



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№ 31 (460)

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

- Одон, медалиар шагнах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

- Жагсаалт, дурэм батлах тухай

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Улаанбаатар хот

2006 он



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН АЛБАН МЭДЭЭЛЭЛ
Долоо хоног тутмын

Улаанбаатар хот

2006 оны наймдугаар сарын 21

№31 (460)

Гарчиг

Нэг. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

538. Одон, медалиар шагнах тухай	Дугаар 256	893
----------------------------------	------------	-----

Хоёр. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

539. Жагсаалт, дүрэм батлах тухай	Дугаар 149	900
-----------------------------------	------------	-----

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2006 оны 7 дугаар сарын 19-ний одөр	Дугаар 256	Улаанбаатар хот
--	------------	--------------------

Одон, медалиар шагнах тухай

Их Монгол Улс байгуулагсаны 800 жил, Ардын хувьсгалын болон Цагдаагийн байгууллагын 85 жилийн ойт тохиолдуулан цагдаагийн байгууллагад олон жил тогтвортой ажилт, үр бүтээл гарган ажиллаж байгаа дорхи хүмүүсийг одон, медалиар шагнасугай.

"СҮХБААТАРЫН ОДОН"-ГООР:

1. Чимгээгийн Сангарагчaa - Эрүүгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНГООР:

1. Жалавын Бумнанжид - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНГООР:

1. Агаазын Баасан - Хэрэг буртгэх газрын Тамгын хэлтсийн хяналт шалгалтын чиглэлийн ахлах байцааг
2. Жамбалжавын Баатаржав - Цагдаагийн еренхий газрын боловсон хүчин, сургалт арга зүйн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа
3. Содномлиын Батбаатар - Замын цагдаагийн газрын хот хоорондын тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч
4. Түүдийн Батбаяр - Замын цагдаагийн газрын Тамгын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа
5. Цэвээний Баягсалан - Цагдаагийн еренхий газрын тусгай хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
6. Баатарын Болдбаатар - Цагдаагийн еренхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа
7. Санжаажамцын Болдбаатар - Хэрэг буртгэх газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа
8. Маньбадрахын Ганболд - Эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа
9. Шаравын Ганболд - Эрүүгийн цагдаагийн газрын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа
10. Цогзолын Доржпалам - Цагдаагийн еренхий газрын Тамгын газрын хяналт, шалгалтын хэлтсийн зохион байгууллагч, цагдаагийн хурандаа
11. Пэлжээгийн Мягмарсүрэн - Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа
12. Рааднагийн Раднаадорж - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа
13. Намсрайн Саруул - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын эрэлч нохойн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа
14. Бямбын Сээрээтэр - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэвлэлийн ахлах байцаагч, цагдаагийн дэд хурандаа
15. Чалхагийн Энх-Амгалан - Цагдаагийн еренхий газрын Санхүү, аж ахуйн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа



"АЛТАН ГАДАС" ОДОНГОРО:

1. Бадарчийн Батсүх - Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч

2. Жижкидийн Баяруху - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа

3. Рэгжийбуугийн Даваанзан - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын

удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

4. Цэнц-Аюушийн Очирбат - Биеийн тамир, спортын "Хүч" хорооны тамирчин, цагдаагийн ахмад

5. Цэрэнгийн Рагчаа - Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн дэд хурандаа

ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ ОДОНГОРО:

1. Отгоны Амарбат - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын холбооны дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

2. Диваагийн Батжаргал - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 8 дугаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

3. Гомбосурэнгийн Батчуулун - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын захиргаа, удирдлагын хэлтсийн чиглэлийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

4. Цэрэнгийн Батчуулун - Багануур дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

5. Өлзийхүүгийн Баянкорал - Дархан-Ул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын ахлах шинжээч, цагдаагийн хошууч

6. Эрдэнийн Баярсхайн - Эргүүл хамгаалалтын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа

7. Чойжилсүрэнгийн Болдбаатар - Хэнтэй аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Бор-Өндөр дэх сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

8. Сэнгэцхийгийн Бямбаа - Цагдаагийн академийн дэг журам, соёл хүмүүжлийн албаны дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

9. Агаанжамбын Даваахүү - Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч, цагдаагийн хурандаа

10. Бавуудоржийн Дашдэндэв - Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

11. Агаан-Ендонгийн Догмид-Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

12. Лувсангомбын Дугарсүрэн - Замын цагдаагийн газрын Гэрээ тасгийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

13. Даваахүүгийн Лхамжав - Замын цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх хэлтсийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

14. Жамсрангийн Мижиддорж - Эргүүл хамгаалалтын газрын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

15. Ядамын Манхадлыгэр - Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

16. Пүрэвжавын Жамсран-Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

17. Дорждамбын Зүмбэрэлхам - Цагдаагийн академийн дэд захирал, цагдаагийн хурандаа

18. Додийжамцын Нямсүрэн - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 7 дугаар хэлтсийн ажилтан, цагдаагийн дэд хурандаа

19. Батдамбын Очирбат - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын албаны баримчлах төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа

20. Буюн-Близийн Пүрэвдорж - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

21. Рэнцэндоржийн Рэнцэнбат - Хан-Ул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

22. Намсрайн Сайнбилэг - Эрүүгийн цагдаагийн газрын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

23. Жамсрангийн Содномдаржав - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 8 дугаар хэлтсийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн дэд хурандаа

24. Лүндэгдамбын Сүхээ - Хэрэг бүртгэх газрын дарга, цагдаагийн хурандаа

25. Лхамсүрэнгийн Хархүү - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын захиргаа, удирдлагын хэлтсийн чиглэлийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

26. Баасанхүүгийн Цагаан - Хэнтэй аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч

27. Жүгдэрийн Цогтбаатар - Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн захирагч, хурандаа

28. Дамдинжавын Цогтбаяр - Ульян мөрдөн байцаах газрын Хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

29. Оттоны Чулуунбаатар - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

30. Магванировын Энх-Амгалан - Мерден байцаах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа

31. Дашилнундатгийн Энхтувшин - Мерден байцаах газрын 1 дугаар хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

ЦЭРГИЙН ХҮНДТЭТ МЕДАЛИАР:

1. Цоодолын Алтанцэцэг - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн мөрден байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
2. Дамдины Амарбаатар - Багануур дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
3. Ядамын Амгаабазар - Багахангай дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн тасгийн хэв журмын ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч
4. Доржийн Амгалан - Замын цагдаагийн газрын Сонгинохайрхан дүүрэг дах замын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
5. Очирбатын Амгалантоотох - Ховд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэв журмын тасгийн ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч
6. Рэнцэндоржийн Ариунболд -Өмнөговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
7. Буюн-Очирын Аюуш - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаач, цагдаагийн ахмад
8. Миябазарын Баасамба - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Хөтөл дах сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
9. Сайннэмбуугийн Баатаржав - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
10. Чулуунхүүгийн Базарваан - Баянхонгор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
11. Цэвэгсүрэнгийн Базаррагчаа - Хэнтий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын олон нийттэй харилцах ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч
12. Магсарын Батбаатар - Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаагийн ахлах аллагч
13. Батсухийн Батболд - Хэнтий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
14. Шаравын Батбилэг - Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа
15. Очирын Батдорж - Увс аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч
16. Цэдэвдашийн Батдэлгэр - Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын мөрден байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
17. Шаравын Батдэмбэрэл - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын иргэний агаарын тээврийн цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
18. Ядамжавын Батмэнх - Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ахлах мөрден байдаач, цагдаагийн хошууч
19. Санжизагийн Батжаргал - Хэнтий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч
20. Доржийн Battemper - Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ерөнхий зохицуулагч, цагдаагийн хошууч
21. Загдаагийн Battulgaa - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлтсийн чиглэлийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн дэд хурандаа
22. Баатарын Батсайхан - Увс аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа
23. Дондогийн Батсайхан - Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаагийн ахлах аллагч
24. Цамбасурэнгийн Батсүх - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
25. Равдангийн Батхүү - Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн замын цагдаагийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа
26. Баасанжавын Батхүяг - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
27. Насангийн Батхүяг - Эрүүл хамгаалалтын газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа
28. Бадарийн Батцэнгэл - Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч
29. Тогоочийн Батцэрэн - Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хорооны цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
30. Бадамхандын Бат-Эрдэнэ - Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архивын эрхэлгэч
31. Гэндэнсүрэнгийн Бат-Эрдэнэ - Автобаазын жолооч, цагдаагийн ахлах аллагч
32. Магатайн Бахад - Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
33. Жамрангийн Баярбаатар - Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч
34. Раднаагийн Баярбямба - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хуухдийн халамж, үйлчилгээний төвийн дарга, цагдаатийн дэд хурандаа
35. Норовлхүндэвийн Баярмагнай - Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч
36. Сономжамцын Баярикоргал - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын олон нийттэй харилцах ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч



37. Алтангэрэлийн Баярсайхан - Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
38. Гомбын Баярсайхан - Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэрг бүртгэх, цагдаагийн хошууч
39. Дэмбэрэлийн Баярсайхан - Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
40. Дамдинсүрэнгийн Баярцогт - Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жижуурин туслах, цагдаагийн ахлах ахлагч
41. Жамынгаравын Баясталан - Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
42. Баавайн Болд - Сэлэнгийн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Хөтөл дэх сум дундын цагдаагийн тасгийн жижуурин офицер, цагдаагийн хошууч
43. Норжингийн Болд - Овчархангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч
44. Бадарчийн Болдбаатар - Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
45. Гүрбадамын Болдбаатар - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын олон нийттэй харилцах хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
46. Даваагийн Болдбаатар - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
47. Очирбатын Болдсайхан - Овчархангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
48. Чойжилын Булган - Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын мөрден байцах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
49. Жунайн Булгантамир - Автобаазыйн ашиглалтын албаны дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
50. Пэлжээгийн Буюнтоотох - Замын цагдаагийн газрын Сонгино-хайрхан дэх замын цагдаагийн тасгийн байцаач, цагдаагийн ахмад
51. Баатарын Буюнхишиг - Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
52. Балдангийн Бэхбат - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
53. Авирамэдийн Бямбаа - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаач, цагдаагийн хошууч
54. Дашхоролын Гаваа - Овчархангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч
55. Зэвэгийн Галсандорж - Эрүүл хамгаалалтын газрын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд дарга
56. Жагдалын Галбадрах - Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа
57. Бямбагийн Ганбаатар - Ховд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын мөрден байцах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
58. Дорждашийн Ганбаатар - Замын цагдаагийн газрын тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч
59. Лхагвын Ганбаатар - Сэлэнгэй аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
60. Сийлээгийн Ганбат - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 4 дугээр хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
61. Гонгорын Ганболд - Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн мөрден байцах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
62. Гончигийн Ганболд - Сэлэнгэй аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч
63. Намжилдоржийн Ганболд - Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч
64. Зэвэгийн Ганболд - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эргүүл тусгай хамгаалалтын хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч
65. Тогтохын Ганболд - Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн орлогч, дэд хурандаа
66. Чойжилын Ганболд - Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа
67. Гүржавын Ганзориг - Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн газрын ахлах мэргэжилтэн
68. Чогосмын Гансүх - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаач, цагдаагийн ахмад
69. Шагдаржавын Гансүх - Цагдаагийн ерөнхий газрын Тусгай хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч
70. Цэрэндэгавын Гантемэр - Төмөр замын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч
71. Доржжанцандийн Гантулга - Замын цагдаагийн газрын Жижуурин шуурхай албаны хэлтсийн ерөнхий жижуур, цагдаагийн хошууч
72. Боньдсамбуутийн Ганхуяг - Автобаазын жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч
73. Буюнтын Ганхуяг - Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч
74. Доржийн Ганхуяг - Замын цагдаагийн газрын тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад
75. Дэмбэрэлийн Ганхуяг - Хэнтий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Бэрх дэх



сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

76. Мишигийн Гомборагч - Завханаймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэслэгч

77. Раашийн Гомбосурэн - Увс аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад

78. Манаалжавын Даваадорж - Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

79. Чөгжумсэлийн Даваадорж - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх байрны дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

80. Баатарбилэгийн Даваажав - Эрүүгийн цагдаагийн газрын б дугаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

81. Жигжидийн Даваажав - Цагдаагийн ерөнхий газрын Холбооны хэлтсийн нярав, цагдаагийн ахлах аллагч

82. Дамдины Даваасүрэн - Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Замын-Үүд дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

83. Дансангийн Даваасүрэн - Замын цагдаагийн газрын байцаач, цагдаагийн хошууч

84. Лувсанхүүгийн Даваахуу - Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн туслах, цагдаагийн ахлах аллагч

85. Моломдагын Дорж - Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэд хурандаа

86. Готовын Доржготов - Баянхонгор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

87. Түдэвгийн Доржготов - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эргүүл тусгай хамгаалалтын хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч

88. Цэндсүрэнгийн Дүгэrsүрэн - Эрүүгийн цагдаагийн газрын З дугаар хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

89. Дэмдинсүрэнгийн Дэлгэрсайхан - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн ахлах офицер, цагдаагийн хошууч

90. Дэмбэрэлийн Дэлгэрсайхан - Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

91. Доржсамбын Дээлэг - Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

92. Лувсанцагдангийн Дэмиддавгий - Архангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн бичиг хэргийн эрхлэгч, цагдаагийн ахлах аллагч

93. Дамдинбалжирын Жаргалсайхан - Цагдаагийн ерөнхий газрын Тусгай хэлтсийн бүлгийн дарга, цагдаагийн ахлах дэслэгч

94. Эрдэнэйн Жаргалсайхан - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын шуурхай албаны удирдлагын төвийн хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

95. Хувалзын Заяабаатар - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эргүүл тусгай хамгаалалтын хэлтсийн хариуцлагатай жижүүр, цагдаагийн хошууч

96. Очирухагийн Соригт - Замын цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

97. Доржийн Лхагвабат - Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн жолооч, цагдаагийн ахлах аллагч

98. Даваажавын Лхагвасүрэн - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч

99. Ороолонгийн Лхагвасүрэн - Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн Баянхороон дахь тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

100. Доржпүрэвийн Маналсүрэн - Автобаазын жолооч, цагдаагийн ахлах аллагч

101. Довдонгийн Манлайбаатар - Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

102. Борын Машбат - Цагдаагийн академийн факультетийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд хурандаа

103. Жимбээгийн Мөнхбаатар - Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын газрын шинжилгээ, унзагзээний хэлтсийн ахлах байцаач, цагдаагийн хурандаа

104. Цэрэндоржийн Мөнхбат - Замын цагдаагийн газрын Хан-Уул дүүрэг дахь Замын цагдаагийн тасгийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн ахмад

105. Наваан-Осорын Мөнхмандах - Цагдаагийн ерөнхий газрын Автобаазын ерөнхий инженер, цагдаагийн дэд хурандаа

106. Сугарын Мөнхсайхан - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 8 дугаар хэлтсийн ахлах төлөөлөгч, дарга, цагдаагийн ахмад

107. Гончигийн Мэндбаяр - Сэлэнгэй аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Мандал дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

108. Дэлэгийн Мэндсайхан - Замын цагдаагийн газрын Сонгинохайрхан дүүрэг дахь замын цагдаагийн тасгийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн ахмад

109. Даржаагийн Мэндсайхан - Налайх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн замын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах аллагч

110. Жамъянгийн Мягмарсээрээжид - Эрүүгийн цагдаагийн газрын Тамгын хэлтсийн



чиглэлийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн дэд хурандаа

111. Чимэдийн Найдансурэн - Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

112. Ашуурраднаагийн Намсамцанд - Замын цагдаагийн газрын Сүхбаатар дүүрэг дэх Замын цагдаагийн тасгийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

113. Цэдэндамбын Намсрайжав - Архангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

114. Шаравдоржийн Намшир - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 5 дугаар хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

115. Жангарын Нямдаваа - Эргүүл хамгаалалтын газрын боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн хурандаа

116. Дамдины Нямдорж - Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч

117. Дорлигсүрэнгийн Отгонбаатар - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

118. Санжаагийн Отгонсүрэн - Баянзүрх дуургийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

119. Лувсаномбын Отгончилүүн - Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэд хурандаа

120. Хишигдолгорын Очирпүрэв - Мердэн байцаах газрын 1 дүгээр хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн хошууч

121. Гомбосүрэнгийн Оюун - Мердэн байцаах газрын 1 дүгээр хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад

122. Навааншараын Оюундалай - Цагдаагийн еренхий газрын Мадзэлэл, судалгааны төвийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

123. Тамжидын Оюунчимэг - Цагдаагийн академийн ахлах багш, цагдаагийн дэд хурандаа

124. Чүлтэмсүрэнгийн Өлзийбаар - Замын цагдаагийн газрын ахлах байцаагч, цагдаагийн дэд хурандаа

125. Тарвийн Өлзийхутаг - Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

126. Буюнхишигийн Пүрэвдорж - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад

127. Даваасамбуугийн Пүрэвжал - Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын шуурхай албаны удирдлагын төвийн жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч

128. Гүнснийн Пүрэвсүрэн - Увс аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албаны офицер, цагдаагийн ахмад

129. Данзандоржийн Самбуу - Хэрэг бүртгэх газрын Тамгын хэлтсийн чиглэлийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэд хурандаа

130. Уртиасангийн Сандуйжав - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын холбооны тасгийн ахлах инженер, цагдаагийн хошууч

131. Санжидын Саруул - Цагдаагийн еренхий газрын Санхүү, аж ахуйн газрын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

132. Самдангийн Содномдаржаваа - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эргүүл тусгай хамгаалалтын хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

133. Бүдхандын Соёлмаа - Мердэн байцаах газрын 1 дүгээр хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн хошууч

134. Тоолийн Сэргэлэн - Сүхбаатар дуургийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн салзаны дарга, цагдаагийн хошууч

135. Шандангийн Тайванжаргал - Хэрэг бүртгэх газрын чиглэлийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэд хурандаа

136. Даваажавын Төмөрбаатар - Мердэн байцаах газрын 4 дүгээр хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн хошууч

137. Лханямын Төмөр-Очир - Сүхбаатар дуургийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх байрны дарга, цагдаагийн хошууч

138. Нацагдоржийн Түвшинбат - Төмөр замын Цагдаагийн хэлтсийн боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

139. Юмжидын Түвшинбаяр - Замын цагдаагийн газрын тасгийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч

140. Бат-Очирын Түмэнжаргал - Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад

141. Бүдхүүгийн Уранчимэг - Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

142. Санжаахуугийн Уранцэцгэ - Цагдаагийн еренхий газрын Санхүү, аж ахуйн газрын хэлтсийн дэд дарга, цагдаагийн хурандаа

143. Бэзарын Уганбаар - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын эргүүл тусгай хамгаалалтын хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

144. Магвани Хоролсүрэн - Цагдаагийн еренхий газрын Тамгын газрын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

145. Нямбуугийн Хоролсүрэн - Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч

146. Далантайн Цогбадрах - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын олон



нийтэй харилцах хэлтсийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

147. Дашийвны Цогтсайхан - Увс аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын жижуурин шуурхай албаны офицер, цагдаагийн ахмад

148. Нинагийн Цэвэнэравдан - Ховд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн ахлах ахлагч

149. Дашиэндэвийн Цэрнбаяр - Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

150. Чимгээгийн Цэрэндорж - Ховд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч

151. Чимгээгийн Цэцэгмаа - Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

152. Самдангийн Цэцэгмаа - Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн мэдээлэл, судалгаа, шинжилгээний ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч

153. Хавдалын Чекара - Мөрдөн байцаах газрын 1 дугаар хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

154. Рэнцэндоржийн Чингис - Эрүүгийн цагдаалийн газрын 3 дугаар хэлтсийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

155. Авирамзийн Шагдарсүрэн - Баянзурх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн ахлах байцаач, цагдаагийн хошууч

156. Баатарын Шоодор - Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

157. Сэргамбын Эзэннайрамдах - Хэрэг бүртгэх газрын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа

158. Гуржавын Эрдэнэцэцэг - Замын цагдаагийн газрын тасгийн байцаач, цагдаагийн ахмад

159. Төмөр-Очирын Энх-Амгалан - Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэв журмын байцаач, цагдаагийн хошууч

160. Авирамзийн Энхбаяр - Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

161. Гүнзэгийн Энхбаатар - Эрүүгийн цагдаагийн газрын 7 дугаар хэлтсийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч

162. Ламаачигийн Энхбаяр - Нийслэлийн Засаг дарын дэргэдэх Цагдаагийн газрын захиргаа, удирдлагын хэлтсийн чиглэлийн ахлах байцаач, цагдаагийн дэд хурандаа

163. Лувсандоржийн Энхбаяр - Замын цагдаагийн газрын Чингэлтэй дүүрэг дэх замын цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

164. Найдандийн Энхболд - Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

165. Пүрэвжамбын Энхболд - Овхорхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын Уянга дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

166. Сосорын Энхболд - Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хорооны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

167. Сэдхүүгийн Энхтайван - Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

168. Дашхүүгийн Энхтуяа - Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч

169. Ралхажагийн Ялалт - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛИАР:

1. Морьтпүрэвийн Баатарцогт - Орхон аймгийн Засаг дарын дэргэдэх цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн ахмад

2. Менхеэгийн Батдорж - Эргүүл хамгаалалтын газрын жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч

3. Данлондовын Батцэрэн - Овхорхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн дэд хурандаа

4. Цэндийн Зоригт - Эргүүл хамгаалалтын газрын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч

5. Дамбадаржаагийн Тайванхүү - Эргүүл хамгаалалтын газрын жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч

6. Батжаргалын Төмөрбаатар - Говь-Алтай аймгийн Засаг дарын дэргэдэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

7. Дагвадоржийн Энхбат - Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын аж ахуйн дарга, цагдаагийн ахмад

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРОНХИЙЛӨГЧ**

Н.ЭНХБАЯР



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2006 оны 6 дугаар
сарын 28-ны өдөр

Дугаар 149

Улаанбаатар
 хот

Жагсаалт, дүрэм батлах тухай

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эрглэлтд хяналт тавих тухай хуулийн 6.3, 7.2, 13.2-т заасны үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортлох, экспортлоход улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх хипийн боомтын жагсаалт"-ыг 1 дүгээр, "Тэсэлгээний ажлын аюултуй ашиглаагааны нэгдсэн дүрэм"-ийг 2 дугаар, "Пиротехникийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглах дүрэм"-ийг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтооолоор батлагдсан дүрмүүдийг нийтэр дагаж мөрдүүлэх ажил зохион байгуулахыг Үйлдвэр, худалдааны сайд Б.Жаргалсайхан,

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд У.Хүрэлсүхэд үүрэг болгосугай.

3. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эрглэлт, ашиглаалтын талаар мэдээллийн цахим сүлжээг Үйлдвэр, худалдааны яаманд бий болж шаардагдах зардлыг батлагдсан төсвийн багцаасаа гаргахыг Үйлдвэр, худалдааны сайд Б.Жаргалсайханд зөвшөөрсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ САЙД

М.ЭНХБОЛД

ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ
САЙД

Б.ЖАРГАЛСАЙХАН

Засгийн газрын 2006 оны 149 дүгээр
тогтооолын 1 дүгээр хавсралтТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙГ
ИМПОРТЛОХ, ЭКСПОРТЛОХОД УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ,
ДАМЖИН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХИЛИЙН БООМТЫН ЖАГСААЛТ

1. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг авто болон темер замын тээвэрээр импортлох, экспортлоход улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх хилийн боомт:

- Дорноговь аймгийн Замын-Үүдийн боомт;
- Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулагийн боомт;
- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатарын боомт.

2. Тээвэрлэлтийн үеийн аюултуй нөхцөлийг хангасан тэсэлгээний хэрэгслийг агаарын тээвэрээр импортлох хилийн боомт:

-Улаанбаатар дахь олон улсын агаарын замын "Чингис хаан" боомт.

Засгийн газрын 2006 оны 149 дүгээр
тогтооолын 2 дугаар хавсралтТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
НЭГДСЭН ДҮРЭМ

• I. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Үндсэн нохцол

1. Тэсэлгээний ажил эрхлэх, тэсрэх материалын үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсэлгээний ажил хийх паспорттай, тэсрэх материалын хадгалах агуулах, зөвөрлөх тусгай тээврийн хэрэгслэл, тэсэлгээний ажлыг удирдах, гүйцэтгэх эрх бүхий алба /ожилтан/-тай байна.

2. Тэсэлгээний ажил эрхлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсрэх материалын хадгалах, тээвэрлэх, тэсэлгээний ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх алба /ожилтан/-ны үйл ашиглаагаа хангах үүрэгтэй.

3. Үйлдвэрлэлийн аюултай объект ашигладаг аж ахуйн нэгж, байгууллага нь осол гарсан тохиолдолд бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хүрээнд байгаа орчинд учирсан хохирлыг хариуцна.

4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсрэх материалын импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тээвэрлэх, хадгалахаас Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эрглэлтд хяналт тавих тухай хуулийг дагаж мөрднө.

5. Геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хамтарсан шийдвэрээр тухай бүр томилогдсон ажлын хэсэг Тэсэлгээний ажлыг механизмуулах тоног төхөөрөмж, тэсэлгээний багаж, хэмжүүр, аппарат хэрэгслийг түршн хэрэглэх нохцол болон хэрэглэх баталгаат хугацаа нь дуссан тэсрэх материалын талаар дүгнэлт гаргана. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр техникийн нохцол, стандартын шаардлагыг хангахгүй хэрэгзэх боломжийн тогтолцогдон тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэл, тэсрэх материалын ашиглахыг хориглоно.



6. Энэхүү дурмийн 5-д заасан дүгнэлт гаргах, турших ажлыг энэхүү дурмийн б дугаар хавсралтаар баталсан "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэслэгээний хэрэгслийн хяналт, түршилтын ажилхийн журам"-ын дагуу гүйцэтгэн.

7. Энэхүү дурмийн 5-д заасан ажлын хэсэг нь хадгалалт, ашиглалтын онцлогийг тодорхойлох зорилгоор тэсрэх материалыг түршина. Түршилтын үр дүнг акт гарган баталгаажуулна.

8. "Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын жагсаалт"-ыг геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захирагааны төв байгууллага, мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагатай хамтран батална.

9. Энэхүү дурмийн 1 дүгээр хавсралтаар "Тэсрэх бодисыг хэрэглэх нехцэлийн төрөл, ангилал"-ыг тогтооно.

10. Тэсрэх материалын сав, баглаа, боодол нь стандарт, техникийн нехцэлд тохирсон байна. Сав, баглаа, боодол дээр үйлдвэрлэсэн огноо болон байгууллагын хаяг, "Тэсэрч, дэлбэрэх бодис" гэсэн анхааруулга, "Тэсрэх бодисыг хэрэглэх нехцэлийн төрөл, ангилал"-д заасан өнгийн ялгах зураасыг тэмдэглэсэн байна.

11. Тэсрэх материал бүхий сав, баглаа, боодлыг үйлдвэрлэгчээс ломбодон битүүмжилж, үйлдвэрлэгчийн тамга, тэмдгийг дарсан байна.

12. Үйлдвэрлэгч тэсрэх материал бүхий сав, баглаа, боодлын дотор тэсрэх материалыг ашиглах нехцэл, техникийн үзүүлэлт, хадгалах баталгаат хугацаа, тэдгээртэй харьцах журмыг тодорхой тусгасан зааврыг хийсэн байна.

13. Үйлдвэрлэгч тэсрэх материалыг стандартчилал, хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захирагааны байгууллагын баталсан стандартын дагуу үйлдвэрлэж, улирал тутамд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын зөвшөөрөл бүхий лабораториор шинжилгээ хийлгэнчнэрэг нь баталгаажуулсан байна.

14. Тэсрэх материалын агуулахыг энэхүү дурмийн 9 дүгээр хавсралтаар баталсан "Тэсрэх материалын агуулахын аягын хамгаалалтын тохиромж, түүний ашиглах журам"-ын дагуу байгуулна.

15. Тэсрэх материалын түр болон богино хугацааны агуулах нь зэвсэгт харуул хамгаалалттай, давхар хяналттай; тэсрэх материалын байнгын агуулах нь зэвсэгт харуул хамгаалалттай, давхар хяналттай, дохиоллын системтэй байна.

16. "Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын аюултай байдлын зэрэглэлийн

ангилал"-ыг энэхүү дурмийн 2 дугаар хавсралт ёсоор тогтооно.

17. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын аюултай байдлын зэрэглэлийн ангиллыг үйлдвэрлэгч тодорхойлж стандарт /техникийн нехцэл/, гарын авлагз /завар-/д заасан байна.

18. Тэсрэх материалын аюултай байдлын зэрэглэлийн ангиллыг үндэслэн хадгалах нехцэлийг тогтооно.

Дор дурдсан тэсрэх материалыг ног агуулахад хадгаж болно:

18.1. утаат /ангилал D/ болон утаагүй /ангилал C/ дарийг тэдгээрийн илүү мэдрэмтгийн чанарт тавигдах шаардлагыг хангасны үндсэн дээр;

18.2. гол дамжуулах шижим, түүний асаах хэрэгсэл, дарь, утаат сум, дохионы пүжин /ангилал G/-г В, С болон D ангиллын тэсрэх материалытай хамт;

18.3. цочир дамжуулах шижмийг /ангилал D/ бялт тэслүүр, цахилгаан тэслүүр болон пиroteхникийн реле /ангилал B/-ний хамт.

19. Тусгай тоноглосон ачааны автомашинд тэсрэх материалыг хамтад нь тээвэрлэхийг зөвхөөрөн.

20. Тэсрэх материалтай харьцах үед дараах зүйлийг хориглоно:

20.1. тэсэлгээний ажил явуулж байгаа газар болон тэсрэх материал хадгалах байранд гадны хүн нэвтрэх, тэсрэх материалын сав, баглаа, боодлыг цохих, доргиох, шидэх эзргээр гэмтээх;

20.2. тэсрэх материал байгаа газрас 100 м-ээс дотогш ил гол гаргах, тамхи татах;

20.3. тэсрэх материалтай харьцах үед биедээ галт зэвсэг, шүдэн болон бусад оч үүсгэх хэрэгсэл авч явах.

21. Асаах хэрэгслийг зөвхөн тэсэлгээчин авч явна. Галт зэвсэгийг зөвхөн хамгаалалтын ажилтан холбогдох дүрэм, журмын дагуу эзэмшино. Тэсрэх материалтай харьцахдаа түүний хэрэглэх зааврыг мөрдэж, анхаарал болгоомжтой ажиллана.

22. Царцсан, хөлдсөн нитроэфирийн тэсрэх бодисыг гэсгээж тэсэлгээнд хэрэглэнэ. 15-аас дээш хувь нь царцсан, хөлдсөн тэсрэх нитроэфирийн тэсрэх бодисыг тэсэлгээнд хэрэглэхийг хориглоно.

23. Дарь хадгаж байгаа агуулах, байранд ажилладаг ажилтан ул, есгийдэе төмөр хадаасгүй гутал өмснө. Агуулахын багаж хэрэгсэл, хадаас,



тугээс, хаалт болон бусад төмөр здлэлийг оч ул үүсгэх зүйлээр бүрсэн байна.

24. Аммиакийн шууний тэсрэх бодисыг хэрэглэхийн эмнэ модон алхны тусламжтайгаар болгоомжтой сийрэгкүүзэн, тусгай саванд байгаа тохиолдолд зөвлөн зүйлээр тогшиж хэвийн байдалд оруулж тэсэлгээнд бэлтгэн. Тогтоосон нормосс илүү нягтарсан буюу чийг авсан тэсрэх бодисыг хий болон тоосны аюулгүй уурхай, түүчинлэг газрын дээр тэсэлгээнд хэрэглэж болно. Нитроэфирийн буюу тротилын тэсрэх бодисын сав, баглаа, боодлыг нээхдээ оч үүсгэдэгтүй хэрэгслийг ашиглана. Хугацаа дууссан нитроэфирийн нэйрлагатай тэсрэх бодисыг нүүрс, занарын уурхайд хэрэглэж болохгүй.

25. Цахилгаан тэслүүртэй харьцах үед түүний утаснаас татах буюу угзрахыг хориглоно.

26. Тэсэлгээний ажил хийх үед тэсрэлтээс ялгарах хорт хий, тоосноос хүн хордохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

27. Тэсрэх материалтай харьцах үед тэсрэх бодисын тоос тэсрэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

28. Аюулгүй ажиллагааны заавар, дүрмийн шаардлагыг хангасан газар, нохцелд тэсэлгээний ажил хийнз.

29. Хэд хэдэн тэсэлгээчин аюултай бусэд зэрэг тэсэлгээний ажил хийх тохиолдолд тэдний ажлын туршлагыг харгалзан нэгийг нь алхлаа тэсэлгээчнээр томилно. Алхлаа тэсэлгээчин тэсэлгээний ажлын удирдагчтай урьдчилан тохиролцсоны үндсэн дээр тэсэлгээний ажилд оролцогчдод мэдэгдэх буюу эсхүл урьд нь тодорхой болсон дохиогоор тэсэлгээний ажлыг удирдана.

30. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсэлгээнийг ажлын тусгай хувцас, цаг, тэсэлгээний ажил шаардлагатай хэмжих багаж, хэрэглээр хангасын үндсэн дээр ажиллуулна. Тэсэлгээний ажилд хэд хэдэн тэсэлгээчин оролцох үед зөвхөн алхлаа тэсэлгээчин цагтай байна. Цахилгаан тэслүүртэй шууд харьцаж байгаа хүний хувцас нь цахилгаан цэнэгт хуримтлуулдаггүй материалыар хийгдсэн байна.

31. Суларсан сав, баглаа, боодлын тэсрэх материалыг сайтар цэвэрлэнэ.

32. Тэсрэх материал алдагдан, гээгдсэн тохиолдолд цагдаагийн болон мэргэжлийн хяналтын төв байгууллага шалтгааныг судалж тэсрэх материалыг аюулгүй болгох арга хэмжээ авна.

Тэсэлгээний ажил хийх эрх бүхий этгээд

33. Тэсэлгээний ажил хийх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэсэлгээний ажлын удирдагчийг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын даргын тушаалаар томилно. Тэсэлгээний ажлын удирдагч нь тухайн байгууллагын техникийн удирдагч (еренхий инженер) байна.

34. Тэсэлгээний ажлын удирдагчаар уул уурхайн дунд болон дээд боловсролтой, тусгай сургалтад хамрагдсан тэсэлгээний ажил хийх эрхийн үнэмлэх авсан хүнийг ажиллуулна. Тэсэлгээчин үнэмлэхийн хүчинтэй хугацааг хоёр жил тутамд шалгантай сунгуулсан байна.

Далд уурхайн тэсэлгээний хэсгийн дарга /орлогч, туслах/-аар газрын гүнд нэгээс доошгүй жил ажилласан уулын инженер, турваас доошгүй жил нүүрсний уурхайд, эсхүл хөөрөөс доошгүй жил худрийн уурхайд ажилласан уул уурхайн дунд мэргэжилтэй ажилтныг томилон ажиллуулна.

35. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэсэлгээний ажлыг хариуцсан инженер-техникийн ажилтан болон тэсрэх материалын хадгалалт, тээвэрлэлт, эрдэм шинокилгээ, туршилт, сургалт, техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий ажилтан нь Тэсээр дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль, энхүү дүрэм болон холбогдох бусад журам, зааврыг судлан шалгантай сунгуулсан байна.

36. Тэсэлгээ хийх, тэсрэх бодисыг үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хадгалах ажлыг зөвхөн тэсэлгээчин үнэмлэх, тэсрэх материалтай харьцааг ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй ажилтан гүйцэтгэн. Тэсэлгээчин нь тэсэлгээний ажлыг зөвхөн зөвшөөрсөн объектод тэсэлгээчин үнэмлэхэд заасан терел, объектоор батлагдсан "Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлын паспорт"-ын дагуу гүйцэтгэн.

37. Хий болон тоосны тэсрэх аюултай уурхайд тэсэлгээний ажлыг зөвхөн 3-аас доошгүй жил далд уурхайд ажилласан тэсэлгээчин гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

38. Тэсэлгээчин туслах ажилчнитай байж болно. Туслах ажилчин нь тэсэлгээчин шууд удирдлагыг дор ажиллана. Эзлжийн ажлын даалгаврын дэвтэр (наряд)-т туслах ажилчнаар томисон ажилчдын тухай тэмдэглэл хийн.

39. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад тэсэлгээний ажил хийх болон хариуцах ажилтыг дараах шаардлагын дагуу мэргэжлийн сургалтад хамруулна:

39.1. уул уурхайн тусгай мэргэжилтэй, хоёроос доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан, дадлага туршлагатай, тэсэлгээний сургалтад хамрагдан төгссөн ажилчныг тэсэлгээнээр, уул уурхайн дунд болон дээд мэргэжилтэй, гуравас дээш жил мэргэжлээрээ ажилласан тэсэлгээнийг мастер тэсэлгээнээр ажиллуулна;

39.2. тэсэлгээнд олгох үнэмлэх нь энхүү дурмийн 5 дугаар хувцасын 1 дүгээр маягтад заасан загвартай байна;

39.3. тэсэлгээчин, тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах ажилчдыг бэлтгэх сургалтыг мэргэжлийн чиглэлийн их сургуулиас боловсруулан мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагатай зөвшүүцж баталсан хөтөлбөрийн дагуу явуулна. Багшахаа ажлын дадлага, туршлагатай багш, ажиллах сургалтыг зохион байгуулж, дээрх байгууллагас томилсон комисс шалгальтаг авна;

39.4. сургалт явуулахдаа зориулалтын кабинт, лабораторийн материалылаг бааз, сурх бичиг, гарын авлаг, үзүүлэн зэрэг хичээлийн материалыаар бүрэн хангаж, дадлагыг мэргэжлийн юйлдвэрлэлийн байгууллагыг тушиглан зохион байгуулна;

39.5. шинээр эрх авсан тэсэлгээчин нь туршлагатай тэсэлгээнийг 1 сараас доошгүй хугацаагаар дагалдан ажилласны дараа бие дааж тэсэлгээнд ажил хийхийг зөвшөөрнө;

39.6. аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэсэлгээний ажлыг удирдах тухайн ажлыг хариуцсан инженер мэргэжлийн шалгalt өгч, тэсэлгээний үнэмлэх авна. Тэсэлгээний үнэмлэхийн хугацааг сунгуулахдаа холбогдох мэргэжлийн байгууллагас баталсан хөтөлбөрийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдан шалгалаа өгно;

39.7. аж ахуйн нэгж, байгууллагад тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах ажилчдыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагасаа баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан сургалтад хамруулж энхүү журмын 39.3-т тусгасан комисс шалгалаа авсаны үндсэн дээр үнэмлэх олонго.

40. Мэргэжлээрээ хоёроос дээш жил ажиллаагүй тэсэлгээнийг давтан сургалтад хамруулсны үндсэн дээр шалгалаа авч, тэсэлгээний үнэмлэхийн хугацааг сунгана. Тэсэлгээчин тэсрэх материалыг хадгалах, тэзвэрлэх болон ашиглах шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд түүнээс тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны талаар энхүү журмын 39.3-т заасан комисс эзлжит бус шалгалаа авна.

41. Тэсэлгээчин нь үнэмлэхийн хугацаа дуусахаас нэг сарын өмнө үнэмлэхийн хугацааг сунгуулах саналгаа өөрийн байгууллагын удирдлагад гаргана. Байгууллагын удирдлагын нь уг саналыг холбогдох сургалтын байгууллагад

улаамжлан тэсэлгээний үнэмлэхийг зохион журмын дагуу сунгуулах боломжийг тэсэлгээнд олгох үүрэгтэй.

42. Гадаадын харьяат иргэний мэргэжлийн дагуу тэсэлгээнээр ажиллуулах хүсэлтэй байгууллага нь тухайн иргэнийг энхүү дурмийн 39.3-т заасан комисст шалгалаа өгүүлэх арга хэмжээ авна.

43. Тэсэлгээчин веер терлийн тэсэлгээний ажил хийж тохиолдолд дахин сургалтад хамрагдан шалгалаа өгсөн байна. Шалгалаад тэнцсэн тэсэлгээчин шинэ терлийн тэсэлгээний ажил бие дааж хийхийн өмнө 5-аас доошгүй удаагийн тэсэлгээний ажилд туршлагатай тэсэлгээний дагалдангаар ажилласан байна.

44. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь шинээр хэрэглэх болсон тэсрэх материалын шинж чанар, тунд тавигдах шаардлага болон тоонг төхөөрөмж, хэмжих баатж, хэрэгслийн онцлог байдлын талаар тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах инженер-техникийн ажилтан, ажилчид, тэсэлгээчинд зааварчилгаа өгсөн байна.

45. Мэргэжлийн шалгалаа өгч эрхийн үнэмлэх авсан тэсэлгээний ажил явуулах, удирдах эрх бүхий ажилтыг тэсрэх материалын төвлөрсөн агуулах болон тэсрэх материалыг механик аргаар бэлтгэх хэсгийн эрхлэгчээр ажиллуулна. Бага хэмжээний тэсрэх материалын агуулахын нярав, эрхлэгчээр бүрэн дунд боловсролтой, энхүү дурмийн 39.3-т заасан комисст шалгалаа өгч тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах эрхийн үнэмлэх авсан бусад ажилтныг давхар ажиллуулж болно.

46. Агуулахын эрхлэгч тэсэлгээний ажлыг давхар гүйцэтгэхийг хориглоно.

47. Тэсрэх материалын түгээгчээр сургалтад хамрагдан шалгалаа өгч тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах эрхийн үнэмлэх авсан ажилчныг 10 хоног дагалдуулсны дараа бие даалган ажиллуулж болно.

48. Тэсрэх материалын агуулахын лаборантаар сургалтад хамрагдан шалгалаа өгч тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах эрхийн үнэмлэх авсан хүнийг ажиллуулна.

49. Тэсрэх бодисыг механик аргаар тэсэлгээнд бэлтгэх цагт сургалтад хамрагдан энхүү дурмийн 39.3-т заасан комисст шалгалаа өгч тэсрэх материалытай харьцааж ажиллах эрхийн үнэмлэх авсан ажилтныг 10 хоног дадлагажуулсны дараа бие даалган ажиллуулна.

50. Эрдэм шинжилгээ, туршилт, сургалтын зориулалтаар тэсрэх материалытай харьцаах



лаборант, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан нь тэсрэх материалытай харьцах туршлагатай мөргжилтэнг 10-аас доошгүй хоног дагалдан ажилласан байна.

Тэсрэх материалыг тээвэрлэх, ажлын байранд хүргэх

51. Тэсрэх материалыг импортлогч аж ахуйн нэгж, байгууллага татан авах, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын агуулахаас тэсрэх материалыг тэсэлгээний ажил хийх газарт хүргэхд тусгай тоноглосон ачааны автомашин хэрэглэн.

52. Тэсрэх материалыг ажлын байранд хүргэхд аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэсэлгээний ажлын удирдагчаас тогтоосон маршуултын дагуу тэсэлгээний хяналтын дор гүйцэтгэн. Тэсэлгээний материалыг тусгайлан зааварчилга авсан ажилчин бие даан ажлын байранд хүргэж болно. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь "Тэсэлгээний эсээр тэсрэх материалы хулээж авсан тухай тайлан гаргас журам"-ыг баталж мердүүлнэ.

53. Тэсрэх материалыг ўйлдвэрийн сав, баглаа, боодлойт, эсхүл тусгай цунх, саванд хийж авч явна. Тэсэлгээний хэрэгслэл болон өдөвгчийг тэсэлгээчин вөрөө авч явна.

54. Далд уурхайд тэсэлгээчин нэг удаа 12 кг-аас дээшгүй хэмжээний тэсрэх бодисыг түүнд тохиорх хэмжээний тэсэлгээний хэрэгслийн хамт авч явахыг зөвшөөрно. Дангаар авч явах тэсрэх бодисын жин 24 кг, өдөвгчийн жин 10 кг-аас хэтрэхгүй байвал зохино.

55. Энэхүү дурмийн 2 дугаар хавсралтад заасан В, С, D, E, G, N, S ангиллын тэсрэх материалыг дараахаа нохцолд автомашиназ хамт тээвэрлэхий зөвшөөрно:

55.1. нэг ангиллын вөр вөр нэрийн тэсрэх материалыг аюулгүй байдлын нохцелийг хангасан тохиолдолд:

55.2. C, D, E ангиллын тэсрэх материалыг Е ангиллын тэсрэх материалыг байхгүй тохиолдолд;

55.3. N ангиллын материалыг S-ээс бусад ангиллын тэсрэх материалыг хамт тээвэрлэхгүй. Хэрэв N ангиллын тэсрэх материалыг C, D, E ангиллын тэсрэх материалыг хамт тээвэрлэх тохиолдолд D ангиллын тэсрэх материалыг адилтган үзэж болно.

56. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ерөнхий инженер буюу тэсэлгээний ажлын удирдагчийн зөвшөөрелтэйгээр агуулахаас ажлын байранд тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг дор дурдсан

нехцелийг хангасан тохиолдолд хамт тээвэрлэхий зөвшөөрно:

56.1. тээврийн хэрэгслийн дavaцын гуравны хоёрс бага хэмжээгээр ачиж,

56.2. тэсэлгээний хэрэгслийг зориулалтын тусгай хайрцагт хийж броол, таглааны дотор талыг зөвлөвчилж тээврийн хэрэгслийн урд хэсэгт байрлуулан ачиж;

56.3. тасрах бодис, гол дамжуулах шиким, тэсэлгээний бусад хэрэгслэлтийг хайрцагийг цохилт доргилтоос сайтар хамгаалж тусгаарлан ачиж;

56.4. дарийг тээвэрлэхдээ ўйлдвэрийн боодлойт, эсхүл тусгай хайрцагт хийж бусад терлийн тэсрэх материалыг 0,5 м-ийн зайд В, F ангиллаас бусад терлийн тэсрэх материалын хамт тусгайлан тоноглосон ачааны автомашинд ачиж.

57. Газрын доорхи тэсэлгээний ажилд тэсрэх материалыг хүргэхд тусгайлан тоноглосон, тээвэрлэлтийн аюулгүйн шаардлага хангасан уурхайн бүх терлийн тээврийн хэрэгслийг ашиглаж болно.

58. Цахилгаан тэслүүрийг контактын цахилгаан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхийг хориглоно.

59. Гүний уурхайн их амаар хүн тээвэрлэж байх үед тэсрэх материалыг хамт тээвэрлэхийг хориглоно. Тэсрэх материалыг ачиж, буулагч үед уурхайн тухайн түвшингийн их ам орчмын малтальтын ойролцоо уг ажиллагаанд оролцож байгаагаас бусад хүн байгалахыг хориглоно.

60. Гүний уурхайд тэсрэх материалыг оруулах, гаргахын тулд өргөх машины машинч, уурхайн амны дохиочин, ерөлтийн хариуцсан бусад ажилчдад заавал урьдчилан мэдэгдсэн байна. Сав, баглаа, боодлойт тэсрэх материалыг өргөх машины өндрийн гуравны хоёрс илүүгүй хэмжээнд ачна. Тэсэлгээний хэрэгслийг тэсрэх бодисоос тусад нь уурхайд оруулж, гаргана.

61. Тэсрэх материалы бүхий цунх, савтай тэсэлгээчинг налуу болон хэвтээ малтальтаар оруулж гаргахдаа хүн зөвхөрийн тэргэнцэрийн нэг судалд зөвхөн нэг тэсэлгээчин буюу тэсрэх материалы зөвхөгч суулгана.

62. Өргөх машинд тэсрэх материалы бүхий цунх, савтай хэд хэдэн тэсэлгээчин, зөвхөгч нэг зэрэг тээвэрлэхийг зөвшөөрно. Ингэж зөхдөө өргөх машины 1М² шаланд нэг ажилчин ногдохороо тооцно.

63. Тэсрэх материалыг тэсэлгээчин, зөвхөгч дараалал харгалзахгүй уурхайн гүнд оруулж, гаргана.

64. Тэсрэх материалыг газрын гүнд тээвэрлэх хурд 5 м/с-ээс илүүгүй байна. Машины



нь ерхэг машиныг хөдөлгөх, зогсоох үйлдлийг ажмараар гүйцэтгэн.

65. Газрын доорхи малталаад тэсрэх материалыг хүргэхэд дараах нөхцөлийг хангана:

65.1. тэсрэх материалыг ачиж, буулгах ажлыг зөвхөн тогтоосон газарт гүйцэтгэх;

65.2. тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг нэг цуваанд веер веер тэргэнцэрт тээвэрлэж болно. Энэ тохиолдолд тэргэнцэрүүд нь хоорондоо хоосон тэргэнцэрээр тусгаарлагдсан, цахилгаан тэргэнээс нэг метрээс багагүй зайд байна. Уг цуваанд веер төрлийн ачaa тээвэрлэхийг хориглоно;

65.3. цочир дамжуулах шижим бүхий тэсрэх хэрэгслийг модоор доторласон тээврийн хэрэгслэлд, өдөрөг хэрэгсэлтэй хайрцгийг эсгийгээр зөвлөвчилсөн тусгай тэргэнцэрт дан эгнээгээр ачиж тээвэрлэнэ. Бусад төрлийн тэсрэх материалыг ердийн тэргэнцэрт ачиж тээвэрлэхийг зөвшөөрнө;

65.4. тэсрэх материал тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн цувааны өмнө болон эцэст онцгойлон анхааруулах гэрпэн дохиоллыг байрлуулна;

65.5. уурхайн малталаар тэсрэх материалы тээвэрлэж байх үед замын дагуухи бусад хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсоно;

65.6. тэсрэх материал тээвэрлэх болон аюулгүй ажиллагааны дурмийн талаархи зааварчилгааг далд уурхайн тээврийн хэрэгслийн жолооч, машинч, тэсэлгээчин, зөвлөгийд ажил эхлэхээс өмнө өгсөн байна;

65.7. тэсрэх материалыг цахилгаан тэргээр тээвэрлэхэд машинч, тэсэлгээнээс веер хүн хамт явахыг хориглоно. Цахилгаан тэргний машинч, тэсэлгээнээс бусад хүмүүс цувааны эцэст тусгай тэргэнцэрт суух буюу цувааг араас нь дагаж явна. Цахилгаан тэргийг хүмүүс явган дагах үед цахилгаан тэргийн хурд явган хүний дундаж хурдзас хэтрэхгүй байна;

65.8. тусгайлан тоноглосон чингэлгэ, тэргэнцэр болон бусад саванд хийж, пацдаж битүүмжилсэн тэсрэх материалыг дагандах хүнгүй хүргэхийг зөвшөөрнө.

66. Уурхайг гүнзгийрүүлэн малтах үед цахилгаан лебедокор тэсрэх материалыг хүргэж дараах нөхцөлийг хангана:

66.1. мөргөцөгт тэсэлгээний ажилттай холбоотой ажилчнаас веер хүнгүй байх;

66.2. тэсрэх материалы оруулах, гаргах ажлыг хөөрөө доошгүй хүн гүйцэтгэх;

66.3. далд уурхайн тээврийн хэрэгслийн тормозны аппарат, холбоо болон цахилгааны утас, дохиоллын бүхий л хэрэгсэл нь оч үсрэхээс хамгаалж тоноглгэжсон байх;

66.4. тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг уурхайд тус тусад нь оруулж, гаргана,

67. Тэсрэх материалыг цахилгаан лебедийн тусламжтайгаар босоо амаар оруулж, гаргахдаа уурхайн ерөнхий инженерийн баталсан тэсэлгээний ажлын даалгавар, паспортын дагуу гүйцэтгэнэ.

Тэсрэх материалыг ажлын байранд хадгалах

68. Ажлын байранд авчирсан тэсрэх материалы, цэнгэлэсэн шипур болон цоногийг харуул хамгаалалт, хяналтуйгээр орхихыг хориглоно. Хяналт тавьж байгаа ажилтан нь тэсэлгээний ажлын талаар тусгай зааварчилга авсан туршлагатай ажилчин байна. Тэсрэх материалыг газрын гүнд тусгайлан бэлтгэсэн малталаад хадгалах тохиолдолд харуул хамгаалалт гаргахгүй байж болно.

69. Тэсрэх материалыг цэнгэлэхийн өмнө ажлын байранд хадгалах тохиолдолд аюултай бүсийн гадна 1-ээс илүүгүй хоногийн нөөцтэй, аюултай бүсэд бялт, тэслүүр болон тэсэлгээний хэрэгсэлгүйгээр нэг удаагийн тэсэлгээ хийхээс илүүгүй нөөцтэйгээр харуул хамгаалалттай хадгалж болно.

70. Хот, суурин газар, үйлдвэрийн орчинд тэсэлгээ хийдээ тэсрэх материалыг тусгаарлаж хамгаалсан байранд хадгалахыг зөвшөөрнө. Уг байранд гадны хүн нэвтрэхийг хориглоно.

71. Тухайн ээлжийн ажлын цаг дуусмагц тэсрэх материалын нөөцийн үлдээгдлийг агуулахад эргүүлэн тушаана.

72. Мөргөцөгт авчирсан тэсрэх материалыг тэсэлгээний хяналтын дор зориулалтын цүнхэнд түр хадгалахыг зөвшөөрнө.

73. Тэсрэх материалын агуулахын нутаг дэвсгэрийн зориулалтын талбайд цэнэглэгч машинд болон тэсрэх бодис бэлтгэж үйлдвэрлэх суурин цагт тэсрэх бодисыг 2 хоногоос илүүгүй хугацаагаар хадгалахыг зөвшөөрнө.

74. Уурхайн их ам болон налуу малталаын гүнзгийрэлтийн үед тухайн ээлжинд хэрэглэх тэсрэх материалыг эдгэрж малталаын амнаас 50 м-эс багагүй зайд тусгайлан бэлтгэсэн байранд хадгална.

Тэсэлгээний ажил хийх, тэсрэх материалыг хадгалах үеийн аюулгүй зайд

75. Тэсрэлтийн үйлчилгээний улмаас бутарч шидэгдэх чулуу, шавар, бусад материалын хэлтэрхийгээс сэргийлэх аюулгүй зайд тэсэлгээний ажлын зураг, паспортад энэхүү дүрмийн 8 дугаар хавсралтаар баталсан "Тэсрэх материалы хадгалах,



тэсэлгээний ажил хийх үеийн аюулгүй зайд тодорхойлох зааварын дагуу тооцсон байна. Тэсэлгээ хийхэд оролцох ажилчдын байх аюулгүй зайд тухайн нөхцөл /гаарын цохих долгион, чулуун шидэлт/ байдал бүрээр тооцоолж хамгийн холиор тогтооно.

76. Тэсэлгээ хийх үед орчин тойронд орших барилга, байгууламжийг агаарын цохих долгион, газрын хөрсний чичирхийллээс болж звдэрч гэмтэхээс хамгаалаах зорилгоор тэсрэх бодисын цэнэгийн хэмжээг тохицуулж аюулгүй зайд хил хязгаары тогтооно.

77. Газрын гадаргуу дээрх тэсрэх материалын агуулах, агуулахын талбай дахь тэсрэх бодисын хоорондын зайд нь нэг тэсрэх материалын тэсрэсэн тохиолдолд нөгөөдөр нөлөөлөхгүй байх нөхцөлийг хангасан байдлаар байрлуулна. Агуулах, агуулахын талбайд ил хураасан тэсрэх бодисын хоорондын зайд галын аюулаас хамгаалах дурмийн нормоор тогтоох бөгөөд тэсрэлтээс нөлөөлөх тооцооны хамгийн их хэмжээгээр авна.

78. Тэсэлгээний үед агаарын цохих долгион болон чичирхийллээс хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хүмүүсийг байрлуулах байр, барилга, тоног төхөөрөмжийн хоорондын зайд хязгаар тогтоосон байна.

79. Тэсэлгээний ажилд оролцоогүй хүмүүсийг энэхүү дүрмийн 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Ил задгай талбайд тэсэлгээний ажил хийх үед хүмүүсийг байрлуулах аюулгүй зайд"-г баримтлан байрлуулна.

Тэсрэх материалыг хүлээн авах, олгох, тооцоолох

80. Тэсрэх материалыг хүлээж авах, олгох, тооцоо ажлыг энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар маягтын дагуу түйцэтгэнэ.

Тэсрэх бодисыг хатаах, гэсгээх

81. Тэсрэх бодисыг хатаах, нунтаглах, шигших ажлыг тусгай бэлтгэсэн байр, саравчинд хийх бөгөөд нэг удаагийн тэсрэх бодисын хэмжээ нь 3 тонноос хэтрэхүй байвал зохино.

82. Аммиакийн шүүний терлийн тэсрэх бодисын чийглэг 1.5 хувиас илүүгүй байгаа тохиолдолд бoodoltой нь хатааж болно. Чийглэг нь 1.5 хувиас дээш байгаа нөхцөлд задалж нунтаг байдлаар хатааж, зөвхөн ил аргаар тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.

83. Хатаах байрны агаарын дулаан нь энгийн тэсрэх бодист +50°C-ээс, тротилтой аммонитод +60°C-ээс, нитроэфиртэй аммонитод

+30°C-ээс хэтрэхгүй байна. Утаат дарь чийгтэй байгаа нөхцөлд +40°C дулаантай байранд хатаана. Тэсрэх бодисыг хатааж байгаа ширээ, тавиурыг халах гадаргуу бүхий пийшин, зуух, шугам холой, радиатороос 1 м-ээс хол зайд байрлуулна. Халуун агаараар үзэлгэн хатаадаг төхөөрөмжийг тусгай байранд байрлуулбал зохино. Тэсрэх бодисыг хатаалтад оруулах, гаргах хугацаанд хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлнө.

84. Тэсрэх бодисыг газрын дээрх болон доорхи агуулахад +30°C дулаан бүхий тасалгаанд үйлдвэрийн сав, баглаа, боодлой нь тавьж гэсгээнэ.

85. Тэсрэх бодисыг хатаах, нунтаглах, шигших, гэсгээх ажлыг задгай талбайд хийхдээ зөвхөн бороогүй, цэлмэг нөхцөлд, едрийн цагт гүйцэтгэнэ.

86. Гексоген болон нитроэфирийн хольцтой тэсрэх бодисыг нунтаглахыг хориглуно.

Тэсрэх материалыг устгах

87. Тэсрэч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг ашиглах эрх бүхий аж ахуй нэгж, байгууллага тэсрэх материалын хадгалах, ашиглах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Тэсрэч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллага шалгана.

88. Тэсрэх материалыг устгах ажлыг аж ахуй нэгж, байгууллагын ерөнхий инженер, тэсэлгээний ажлын удирдагчийн бичгээр өгсөн шийдвэрийн дагуу түйцэтгэнэ. Тэсрэх материалыг устгах тухай бүрт тэсрэх материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ, устах арга, шалтгааны тусгасан ажлыг хоёр хувь үйлдэж нэг хувийг улсын мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагад хүргүүлж, нэг хувийг агуулахын эрхлэгчид үлдэнэ.

89. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсрэх материалыг устгах ажлыг тухай бүр мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагын баттуулласан "Тэсрэх материалыг устгах ажлын төлөвлөгөө"-ний дагуу түйцэтгэнэ.

90. Тэсрэх материалыг устгах ажлыг аж ахуй нэгж, байгууллагас томилсон техникийн ажилтны удирдлагын дор тэсэлгээчин, агуулахын эрхлэгчийг байгуулсан түйцэтгэнэ.

91. Тэсрэх материалыг шатаах, тэслэх, усанд усгах аргуудаар устгана. Шатаах, тэслэх аргыг хэрэглэх ажилтан аюулгүй зайд бэлтгэсэн тусгай хоргодох байрнаас устгах ажиллагаагаа түйцэтгэнэ.

92. Тэслэж устгахад сайн чанарын тэсрэх материалыг ашиглана. Тэсрэх бодис, бялт тэслүүр,



галын болон цочир дамжуулах шижмийг газар ухаж байрлуулан тэслэж устгана.

93. Тэсрөхгүй болсон тэсрэх материалыг шатааж устгана.

94. Зөвхөн бороогүй, цэлмэг едер тэсрэх материалыг тогтоосон хэмжээгээр нь шатааж устгана.

95. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тус тусад нь шатаана. Ил галд нэг удаа шатаах тэсрэх материалын хэмжээ 20 кг-аас илүүгүй байна. Тэсрэх бодисыг 30 см-ийн өргөн, 10 см-ийн зузаан, 5 м-ээс баагүй зйтэй 3-аас илүүгүй эзргэцээ зурvas болгон астаж шатаана.

96. Бялт тэслүүрийг шатааж устгахыг хориглоно.

97. Тэсрэх материалыг сав, баглаа, боодлой шатаахыг хориглоно. Тэсрэх бодисыг шатаахын өмнө дотор нь бялт тэслүүр байгаа эсэхийг нарийн шалгана. Хэрэгцэгүй хайрцаа, сав, цаас эзргийг тэсрэх материалыаас тусад нь шатаана.

98. Энэхүү дүрмийн 95-д зааснаар шатаахар бэлтгэсэн тэсрэх материалыг салхины дээд талаас нь гол дамжуулах шижим буюу түргэн асдаг материалыаа асаана. Зурvasыг асаасны дараа тэсэлгээчин хордоо агуулгүй байранд орно. Устгалыг бусад хүн агуулгүй бусийн гадна гарсны дараа хийн.

99. Шаталт бүрэн явагдсан эсэхийг гол унтраагүй байхад шалгахыг хориглоно. Шаталт бүрэн дууссан эсэхийг модон хүрэээр үnsийг нарийчлан тараах замаар шалгаад тэсрэх бодис шаталгүй үлдсэн тохиолдолд дахин устгал хийн.

100. Тэсрэх материалыг устгах үеийн агуулгүй зйт устгагдаж байгаа тэсрэх материалын хэмжээг харгалзан тогтооно.

101. Усанд тэсвэргүй утаат дарь, аммиакийн шууны тэсрэх бодисыг зөвхөн торх болон бусад саванд хийж усгаж устгана. Уусаагүй үлдэгдлийг шатааж устгана.

102. Нитроэфир, гексоген агуулаагүй, усанд тэсвэргүй тэсрэх бодисыг тусгай темер торх болон түүнтэй адилтлаа саванд хийж хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөлгүй байхаар устгана. Уусаагүй үлдсэн тундасыг шатааж устгана.

103. Тэсрэх бодис бүрэн устсаныг энэ ажлыг удирдан гүйцэтгэх хариуцна.

П. ТЭСРЭХ БОДИСЫН ЦЭНЭГИЙГ ТЭСЛЭХ АРГА

Цахилгаанаар тэслэх

104. Цахилгаан тэслүүрийг тэсэлгээчинд олгохын өмнө түүний эсэргүүцлийг зааврын дагуу

тэсрэх материалын агуулахын байранд, эсхүл тусгай саравчинд шалгана. Цахилгаан тэслүүрийг зөвлөвчилж доторлосон темер хоолойд буюу 10 смын зузаантай модон халхавчийн цаан шалгана. Нэг тэсэлгээчинд 100 ширхээс илүүгүй тэслүүр олгоно. Цахилгаан тэслүүрийг эсэргүүцлийг шалгасны дараа түүний тэсэлгээний өрөөний хэлхээнд залгах хүртэл дамжуулагч утсыг богино холбоогоор холбоно.

105. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээг сайтар тусгаарлаж, холболтуудыг найдвартай хийн. Утас буюу кабелийн төгсгөлийг сайн цэвэрзян боож, эсхүл тусгай хавчаар болон бусад хэрэгслээр холбок тусгаарлана. Хий, тоосны аюултай уурхайд цахилгаан таслуурийн утас, тэсэлгээний хэлхээг зөвхөн холболтын хавчаараар холбоно.

106. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээ нь заавал хоёр утастай байна. Төмөр хоолой, темер зам, ган татлага эзргийг утасны оронд ашиглахыг хориглоно.

107. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээг гүйдлийн үндсэн эх үүсвэр, гүйдэл дамжуулах байгууламжаас цэнэгт шууд холбохыг хориглоно.

108. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээг өрөөний хэлхээнд холбосны дараа дамжуулах чадварыг шалгана.

109. Нуурс, занарын далд уурхайд тэсэлгээний өрөөний хэлхээ нь мөргөгцөс 50-100 метрийн зайд байрласан байна. Тэсэлгээчин тэсрэх бодисыг цэнэгэхийн өмнө өрөөний хэлхээний хэвийн ажиллагааг шалгасан байна.

110. Цооногийн, камерын цэнэгийг тэслэхийн өмнө цахилгаан тэсэлгээний хэлхээний өрөөний эсэргүүцлийг урьдчилан тооцож, агуулгүй зайнлас хянан хэмжих багажаар шалгана. Хэмжилтийн болон тооцон эсэргүүцлийн зерүү 10 хувиас илүү байвал тэсэлгээ хийхийг хориглоно. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээний эсэргүүцлийг хэмжих боломжгүй үед техникийн удирдагч буюу тэсэлгээний ажил удирдаж байгаа хүний зөвшөөрлөөр цахилгаан хэлхээний зөвхөн дамжуулах чадварыг шалгасны үндсэн дээр тэсэлгээ хийж болно.

111. Тэсэлгээ хийхийн өмнө цахилгааны өрөөний хэлхээг тэсэлгээний машинд холбоодоо хордоо байранд гүйцэтгэн. Биеэвэр нь тэсэлгээ хийх тохиолдолд зөвхөн тэсэлгээний ажил хариуцсан хүний зөвшөөрлөөр цахилгаан гүйцэлдээ холбогт хийн.

112. Цахилгаан тэсэлгээний хэлхээний холбогдсон хэсгийн утсыг дараагийн хэлхээнд холбоодоо эсрэг талын хэлхээний төгсгөлийн



үзүүрүүдийг нь богино холбоогоор холбоно. Хяналтын цахилгаан тэслүүртэй нөхцөлд үндсэн болон хяналтын цахилгаан тэслүүрийн утсыг хооронд нь андуурахгүй тулд тусад нь байрлуулах бөгөөд цэнгэлж дуссаны дараа тусгайлан баглаа болгоно. Бөөнээс нь тэслээг хийх үед цахилгаан тэслэгээний үндсэн, туслах хэлхэнүүдийг өөр өөр өнгөөр ялгасан байвал зохино.

113. Цахилгаан тэслэгээний шугамыг холбох үед түүний орчинд байгаа бүх төрлийн цахилгаан байгууламж, кабель, агаарын болон бусад цахилгаан тэжээгч, түүнчлэн цахилгаан соронзын нөлөөлөл бүхий эх үүсвэрэйг ут ажлыг эхлэхийн өмнө тэжээлээс салгана. Газрын доор тэслэгээ хийх нөхцөлд цахилгаан тэслэгээний хэлхээг холбох малтлалтуудыг уг хэлхээний холболтын ажлын бүсэд оруулна. Газрын дээр тэслэгээ хийх нөхцөлд цахилгаан тэслэгээний хэлхээний холболтын ажлын бүсэд гүйдэл дамжуулах шугамын утасны елгелтийн индрийг уг хяргалзан цахилгаан тэслэгээний хүрээндээс гадагш 50 метр, цоног дотор буудах цэнэг тэслэх үед 10 метр талбай холболтын ажлын бүсэд оруулан тооцно. Газрын доорхи малтлалтад цахилгаан тэслэгээний хэлхээг холбох үед холболтын бүсэд байгаа 42 вольтоос илүүгүй хүчдэлтэй гэрэлтүүлгийн шугам, агааржуулах сэнс, далд уурхайн зориулалтын аппаратын хүчдэлтэй таслахгүй байж болно.

114. Тэслэгээний багаж хэрэгсэл, тэслэгээний тоног төхөөрөмжийг гаднын хүн оролдох боломжгүй, харуул хамгаалалтад байгана.

115. Цахилгаан тэслэгээний хэлхээг цахилгааны шугамтай тусгай зориулалтын хэрэгслээр холбоно.

116. Цахилгаан тэслүүрийн тусламжтай тэслэгээ хийсний дараа хэлхээний утсыг цахилгааны шугамаас салгаж үзүүрийг богино холболтоор холбож 5 минутын дараа тэслэгээнийг хордох байрнаас гарахыг зөвшөөрнө.

117. Цахилгаан тэслэгээний утсыг хүчдэлд залгахад тэсрэлт явагдаагүй бол тэслэгээчин нь хэлхээний утсыг цахилгаан гүйдлийн үүсгэгчээс салгаж, үзүүрийг нь холбож тэслэх төхөөрөмжийн түлхүүрийг веертэй авсны дараа тэсрэгүй шалтгааныг тодорхойлно. Тэслэгээчинг тэслүүр тэсрэгүй мөчөөс хойш 10 минутын дараа хордох байрнаас гарахыг зөвшөөрнө.

118. Тэслэгээчинд тэслэгээний багаж хэрэгсэл олгохын өмнө тэдгээрийн ашиглалтын зааврыг танилцуулсан байна.

119. Нүүрс, занарын далд уурхай болон геологи хайгуулын ангийн тэслэгээний суурин цэгийн тэслэгээний зориулалттай багаж хэрэгслийг

15 хоногт нэгээс доошгүй удаа шалгаж байвал зохино.

Галаар буюу цахилгаан-галаар тэслэх

120. Цахилгаан-галаар тэслэгээ хийхдээ энэхүү дурмийн 104-119-т заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

121. Цэнэгт өвөөлт өгөхөд цахилгаан-галаар тэслэх аргы ашиглах боломжгүй нөхцөлд галын аргаар тэслэгээ хийхийг зөвшөөрнө.

122. Асаах болон хяналтын гуурсыг зөвхөн асаах бортого, гал дамжуулах шижим буюу тусгай асаах хэрэгслээр асаана.

123. Гал дамжуулах шижмээр өвөөж тэслэгээ хийх тохиолдолд асаах гуурсны гал дамжуулах шижмийн уртыг тодорхойлоодоо тэслэгээчин асаасан цэнэгээс холдож хоргодох байранд чөлөйтэй явж хүрэх хугацаагаар тооцоолно. Шлурээс цухайсан гал дамжуулах шижим нь 25 см-ээс баагай урттай байвал зохино.

124. Газрын дээр тэслэгээ хийх тохиолдолд 5 буюу түүнээс дээш гуурс асаахад зарцуулагдах хяналтын хугацааг шалгахдаа цэснээн бортого бүхий тэслүүртэй гуурсыг хэрэглэнэ. Хяналтын гуурсыг эхэлж асаах бөгөөд түүний урт нь 40 см-ээс баагай байна. Хамгийн богино асаах гуурс нь хяналтын гуурсаас 60 см-ээс доошгүй урттай байна. Газрын доор тэслэгээ хийх тохиолдолд хяналтад зориулж гал дамжуулах шижим хэрэглэнэ.

125. Газар дээр тэслэгээ хийхэд хяналтын гуурсыг асаах гуурсаас 5 м-ээс хойн зайд байрлуулах бөгөөд энэ нь тэслэгээчин аюулгүй байранд гарах гарцаас өөрчилгээд байна.

126. Асаах гуурсны гал дамжуулах шижмийг цэнэглэсэн тэсрэх бодист хүргэхгүй байвал зохино.

127. Гал дамжуулах шижмийг мушгахыг хориглоно. Үндсэн болон туслах асаах гуурсыг нэгэн зэрэг асаана.

128. Галаар тэслэгээ хийж байгаа тэслэгээчин тэсрэлт байгаа цэнэгийг тооцно. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар тоо алдсан буюу тэсрэгүй цэнэг үлдсэн бол сүүлчийн цэнэг тэслэснээс хойш 15 минутын дараа тэсрэлт болсон хэсэгт ойртохыг зөвшөөрнө. Хэрэв цэнэг тоо өвсөр тэслэснээн бол сүүлчийн цэнэг тэслэснээс хойш 5 минутын дараа тэсрэлт болсон хэсэгт ойртохыг зөвшөөрнө.

Цочир дамжуулах шижмээр тэслэх

129. Цочир дамжуулах шижмийтэй харьцах /оглох, холбох г./-даа түүнийг ашиглах зааврыг мөрдэж ажиллана. Үндсэн болон туслах



тэсэлгээний цочир дамжуулах шижмийг нэг
өдөөгчөөр зэрэг асаана.

Нонель системийн хэрэгслийр тэслэх

130. Нонель системийн тэсэлгээний хэрэгслийг хий, тоостой орчин, тоос тэсрэч болох нөхцөл, тасрэх аюултай хий үүсэх, хуримтлагдах газар, хий, тоосны аюултай нүүрсний уурхайгаас бусад газарт хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

131. Нонель системийн бялт тэслүүр нь хөнгөн цагааны түрхэц бүхий доторгой вакумжсан уутанд хадгалагдах бөгөөд үйлдвэрлэсэн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд ашиглах баталгаат хугацаатай байна. Ил задгай уутанд савласан тохиолдолд 3 сарын хугацаанд хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

132. Нонель системийн тэсэлгээний материалыг агааржуулалт сайтай агуулахад хадгалаха.

133. Нонель системийг бусад систем, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй холбон хэрэглэхийг хориглоно. Уг системийг зөвхөн дангаар нь зориулалтад дагуу хэрэглэнэ.

134. Цахилгаан бус өдөөх систем, Нонель системийг тэсэлгээнд хэрэглэхдээ холболтын бух шатны дарааллыг сайтар хянаж гүйцэтгэнэ.

135. Тэсрэх бодисыг цэнэглэхийн өмнө цооногийн гун, цооног хоорондын зайлт харгалзан Нонель системийн гуурсны уртыг хамгийн оновчтой байхаар сонгоно.

136. Тусгай зориулалтын баглаа, боодолд савласан Нонель системийн гуурсыг задлан хэрэглэхдээ түүнийг гэмтэхээс хамгаалаха. Баглаа, боодлоос нь гаргасан гуурсыг 30-90 хоногийн дотор хэрэглэнэ. Цэнэглэх үедээ Нонель системийн гуурсны холбогдон зангилаа хэсэг, их биед гэмтэл байгаа эсэхийг гарын алган дундуур шүвтрэн гүйлгэж шалгана. Цэнэглэх үед гэмтээн гуurstай бялт тэслүүрийг хэрэглэхийг хориглоно. Цэнэглэх үед бүлэг цооногийг өдөөх дарааллыг сайтар шалгана.

137. Тэсэлгээ хийх талбайгаас тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг холдуулсны дараа тэсэлгээний хэлхээний холболтыг хийнз. Холболтыг нэг ажилчин хариуцан хийнз.

138. Гадаргуугийн холбогч блокийг цооногт ойр байхаар холбоно.

139. Холбогч блокийн хоорондох гуурсны урт 0,6 м-ээс багагүй байна. Холбогч блок, цооногийн амсар хэсгийн хоорондын гуурсны бүрзэн бүтэн байдлыг сайтар шалгана.

140. Гэмтээн гуurstай холбогч блок хэрэглэхийг хориглоно.

141. Газрын дээрх тэсэлгээний хэлхээ нь аль болох богино, сунгаж татаагүй байна.

142. Нонель системээр цооног цэнэглэхдээ згээс болон багана хооронд холболт, бялт тэслүүрийг бүрэн холбосон байдал, ерөнхий хэлхээнд гэмтэл учирсан эсэхийг шалгана. Цахилгаан өдөөгч тэслүүр хэрэглэж байгаа тохиолдолд түүний бүх холболтыг хийсний дараа холбож тэсрэлтэнд бэлэн байгаа эсэхийг шалгана.

143. Нонель системийг өдөөгч тэслүүр нь холболтын хормоос эхлэн тэсрэх хүртэл хамгаалалтад байна. Түүний хамгаалахдаа ермийн нунтаг, хатуу картон цаас, элссээр булах зэрэг аргыг хэрэглэж болно.

144. Тэсэлгээний ажилд хэрэглэхэд тохиомжгүй болж хуучирсан буюу гэмтсэн Нонель системийн бялт тэслүүрийг устгана. Гэмтээгүй боловч устгах шаардлагатай бялт тэслүүрийг блок дахь цэнэгийг тэслэх үед хамт тэслэн устгаж болно. Бялт тэслүүрээс долгион дамжуулах гуурсыг тасалхуулж цооногт байрлуулсан системтэй хамт хийхдээ тэсрэх бодис нь бүрэн өдөөгч тэсрэх бодисын гадаргууд лентээр бэхлэн нааж тэслэх замаар устгаж болно.

Хэрэв задгай талбай дээр тэслэх бол түүний цохилтын долгионы үйлчилгээ, хэлтэрхий шидэгдэх аюулыг харгалзан устглалт хийнз.

145. Хуучирсан буюу гэмтсэн их хэмжээний тэслүүрийг устгах шаардлага гарвал тухайн ашиглаж байгаа системийн үйлдвэрлэгчид, эсхүл хамгийн ойр орших тэдний төлөөлөгчийн газарт хандана.

146. Нонель системийн цочир дамжуулах гуурсыг устгахдаа зориулалтын тэсэлгээний багажны тусламжтай гуурсны доторхи өдөөгч бодист дөл авалцуулах, шатаах замаар гүйцэтгэнэ.

147. Цочир дамжуулах шижмийг бялт тэслүүрт холбон тэслэж устгана. Мен тэсрэх бодистой хамт цооногт хийж блокийг тэслэхэд устгаж болно. Агаарын цохих долгионы үйлчилгээ, хэлтэрхийн шидэгдэх аюулыг анхаарч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

Ш. АСААХ БОЛОН ХЯНАХ ГУУРС,
БОРГТОН ӨДӨӨГЧ БЭЛТГЭХ

Борттон өдөөгчийг бэлтгэх

148. Борттон өдөөгчийг тэсэлгээний ажлын байранд шлур, цооногийг цэнэглэхийн өмнө зөвхөн нэг удаа хэрэглэхээр бэлтгэнэ. Борттон өдөөгчийг уурхайн гол амны малтальтын ажилд хэрэглэхгүй.



149. Бортон едөөгчийг бэлтгэхдээ бялт тэслүүрийг цаасан бортоготой тэрээр бодист бүрэн суулж бэхэлнэ. Тэслүүрийг бортогонд суулж нух гаргахдаа оч усрэхгүй, тэсэрх бодистай исэлдэгхүй материалыара хийсэн хэрэгслийг ашиглана. Шамхал буюу цутгалам тэрэх бодисоор едөөгч балтгэхдээ зөвхөн үйлдвэрт бэлтгэсэн доороо аягатай бортгоор хийнэ. Аягыг гүнзгийлэн ухах, томсгохыг хориглоно.

150. Цочир дамжуулах шижмээр тэслэхийн тулд түүний үзүүрийг хөроос доошгүй нуталж борттонд суулжана. Өдөөгчийг тойруулан цочир дамжуулах шижмээр боохыг зөвшөөрнө.

151. Ашиглаагүй едөөгчийг өрөнхий инженерийн тогтоосон журмаар устгана.

Асаах болон хянах гуурсыг бэлтгэх

152. Асаах болон хянах гуурсыг зориулалтын тусгай байранд бэлтгэн. Тэслэгээний ажлын үргэлжлэх хугацаа нь б сараас дээшгүй тохиолдолд асаах болон хянах гуурсыг тусгай тоноглосон байр, майхан, саравчид бэлтгэж болно.

153. Асаах болон хянах гуурсыг бэлтгэхдээ зориулалтын ширээ хэрэглэнэ. Тэслэгээний бүрт 100-гаас дээшгүй тэслүүр болон гол дамжуулах шиким тус тус байж болно. Асаах гуурсыг бэлтгэсний дараа уртын хэмжээгээр нь яланг нэгтгэж ороомог болгон боож тавиур дээр тавина. Тэслүүртэй гуурсыг нь хараад шууд ялгадахаар таних тэмдэг тавьсан байна.

154. Асаах гуурсыг бэлтгэхийн эмне бялт тэслүүрийн хонгионы дотор тал цэвэр байгаа эсэхийг шалгана. Бохирдсон нехцөлд зөвлөн тогих замаар цэвэрлэн. Хонгионд байгаа бохир зүйлийн улзах буюу ямар нэг зүйлээр ухаж гаргахыг хориглоно. Гол дамжуулах шижмийг тэслүүрт суулгахдаа эргүүлэхгүйгээр шууд түхэж аяганд нь няйт суулжана.

155. Гол дамжуулах шижмийг хонгионд суулгасны дараа хонгионы ирмэгтийг тусгай хэрэгслээр хавчин бэхэлнэ. Тэсэрх бодис бүхий хэсэгт нь тэслүүрийг хавчихыг хориглоно.

156. Тэспэх хэрэгслэлтэй холбосон гол дамжуулах шижмийг хүчлэн татахыг хориглоно.

IV. ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙХ

Үндсэн нехцөл

157. Тэслэгээний ажлыг техникийн тусгай баримт бичиг /тесэл, паспорт г.м./-ийг үндэслэн хийн. Цооног, тогтоосон болон камерын цэнзгийг тэслэх, тэрчлан барилга, байгууламж, усан доорхи болон тусгай зориулалтын тэслэгээний ажлыг

тэслеер гүйцэтгэнэ. Энд дурдсанас бусад тэслэгээний ажлыг паспорт боловсруулсны үндсэн дээр хийнэ.

158. Тэслэгээний ажлыг гүйцэтгэгч тэслэгээний ажлын тесэл, паспорттай танилцаж гарын үсгэ зурсан байна. Тэслэгээний ажил хийж малтарт, байгууламж бурт тусгай тооцоог баримтлан паспорт боловсруулна. Тэслэгээний ажлын тесэлд тэслэгээний ажлын үндсэн нехцөлүүд, цэнэгийг тэслэх арга, тэслэгээний хэлхээний тооцоо, цэнэг болон едөөгчийн бүтэц. Тэсэрх материалын хэмжээ, тэслэлгээний хийгээр ойр орчинд байгаа барилга, байгууламж, оршин сууцыг хамгаалах арга хэмжээ, аюулт бүсийн зайд, хэмжээ зэрэг тусгана. Тэслэгээний ажлын паспортыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал, техникийн удирдагч батална. Паспортыг түршилтын тэслэгээг үндэслэн боловсруулна. Тэслэгээний ажлын удирдагч /өрөнхий инженер/-ийн зөвшөөрөөр түршилтын оронд ижил нехцөлд явуулсан тэслэгээний ажлын үр дүнг ашиглаж болно. Хянах гуурсыг болон тэсрээгүй гуурсыг устгах, шуудуу гаргах, камерын ул цэвэрлэх зэрэгт тэслэгээний ажилд паспорт боловсруулах шаардлагатай. Тэслэгээний ажлын паспортад дараах зүйлийг тусгана:

158.1. мөргөцөгдхүүлж шилжүүлж, цооногийн байрлалыг харуулсан будуувч зураг, цэнэгийн байрлал, хэмжээ, шпурний тоо, гун, голчийн хэмжээ, тэслэх дараалал, тэслэгээний хэлхээний схем, удаашруулж реле, тэслүүрийн байрлал;

158.2. тэслэгээний үед тэслэгээчин, ажилчдын хорлогод байр;

158.3. агааржуулах хугацаа /далд уурхайд/;

158.4. тэслэгээний аюулт бүсийн радиус, тэсрэлтээр чулуулгийн шидэгдэх тархалтын зайд;

158.5. шилжүүлж, цооногийн түгжээний уртын хэмжээ, түгжээснээд хэрэглэгдэх материал;

158.6. харуулын байрлал.

159. Уул-геологийн нехцөлөөс шалтгаалан тэслэгээний ажлын паспортын зарим үзүүлэлтийг техникийн удирдагчийн зөвшөөрөөр өөрчлөхийг зөвшөөрнө.

160. Аюулгүй байдлыг хангагаагүйгээр тэслэгээний ажил явуулахыг хатуу хориглоно.

161. Тэслэгээний ажил эхлэхийн эмне аюултай бүсийн хязгаарыг урьдчилан тогтооно. Энэ хязгаарыг тусгай таних тэмдгээр тэмдэглэсэн байна. Аюултай бүсийн зааг дээр харуул гаргана. Харуулд гарсан хүнд давхар ажил хариуцуулахыг хориглоно. Тэслэгээний үед хортой хий, тоос хуримтлагдах газарт хаалт тавьж "Орохыг хориглоно" гэсэн тэмдэг тавина. Тэслэгээний ажил дуусч малтартад агааржуулалт бүрэн хийсний дараа хаалт, тэмдгийг авна.



162. Ил уурхай болон газрын доорхи манталтуудад "D" ангиллын утаат дариас бусад тэсрэх бодисоор бөвнд нь тэсэлгээ хийхээр цэнглэх үед хориотой бүс тогтооно. Ил уурхайд хориотой бүсийг тэслеер, түүний зайлж хамгийн ойр орших цэнгээс 20 метрээс багагүй байхаар тогтооно. Газрын доорхи тэсэлгээ хийх тохиолдолд хориотой 2 бүс тогтооно. Нэгдүгээр бүсэд цэнглэх эцсийн цооногоос 50 м-ийн радиуст багтах бүх манталтуудыг хамгааруулна. Хөөрдүгараа бүсийг агаарын цохилтын долгиноор тооцож тэслеер тодорхойлно. Цахилгаан тэслүүрийг ашиглаж тэсэлгээ хийх тохиолдолд тэслүүр хийхийн өмнө, харин цочир дамжуулах шижмээр тэслэх нехцелд тэсэлгээний хэлхээнд холболт хийхийн өмнө агуултай бус /тэслеер тооцоолсон/-ийг тогтооно. Биеенеэр хийх тэсэлгээг тусгай тэслеер гүйцэтгэнэ.

163. Тэсэлгээ хийх үед анхааруулах дуут болон гэрлэн дохио заавал өгнө.

164. Дуут дохио нь сайн дуулдахуйц чимээтий, гэрлэн дохио нь агуул бүхий газруудад ил харгадахаар байх ёстой. Тэсэлгээ хийх үед дохиог доорхи дарааллын дагуу өгнө:

164.1. "Анхааруулах" буюу нэгдүгээр дохио /нэг удаагийн үргэлжилсэн/-гоор тэсэлгээний агуулт бүсэд байгаа бүх хүнийг агуулгүй байранд гаргаж харуул тавина. Хүмүүсийг холдуулж харуул тавьсны дараа тэсэлгээчин тэсэлгээний хэлхээг холбож агуулгүй байрны бэлтгэлий шалгаж узэн;

164.2. "Тэсэлгээ" буюу хөөрдүгараар дохио /хөөр удаагийн үргэлжилсэн/-гоор тэсэлгээний ажлыг хийн;

164.3. тэсэлсэн газрыг шалгасны дараа "Түгшүүр зогсоо" буюу гуравдугаар дохио /турван удаагийн бодино/-гоор тэсэлгээний ажиллагаа дууссаныг мэдэгдэнэ.

165. Цооногийн, тогтоон болон камерын цэнгээр тэсэлгээ хийхээр өдөвчийг цэнэгт суулгах, цочир дамжуулах шижмээр тэслэх үеийн тэсэлгээний хэлхээг холбох эзрэгт хугацаа шаардлагах тохиолдолд хумүүсийг агуултай бусийн гадна гаргахгүй хамгийн ойр орших цэнэгт 50 метрээс дотогш зайд нэвтрүүлэхгүй байж болно. Энэ тохиолдолд өдөвчийг цэнэгт холбоход тэслүүрийг цэнглэх талбайд байгахыг хориглоно.

166. Тэсэлгээний тэслэх цэнэгийн тоо, хэмжээ нь тэсэлгээний ажлыг гүйцэтгэхээр төвлөвсөн хугацаанд багтахаар байна.

167. Хэд хэдэн хэсэгт тэсэлгээ хийхэд бэлтгэсэн цэнэгийн тоо нь зөвхөн нэг удаагийн тэсэлгээ хийхэд тохирсон байна.

168. Өрөмдсөн шпурийг цэнглэхийн өмнө сайтар цэвэрлэсэн байна.

169. Цэнэглэсэн шпурийг түүжихдээ оч үүсгэдэггүй саваа, бусад материалаар хийсэн зүйлийг ашиглана. Түүжих савааны урт нь цэнглэх нүхний гүнээс урт байна.

170. Бортон өдөвчийг шпурийн дээд хэсэгт байрлуулна. Цахилгаан тэслүүрийг шпурийн аманд ойрхон, хонгионы өроолыг нь нүхний мухар руу харуулж байрлуулна.

171. Цэнэгийг бортон өдөвчтэй гацсан тохиолдолд саваагаар хатгаж түүжихийг хориглоно. Хэрэв өдөвч нь авах боломжгүйгээр гацаал нүхийг цэнэглэхийг зогсоож бусад цэнэгүүдийн хамт тэслэнэ.

172. Нүүрсний цулыг сийрэгжүүлэх үед гидравлик техникийн аргаар түгжсан 5 м-ээс дээш гүнтэй шпур, цооногийг уртасгасан буюу цувуулан байрлуулсан цэнгээр тэслэхдээ нэмэлт өдөвчөөр цочир дамжуулах шижмийг ашиглаж болно.

173. Шпур, цооногт цувуулан байрлуулсан цэнэгүүдийн хэсэг бүрт ногээс илүү өдөвч хэргэлэхийг хориглоно. Хий, тоосны агуултай уурхайд цувуулан байрлуулсан цэнэгийг метаны ялгаралгүй чулуулгийн мергэцэгт, зөвхөн өрөмдсөн шпур, цооногт хэрэглэнэ.

174. Цэнэглэх үед тэсрэх бодис асгарсан байвал уг шпурийг гүйцэж цэнэглээд бусад цэнэгүүдийн хамт тэслэнэ.

175. Цочир болон гал дамжуулах шижим, цахилгаан тэслүүрийн тусыг дутграх, татааж чангаах, хугалахыг хориглоно.

176. Цооног, шпурийн түгжээсийг хийхдээ анхаарал, болгоомжийт хандана. Цахилгаан утас, цочир дамжуулах шижмийг чөлөөтэй, сухлан байрлуулна. Цэнэгийн түгжээний материалд том ширхэгтэй болон шатах зүйлийг ашиглахыг хориглоно. Машины тусламжтай түгжээний материалы шпур, цооногт байрлуулахдаа зохих зааврын дагуу гүйцэтгэнэ.

177. Ил цэнэгийг тэслэхдээ нэг цэнэг нь бусад цэнэгтээ нөлөө үзүүлэхээргүйгээр байрлуулна. Хэрэв тийм боломжгүй бол цахилгаан тэслүүр буюу цочир дамжуулах шижмээр нэг зэрэг тэслэнэ.

178. Ил цэнэг буюу цочир дамжуулах шижмийг чулуу, хайрга зэрэг хүнд зүйлээр дарж хучихыг хориглоно.

179. Хэд хэдэн цооногийн цэнэгийг нэг зэрэг тэслэхдээ зөвхөн цочир дамжуулах шижмээр, эсхүл цахилгаан тэсэлгээний аргаар гүйцэтгэнэ. Цооногийн гун 15 м-ээс дээш нехцелд цэнэгийг тэслэхдээ заавал нэмэгдэл холболттой байлгана.



180. Хамгаалах хүчилттэй бүлэг цэнэгийг зайлшгүй тэслэх шаардлагатай үед нэгэн ээрэг тэсэлнэ.

181. Дуу цахилгаантай бороотой үед газрын дээр, газрын дээр амтай уулын далд малтаптуудад цахилгаанаар тэслэгээ хийхийг хориглоно. Хэрэв цахилгаантай бороо орохос өмнө цахилгаан тэсэлгээний хэлхэг холбосон бол аянга, борооны өмнө тэсэлгээг хийж, эсхүл тэслэх хэсгийн хэлхээний утсыг ерөнхий хэлхээнээс салгаж утасны төгсгелийн үзүүрийг тусгаарлан хамгаалж хүмүүсийг аюулт бүсээс гаргах, эсхүл хоргодох байранд оруулна.

182. Эжлын байр зохих гэрлээр хангагдаагүй үед тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

183. Овор ихтэй чулууг ил болон штурийн цэнэгээр тэслэж бутлахдаа тэсэлгээний шугамын холболтыг зөвхөн нурлын дагуу дээрээс нь доош нь гүйцэтгэнэ.

184. Тэсэлгээний дараа тэсрээгүй үлдсэн шпур, цооногийг тэсрэх бодис үлдсэн эсэхийг үл харгалзан дахин өрөмдхийг хориглоно.

185. Шпур, цооног хоссон тэсэрсэн нөхцөлд 30 минутаас доошгүй хугацаа өнгөрсний дараа дахин цэнэглэхийг зөвшөөрөн.

186. Камерын цэнэгийг зөвхөн цочир дамжуулах шижим, цахилган тэслүүрийн тусламжтай тэслэхийг зөвшөөрөн. Цэнэгтэй камер бүрт хөөр өдеөгчийг хийн. Камерын цэнэгийн өдеөгчийг хатуу бурхуултэй сав /авдар, хайрцаг/нд байрлуулна.

187. Камерын цэнэг байрлуулах малтаптыг цэнэглэхийн өмнө цахилгааны дамжуулагч утсуудыг хурааж авсан байна.

Механик аргаар цэнэглэх

188. Тэсрэх бодисыг механик аргаар цэнэглэхэд зөвхөн тухайн аргад зориулагдсан тэсрэх бодисыг хэргэлэхийг зөвшөөрнө.

189. Тэсрэх бодисыг механик аргаар цэнэглэхэд зориулалтын тоног төхөөрөмжийг ашиглаж тэсрэх материалыг сонгон хэргэлэх зааврыг дагаж мөрднө.

190. Тротил-хөнгөн цагааны найрлагатай нунтаг тэсрэх бодисыг хийн үйлчлэлээр цэнэглэхэд ус буюу норгох, дэвтээх шингэнгийн нэмж хэргэлэх зааврыг дагаж мөрднө.

191. Тэсрэх бодисыг механик аргаар цэнэглэх үед тэсрэх бодисын дамжуулах хоолойн материал нь 10^6 Ом метрээс ихгүй цахилгааны

хувийн эсэргүүцлэлтэй, дамжуулах хоолой нь ялгах тэмдэгтэй байна. Цэнэг дамжуулах хоолойд цохилт, үрэлтээс оч гаргадаггүй, исэлдэж зөвхөрдгүй материалыар хийсэн зориулалтын 5 метр хүртэл урттай хоолой хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Тэсрэх бодисыг хийн үйлчлэлээр цэнэглэх үед бух цэнэглэх хэргэсэлд газардуулга хийсэн байна. Темер хоолойг нугалах радиус 0,6 м-ээс бага байхыг хориглоно.

192. Тэсрэх бодисыг хийн шахалтаар тээвэрлэх болон шпур, цооногийг цэнэглэх үед тоног төхөөрөмжийн оператор, тэсэлгээний хооронд 20 м-ээс багагүй зайдай байна. Тоног төхөөрөмжийн оператор, тэсэлгээчин нь бие биеш шуд харах боломжгүй нөхцөлд хоёр талын шууд холбоогүйгээр ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

193. Цэнэглэх үед цэнэглэгч машинаас агарсан тэсрэх бодисыг цүглүүлж устгана.

194. Хамгаалалтгүй цахилгаан тэслүүрийг хэрэглэж тэслэгээ хийхдээ цэнэглэх төхөөрөмжийг холдуулсны дараа өдеөгчийг тэсэлгээнд балтгийг зөвшөөрөн. Цахилгааны үйлчлэлээс хамгаалагдсан цахилгаан тэслүүрийг хэрэглэх нөхцөлд өдеөгчийг цооногийн өрөөлд шууд байрлуулж болно. Тэсрэх бодисыг механик аргаар цэнэглэх үед тэсрэх бодисын үйлчлэлээс өдеөгчийг хамгаалсан байна.

195. Цэнэглэх дууссаны дараа цэнэглэх төхөөрөмж, хоолойнуудад үлдсэн тэсрэх бодисыг цэвэрлэх шаардлагатай.

196. Өөрөө явагч цэнэглэгч машин нь тэсрэх материалыг тээвэрлэх шаардлагыг хангасан байна.

197. Цэнэглэх төхөөрөмж, өөрөө явагч цэнэглэгч машин зэрэг механизмохсан хэргэлүүдийн засварыг тусгайлан бэлтгэсэн байранд хийн.

Беенеэр хийх тэсэлгээний эжлийн онцлог

198. Беенеэр хийх тэсэлгээг энэхүү дүрмийн дагуу гүйцэтгэнэ.

199. Газрын доорхи малтаптуудад беенеэр хийх тэсэлгээний балтгэл ажилд оропцож байгаа хүмүүсийг хувийн хамгаалах хэрэглэлээр хангасан байна.

200. Беенеэр хийх тэсэлгээний үед хүмүүсийн байрлах газар болон зиүлтэй бүсийг тэслэөр тогтоондо.

201. Газрын дээр гүйцэтгэх беенеэр хийх тэсэлгээ нь агаарын үргэлжлийн цохилтын непелен үүсгэхээр бол энэ тухай нутгийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.

**Тэсрээгүй баарсан цэнэгийг устгах**

202. Ил уурхайд тэсрээгүй улдэж баарсан цэнэг илрүүлсэн буюу баарсан цнэг байна гэж үзсэн тохиолдолд түүний дэргэд таних тэмдэг тавьж, гүний уурхайд бол малтальтын мөргөцтөг хаяалт хийж энэ тухай техникийн удирдагчид мэдэгдэн.

203. Баарсан цэнэгийг устгахтай холбоотой ажлыг зөвхөн техникийн удирдагчийн шийдвэрээр гүйцэтгэн.

204. Техникийн шалтгаанаар тэслэх боломжгүй цэнэгийг тэсрээгүй цэнэгийн нэг адил баарсанд тооцно. Баарсан цнэг бурийг энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтын 7 дугаар маягаар баталсан *"Тэслэгээний ажлын үеийн тэсрээгүй баарсан цнэг бүртгэх"* дэвтэрт бүртгэнэ.

205. Баарсан цэнэгийн орчимд түүнтэй холбогдолтуй ажлыявуулхыг хориглоно. Нуурсний уурхайд тэсрээгүй цэнэгийг устгахын тулд мөргөцгийн нурсан нуурсийг цэвэрлэнэ.

206. Баарсан цэнэгийн цахилгаан тэслүүрийн ил утсуудыг богино холбоогоор холбосон байна.

207. Баарсан ил цэнэгийг устгахдаа түүнд шинээр цнэг тавьж тэслэн.

208. Баарсан цэнэгийг устгахын тулд цнэг бүхий шпурээс 30 см-ээс багагүй зайд зэрэгцүүлэн нэмэлт /туслах/ шпур өрөмдөж таслан. Нэмэлт шпурийн тоо, байрлалыг техникийн удирдагчадаас тогтооно. Баарсан цэнэтний нүхний амнаас түгжссийг авч түүнээс 20 см зайд туслах шпур өрөмдэн таслан.

209. Усан буу байрлуулсан мөргөцтөг баарсан цэнэгийг техникийн удирдагч болон тэслэгээний хяналтын дор усаар шуршиж устгахыг зөвшөөрнө. Баарсан цэнэгийг устгахаа уед мөргөцтөг хун байхыг хориглоо бөгөөд усны алсын удирдлагаар тавина. Усанд цохигдон норсон тэслэгээний хэрэгслээс цахилгаан тэслүүрийг салгах арга хэмжээг шууд газар дээр нь авна.

210. Төмөр болон төмөр хийц бутээцийг тэслэх уед шпурийн баарсан цэнэгийн түгжссийг авч шинээр өдеөгч хийж тэслэн.

211. Цооногийн баарсан цэнэгийг дараах журмаар устгахыг зөвшөөрнө:

211.1. тэслэгээний гол хэлхээний гэмтлээс шалтгаалан /баарсан цэнэгийн хамгийн бага эсэргүүлийн шугамын урт багасаагүй тохиолдолд/

тэсрээгүй бол дахин тэслэж устгахыг зөвшөөрнө. Хамгийн бага эсэргүүлийн шугамыг шалгах явцад тэсрэлтээр чулуу шидэгдэх аюултай байвал тэслэж устгахыг хориглоно;

211.2. баарсан цэнэгтэй цооногийг дарсан чулуу, широог гарцаар зайлцуулж цнэгийг авч болно. Баарсан цэнэгтэй цооногийн дээрх чулуу, широог зайлцуулах боломжгүй бол цооногоос 1 метр зайд дахин цооног өрөмдөж тэслэгээ хийнэ. Ингэхдээ аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэслэгээний ажлын удирдагчас цооногийн чиг, түүний тун, цнэгийн хэмжээг тогтоогүйн чиг;

211.3. баарсан цэнэгтэй цооногоос 3 м-ээс багагүй зайд зэрэгцүүлэн цооног өрөмдөж цнэглэн тэслэх;

211.4. утаат дариас бусад "D" ангиллын тэсрэх бодисыг цочир дамжуулах шижмээр тэслэх нөхцөлд цооногоос цнэгийг угааж гаргах;

211.5. баарсан цэнэгийг дээрх аргуудаар устгах боломжгүй нөхцөлд аж ахуйн нэгж, байгууллагын еренхий инженерийн баталсан тесдийн дагуу устгана.

212. Бага камерын цэнэгийг устгахдаа түүний уртын гуравны нэгжээс багагүй зайд зэрэгцээ камер ухаж цнэглэн тэслэгээ хийнэ.

213. Камерын баарсан цэнэгийг устгахдаа түгжссийг авч шинээр өдеөгч хийж түгжээд хувийн журмаар тэслэгээ хийнэ. Баарсан цэнэгийн бага эсэргүүлийн шугамыг хэмжих шалгах уед чулуу шидэгдэх аюултай гэж үзвэл шууд тэслэхийг хориглоно. Энэ тохиолдолд түүнийг устгахын тулд түгжссийг зайлцуулж тэсрэх бодисыг гарцаар гаргаж авах бөгөөд цэнэгийг устгахаа дуустал харуул хамгаалалт гаргана. Камерын баарсан цэнэгийг устгахад нэмэгдэл малтлалт шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын еренхий инженерийн баталсан тесдиеер гүйцэтгэн.

214. Камерын баарсан цэнэгийг устгахаа тэслэгээ хийсний дараа тэслэгээчин нь тухайн газрыг сайтар шалгаж улдсан тэсрэх материалыг цуглуулан авч техникийн удирдагчийн шийдвэрээр устгасны дараа ажилчдаг мөргөцтөг орохыг зөвшөөрнө.

215. Тогоолсон цнэг баарсан тохиолдолд уурхайн еренхий инженерийн баталсан теслийн дагуу устгана.

216. Чичирхийллийн хайгуулын ажлын цооногийн баарсан цэнэгийг түүний тэсрээгүй шалтгааныг тогтоосны дараа цооногоос дээш нь татах авах, хэрэвээ дээш гаргах боломжгүй бол дахин тэслэж устгана.

217. Тэслэгээний уед цахилгаанаар тэслэх аппаратурт ажиллаагүй тохиолдолд түүний утсыг



тэсэлгээний ерөнхий хэлхээнээс салгаж хоронд нь богино холбоогоор холбоно. Тээрэгүй хэлхээнд өөр аппарат холбон тэсэлгээг хийнэ. Энэ тохиолдолд бүрэн бус тэсрэлт явагдвал тэсрэлтээс үлдсэн тэсрэх бодисыг цуглуулж устгана.

218. Усан доор болон мөс тэслэхэд баарсан цэнэгийг тэсэлгээ хийснээс хойш 15 минутын дараа гаргаж авахыг зөвшөөрнө. Баарсан цэнэгийг устгахдаа баарсан цэнэгийн 25 хувьтай тэнцэх хэмжээний цэнэгийг шинээр нэмж хийн тэсэлгээ хийнэ.

219. Шатаж байгаа зүйлийг устгах тэсэлгээ хийхэд /80°C-ээс дээш хэмтэй нөхцөлд/ үлдсэн баарсан цэнэгт ойртохыг цэнэгт цочрол өгснөөс хойш 1 цагаас доошгүй хугацаа өнгөрсний дараа аммиакийн шүүний ялгаралт байхад тохиолдолд зөвшөөрнө. Хэрэв шатаж байгаа зүйлийн халуун нь 80 хэм хүртэл байвал 15 минут өнгөрсний дараа зөвхөн тэсэлгээний ажлын удирдагч орохыг зөвшөөрнө.

220. Модны үндсийг тэслэх үед баарсан цэнэгийг дараах аргаар устгана:

220.1. шлуурин түгжээсийг гарцаар авах, шинээр цэнэг хийх;

220.2. баарсан цэнэгийн дэргэд 15 см зайд шинээр шлур бөрөмдөн цэнэг хийж тэсэлгээ хийх.

221. Баарсан цэнэгийг устгах ажил тухайн эзлжинд дуусаагүй бол дараагийн эзлжийн тэсэлгээчид ажлын даалгавар өгч үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. Энэ нөхцөлд баарсан цэнэгтэй газарт хүн орохдоо өмнөх эзлжийн тэсэлгээний ажлын удирдагчнаас зөвшөөрөл авсан байвал зохино.

V. ГАЗРЫН ДООРХИ МАЛТАЛТАД ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙХЭД ТАВИГДАХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА

Үндсэн нохцол

222. Газрын доорхи малтальтыг угтуулж малтах буюу малтальтыг холбох үед тэсэлгээ хийхдээ дараах нохцэлийг хангана:

222.1. уулзах хоёр малтальтын мөргөцлийн хоорондох зайд 15 метр болох үеэс эхэн мөргөц тус бүрт эзлж дараатайгаар тэсэлгээ хийнэ. Малтальтын хоорондох үлдээц цулыг тухай бүрт хэмжжик байвал зохино. Уулзах хоёр малтальтын албан нэг мөргөцтэй цэнэг хийхийн өмнө тэсэлгээний ажилд холбогдолгуй хүмүүсийг аюулгүй байранд гаргаж тэслээс хийх болон мөрөнцийн эзргүүтгэлийн аман дээр харуул тавина. Тэсэлгээний ажил бурийг уурхайн ерөнхий инженер, уурхайн даргын

томилсон хүний бичгээр өгсөн даалгаврыг үндэслэн эзлжийн техникийн удирдагч биечлэн удирдан гүйцэтгэнэ.

222.2. тэсэлгээг мөргөцлийн эзргэгч талын хүмүүсийг аюулгүй байранд оруулж тэнд харуул тавьсан тухай мэдээг авсны дараа эхэнэ;

222.3. тэсэлгээний дараа мөргөцлийн эзргэгч талд гарсан харуулыг зөвхөн тэсэлгээ хийсэн тэсэлгээчний зөвшөөрлеөр буулгана;

222.4. уулзах хоёр мөргөцлийн хоорондох зайд нь 7 м болоход мөргөцлийн ног талын ажиллагааг зогсоож ног мөргөцгөөс малталах хийж тэсэлгээ хийнэ;

222.5. хий, тоосны аюултай уурхайд уулзах хоёр мөргөцлийн хоорондох үлдээц цуп нь 3 м болоход тэсэлгээ хийхийн өмнө холбогдох хяналтын ажилтнууд хий, тоосны агуулгыг хэмжжик, метаны хийг хэмжих автомат хэрэгслийг байрлуулан тэсрэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжэг авсан байна.

223. Нуурс, занарын уурхайд малтаж байгаа эзрэгээ хоёр малтальтын хоорондох зайд 15 м-ээс бага байгаа тохиолдолд мөргөцгөөс ажилчдыг аюулгүй байранд гаргаж тэсэлгээний паспортад заасны дагуу харуул тавьсны дараа тэсэлгээ хийнэ. Зэрэгцээ малталаад ног мөргөцгөөсөө 50 м-ээс илүү зайд түрүүлж явваа нөхцөлд тэсэлгээ хийхэд эзрэгээ малталаас ажилчдыг гаргахгүй байж болно.

224. Тэсрэх материалын агуулах, түгээх, хадгалах байрнаас 30 м-ээс дотогш зайд тэсэлгээ явуулах, здгэрэй байгууламжаас 100 м-ээс дотогш зайд тэсэлгээ хийх үед хүн байхыг хориглоно.

225. Тэслэх цэнэгээс 20 м-ээс дотогш зайд байгаа нурсан нуурс, ачигдаатгүй чулуулаг, тэргэнцэр, бусад материал нь малталаан хөндлөн огтолын талбайн гуравны нэгзээс их язг эзлэн мөргөцлийн агааруулалтыг хундрүүлж гарц гармыг хааж байвал тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

226. Эгц уналтай нуурсний давхаргын олборлолтын мөргөцөг /лаваа/-ийн доод уулзварт агаар орох, хүмүүс чөлөөтэй явах боломжтой нөхцөлд тэсэлгээний ажил явуулахыг зөвшөөрнө.

227. Хий, тоосны аюултай нуурс, занарын болон хүдрийн далд уурхайд галаар болон цахилгаан-галаар тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

228. Налуугийн хэмжээ 30 хэмээс их уналтай малталаад болон тэсэлгээ хийх тохиолдолд тэсэлгээчин хурдан гарахад хундрэлтэй бол галаар тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

229. Галаар өднөж тэсэлгээ хийхэд зөвхөн ног тэсэлгээчин гуурсыг гардан асуана. Галаар ног удаад 16-гаас дээш цэнэг тэслэхийг хориглоно.



Асаах бортого хэрэглэх үед нэг мөргөцтөгт нэг удаагийн хэрэглэх бортогоны тоо нь 10-аас илүүгүй байна. Асаах бортого, гуурс хөёрыг хэрэглэж тэслэх тохиолдод нийт асаах цэнэгийн тоо 16-гаас ихгүй байх бөгөөд мөргөцтөгт хэрэглэх бортогоны тоо 6-гаас хэтрэхгүй байна. Хэрэв 16-гаас дээш цэнэгийг асаах бортогуүгээр тэслэх тохиолдод зөвхөн цочир дамжуулах шижмээр буюу цахилгаан, эсхүл цахилгаан-галын аргы хэрэглэн. Өргөн нь 5 м-ээс дээш хэмжээтэй мөргөцтүүдэд хоёр тэсэлгээчин бортогон өдеөгчийг эзрг асаахыг зөвшөөрнө.

230. Урт нь 50 м-ээс дээш, өндөр нь 1.8 м-ээс дээш, налуу нь 20 хэм хүртэлх ул таазны чуулагуу на тогтвортой олборлолтын мөргөцтөгт тэсэлгээчин нь гол дамжуулах шиким асаах үедээ цвэр агаарын ургсгалд тэслэх цэнэгээс 30 м-ээс багагүй зайд байвал энхүү дурмийн 229-д заасан галын аргаар нэг удаа тэслэх цэнэгийн тоо хамаархгүй.

231. Үелэн нураан олборлож байгаа нүүрсний давхарын аль нэг үеийн мөргөцтөгт тэсэлгээний ажил хийх үед негеэ мөргөцтөгт хүмүүс байхыг хориглоно. Олборлолтын мөргөцөг, түүний дээд доод догол, камер, эгц болон налуу тогтоотой нүүрсний давхарын малтлалад тэсэлгээ хийх үед тэсэлгээнээс ялгарах хот хийд хүн хордоос урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ авсан нехцэлд агаарын ургсал гарч байгаа малтлалад тэсэлгээчин байхыг зөвшөөрнө.

232. Хөлдөөсөн уулын чуулугааг буюу хийн дараалттай бусад тэсэлгээний ажлыг зөвхөн зураг төслөөр гүйцэтгэнэ.

Уурхайн босоо их ам нэвтрэх болон гунзгийрүүлэх үеийн тэсэлгээний ажлын онцлог

233. Уурхайн босоо их амьг нэвтрэх болон гунзгийрүүлэх үед тэсэлгээний ажлыг гагцхүү газрын гадаргуулас, эсхүл ашиглагдаж байгаа тухайн түвшингээс хийн. Энэ нехцэлд тэсэлгээчин малтлалын цвэр агаарын ургсгалд байрлаж цахилгаанаар буюу цочир дамжуулах шижмээр тэсэлгээ хийнз.

234. Галын аргаар тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

235. Бортогон өдеөгчийг бэлтгэхдээ газрын гадаргуу дээр тусгай байранд буюу уурхайн их амнаас 50 м-ээс дээш зайд зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. Бэлтгэсэн цэнэгийг тусгай цүнхэнд хийж уурхайн их амаар тэсрэх бодис болон хүмүүсээс тусад нь тэсэлгээний хяналтын дор өргөх машинаар тээвэрлэн. Өөрөө машини хурдьг 1 м/сек, хэрэвээ чиглүүлэгчтэй бол 2 м/сек-ээс хэтрүүлэхийг хориглоно.

236. Мөргөцтөгт цэнэглэлт хийж байх үед тэсэлгээчинээс гадна түүний ажилд туслах хүн байхыг зөвшөөрнө. Харин нөөр төрлийн ажил хийхийг хориглоно.

237. Уурхайн босоо их амны мөргөцтөгт цахилгаан тэсэлгээний хэлхээг ус нэвтрэхгүй бүрээстэй, зөвлөн кабелийн тусламжтайгаар холбоно.

238. Уурхайн босоо их амнаас ажилчдыг гаргасны дараа тэсэлгээчин туслах ажилчны хамт цахилгаан тэсэлгээний хэлхээнд холболт хийнэ.

239. Зөвхөн тэсэлгээний ажлын даалгаврыг бичгээр авсан тэсэлгээчин тэсэлгээний цэнэг дамжуулах утсыг холбоно.

240. Тэсэлгээний хэлхээг холбон бэлэн болгож, бүх ажилчдыг газрын дээр гаргасны дараа уурхайн босоо их амны хаалтуудыг нээхийг зөвшөөрнө.

241. Уурхайн босоо их амьг нэвтрэх үед шпур байрлуулах еренхий схемийн дагуу шинээр өрөмдөж байгаа шпурийг өмнөх эзлжийн үед өрөмдөн шпурээс зөрүүтэй байхаар өрөмдөнө.

Газрын доор барилга байгууламж /тунель/ барих үеийн тэсэлгээний ажлын онцлог

242. Газрын доорхи болон дээрх барилга, байгууламжийн ойролцоо тэсэлгээ хийдээс тухайн барилга, байгууламжийг ашиглаж байгаа албан газар болон мэргжлийн хяналтын байгууллагатай зөвшилцсений үндэснээ дээр батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэнэ.

243. Төв, суурин газарт усны ундрагаа ихтэй нехцэлд босоо их ам малтах үед бортогон өдеөгчийг босоо амны мөргөцгийн нэгдэх тавцан буюу тусгайлан бэлдсэн талбай дээр бэлтгэхийг зөвшөөрнө.

244. Тэсэлгээний хэлхээг холбох, түүнчлэн тэслэх шпурийг цэнэглэх ажлыг 2 м-ээс дээш өндөрт босоо их амны мөргөцтөгт тулган байрлуулсан тавцан буюу бозхэгээ тавих зориулалт бүхий хөдөлгөөнтэй тэргэнцүрийн тавцан дээр гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

245. Цахилгаан тэсэлгээний аргаар хонгилиг нэвтрэхдээ шпурийг цэнэглэх болон тэсэлгээ хийхийн өмнө нэвтрэлтийн тоног төхөөрөмжийг хүчдлгүй болгоно. Хонги малтакад түүн дотор бортогон өдеөгчийг бэлтгэхийг хориглоно.

246. Босоо малтлалын дээд хэсэгт гаргасан хэвтээ малтлалын сэлэх үед түүний эзрг талын малтлалад нь эзргэгүүлэн тэсэлгээ хийхийг хориглоно.

247. Цемерсен нүхэнд дараах нехцелийг хангасан тохиолдолд тэсэлгээний ажил явуулахыг зөвшөөрнө:

247.1. цэнэгийн дээд хэмжээг аж ахуйн нэгж, байгууллагын еренхий инженер тогтоосон байх;

247.2. цемерсен нүхний хоёр жигүүрт тэсэлгээг нэгэн зэрэг хийхгүй байх.

248. Цэнэгэлэх ажлыг тэсэлгээний ажлын удирдагчийн хяналтын дор тэсэлгэчин гүйцэтгэн.

249. Мөргөцөт галаар тэслэх үед зэрэгцээ хоёр давхаргад ижил хугацаанд цэнэглэж тэсэлгээ хийхийг зөвшөөрнө. Ингэсэн тохиолдолд хоёр давхаргад зэрэг тэслэх цэнэгийн тоо 8-аас илүүгүй байна.

Шатах, тэсрэх аюултай занарын уурхайд хийх тэсэлгээний ажлын онцлог

250. Шатах занарын орд газрыг далд аргаар ашиглах үед тэсэлгээний ажил хийхэд урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийсний үндсэн дээр хий, тоосны аюултай уурхайд тэсэлгээний ажил хийх шаардлагыг хангаж тэсэлгээ хийнэ.

Хий, тоосны аюултай нүүрсний уурхай, уулын малтальтад хийх тэсэлгээний ажлын онцлог

251. Тэсэлгэчин тэсэлгээний ажлын өмнө болон дарза мөргөцөт үзлэг хийж метаны хийн найрлагыг хэмжинэ. Ажлын мөргөцөт болон түүнээс 20 м-ийн зайд байрлах малтальтууд, тэсэлгээний хордох байранд метаны хийн агуулга 1 хувь буюу түүнээс дээш байвал тэсэлгээний ажил хийхийг хориглоно. Цахилгаан тэсэлгээний хэлээнд тэсэлгээний хэрэгсэл залгах бүрийн өмнө тэсэлгээний хордох байранд метаны хийн агуулгыг хэмжсэн байна.

252. Тэсрэмтгий тоос, метаны хийтэй уурхайд тэсэлгээ хийхэд дор дурдсан зүйлийг анхаарна:

252.1. цвэрзагаараар агааржуулдаг мөргөцөт агаарын хэмжээ, түүний хурд нь аюулгүй шаардлагад тохирсон байх;

252.2. метаны хий дээд зэрэгэр ялгарах цэгт цахилгаан тэслүүр хэрэглэж тэсэлгээ хийхэд зөвхөн оч үүсэх аюулгүй тэсэлгээний багаж хэрэгслийг хэрэглэх;

252.3. хүндэтгэлтэй нехцөлд доргиох тэсэлгээ хийх, овор ихтэй чулуулгийг бутлах, олборлолтын мөргөцийн таалыг албадан суулгах, бөөнөөр хүчтэй тэсэлгээ хийх, тэсрээгүй цэнэгийг устахад аюулгүй ажиллагааг хариуцсан техникийн хяналтын ажилтыг байгуулна.

253. Дараах тохиолдолд тэсэлгээний ажил хийхийг хориглоно:

253.1. метаны хий агуулгач нүүрсний давхарга бүхий бэлтгэл малтальт нэвтрэх үед хүрээлгэч чулуулаг болон давхарга доторхи чулууны үед хэсэгчлэн брэмдлэг, тэсэлгээний ажил явуулах;

253.2. теологийн нуралтай хэсэгт бүрэн олборлолт хийх, нүүрс олборлох комплекс ашиглах, гидро тэсэлгээ хийхээс бусад тохиолдолд олборлолтын мөргөцөт комбайны өмнөх нүүрсний цулыг урьдчилан сийрэгжүүлэх.

254. Малтальтын мөргөцөттэй хийх тэсэлгээний ажлын онцлогтой уялдуулж хэрэглэх тэсрэх материалыг сонгоно. Тэсрэх материалын сонголтыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, эсхүл тэсэлгээний ажлын удирдагч батална. Тэсрэх материал сонгоходоо дараах шаардлагыг харгалзан үзнэ:

254.1. Пангилын хамгаалалтгүй тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэхийг зөвшөөрнө:

254.1.1. хавтээ, налуу, босоо, огцом налуу малтальт нэвтрэх, уурхайн босоо их амны гунагийрэлт явуулахад дор дурдсан нехцелийг бүрдүүлсэн тохиолдолд:

254.1.1.1. мөргөцөттэй нүүрсний давхарга, нүүрсийн үе байхгүй, метаны ялгаралтгүй;

254.1.1.2. тэсэлгээ хийхийн өмнө уурхайн босоо их амны гунагийрэлтийн мөргөцеэ 20 см-ээс багагүй дун усаар дүүрээн;

254.1.1.3. малтальт нүүрсний давхаргад 5 метрээс дотогс ойртох үед болон нүүрсний давхарга нэвтрэх үе давхаргаас 20 метрээс багагүй зайд өнгөрсний дараа;

254.1.1.4. хэрээ малтальт нь нэг төрлийн бэхжээстэй, давхаргаас метаны хий нэвтрэхгүй, тусгаарлах давхаргыг зураг тэслэөр хийж аюулгүй ажиллагааны шинжээч бүхий байгуулзлын зөвшөөрснөөр нүүрсний үе, давхарга өнгөрсний дараа хэрэглэх.

254.1.2. газрын гадаргуулаас нүүрс, чулуулаг, хийн гэнээний шидэлт, ялгаралтай нүүрсний давхаргыг отолосон мөргөцөт дараах нехцелийг бүрдүүлсэн байна:

254.1.2.1. тэсэлгээ хийхийн өмнө малтальтын ульс 20 см-ээс багагүй өндөрт усаар дүүрэзэн байх;

254.1.2.2. холдсан чулуулаг дундуур болон усны ундарагаа байхгүй нехцөлд босоо их амьт нэвтрэх үед зураг тэслэйн байгууллагуудтай зөвшүүлжин усвар дүүрэгээс өөр арга хэмжээ авах;

254.1.2.3. тэсэлгээ хийхээс уурхайн босоо их амнаас хүмүүсийг гаргаж 50 м зайд гаргасны дараа газрын дээрээс голвэч гүйцэтгэх.

254.1.3. тоосны тэсрэмтгийн аюултай нехцөл бүхий нүүрсний болон нүүрс, чулуулгийн



холимог мөргөцгөт тэсэлгээ хийхийн өмнө нүүрсний тоосыг усаар шуршиж чийглэх буюу занаржуулсан байх;

254.1.4. нүүрс, хийн гэнэтгийн шидэлтийн аюултай давхаргад тэсэлгээний аргаар нүүрсний цулыг зохих зааврын дагуу суулгаж цэнэгийг газрын дээрээс буюу хоргодах байрнаас тэслэх;

254.1.5. шавар зуурмагийн цөмрөлтийн аюултай хэсэгт түүнээс хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ авах зорилгоор цооногийн цэнэгийг хэрэглэх;

254.1.6. олборлолтын механизанс мөргөцгөт таатыг суулгахдаа зохицтой аргыг тухайн нөхцөлд тохиуулан сонгох.

254.2. Шангилын хамгаалалттай тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэхийг зөвшөөрнө:

254.2.1. зөвхөн чулуулаг дундуур нэвтрэч байгаа малтлал болон түүний дотроос чулуулгийн шидэлтийн аюултай, метаны хий ялгарах боловч тоосны тэсрэлтийн аюулгүй мөргөцгөт;

254.2.2. зөвхөн чулуулаг дундуур нэвтрэч байгаа боссоо их ам болон ашиглаж байгаа түвшинээс түүний гүнзгийрэлтийг явуулж байгаа метаны хий ялгарахаар мөргөцгөт;

254.2.3. нүүрс, хийн гэнэтгийн шидэлт өгөх аюултай давхарын изхүүдийн чулуулгийн үе /нүүрсний давхаргаа хүртэлх чулуулгийн үеийн зузаан эзэц уналттай давхаргад 2 м-ээс баагүй, налуу уналттай давхаргад 1 м-ээс баагүй-ийн тоос дараах усны хэрэгжлийн малтлалттай хийх.

254.3. IV ангилын хамгаалалттай тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэхийг зөвшөөрнө:

254.3.1. тоосны тэсрэлтийн аюултай боловч метаны хий ялгарахгүй, нүүрсний давхаргаар нэвтрэч байгаа малтлалтын нүүрс болон нүүрс чулуулаг нийлмэлүүтэй мөргөцгөт;

254.3.2. хий, тоосны аюултай, тэсэлгээний явцад метаны хийн хэмжээгээр ялгарахгүй давхаргаар нэвтрэх байгаа хувьтэй, налуу болон дорноос нээх нэвтрэх байгаа малтлалт /10 хэм хүртэлх/-үүдийн нүүрс болон нүүрс чулуулаг нийлмэлүүтэй мөргөцгөт;

254.3.3. нүүрс, хийн гэнотийн шидэлтийн аюултай давхаргаар нэвтрэх үед нүүрс чулуулгийн нийлмэл үүтэй малтлалтын чулуулаг дундуур түрүүлэн явуулж байгаа мөргөцгүй чулуулгийг тэслэхэй;

254.3.4. нүүрс, чулуулгийн нийлмэлүүтэй, тэсэлгээний явцад их хэмжээний метаны хий ялгарах мөргөцгөт нүүрсийг урьдчилан тэсэлгээ хийхгүйгээр авсан нөхцөлд бат бэхийн

коэффициент 4-өөс дээш хатуулгатай хажуугийн чулуулгийг тэслэхэй.

254.4. У ангилын хамгаалалттай тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэхийг зөвшөөрнө:

254.4.1. тэсэлгээний явцад метаны хий их хэмжээгээр ялгарах хэвтэй, налуу, дорноос дээш нэвтрэх байгаа малтлалт /10 хэм хүртэлх/-үүдийн нүүрсний болон нүүрс, чулуулаг нийлмэл үүтэй мөргөцгөт. Энэ тохиолдолд нүүрс болон чулуулаг дундуур нэвтрэх байгаа нүүрс, чулуулгийн нийлмэл үүтэй мөргөцгөт нэг төрлийн тэсрэх бодис хэрэглэнэ;

254.4.2. онцгой тохиолдолд эрх бүхий газруудаас өгсөн тодорхойлолтыг үндэслэн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын зөвшөөрөөр нүүрсэнд Y ангилын, чулуулагт IY ангилын тэсрэх бодисыг хэрэглэх;

254.4.3. уурхайн агаарын ерөнхий ургаслаар агааруулсан урьдчилан цооног времдэн нэвтрэх байгаа метаны хий ялгарах, дорноос дээш нэвтрэх малтлалтын /10 хэм ба түүнээс дээш/ нүүрс, нүүрс чулуулаг нийлмэлүү бүхий мөргөцгөт;

254.4.4. их хэмжээний метаны хий ялгарах олборлолтын мөргөцгөт дөглөг гарах;

254.4.5. нүүрс, чулуулаг нийлмэл үүтэй, тэсэлгээний явцад их хэмжээний метаны хий ялгарах малтлалтын мөргөцгөт нүүрсийг урьдчилан тэсэлгээ хийгдүүгээр авсан нөхцөлд бат бэхийн коэффициент 4-өөс бага хажуугийн чулуулгийг тэслэхэй.

254.5. IY ангилын хамгаалалттай тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд хэрэглэхийг зөвшөөрнө:

254.5.1. их хэмжээний метаны хий ялгарах олборлолтын мөргөцгөт дээд дөгогыг авахад;

254.5.2. урьдчилан цооног времделгүйгээр нэвтрэх байгаа метаны хий ялгарах доороос дээш нэвтрэх /10 хэм ба түүнээс дээш/ малтлалтын нүүрсний мөргөцгөт;

254.5.3. метаны хий ялгарах нурсан, эзэрлэгээ уулсын цул дундуур нэвтрэх малтлалтын мөргөцгөт. Энэ тохиолдолд времдэх штурмийн гүн нь 1,5 м-ээс гүн биш, нэг нүхэнд орох бортогон тэсрэх бодисын хэмжээ нь 0,6 кг-аас их биш байвал зохино;

254.5.4. олборлолтын мөргөцгүйн араас явж байгаа агаарын малтлалтын чулуулгийн бат бэхийн коэффициент 4 болон түүнээс бага таазны чулуулгийг тэслэхэй.

254.6. УП ангилын хамгаалалттай тэсрэх бодисыг дор дурдсан тохиолдолд зөвшөөрнө:

254.6.1. нүүрс, худэр буулгах малтлалтад байгаа саравчлагдан үлдсэн уулсын цулыг арилгахад;

254.6.2. овор хэмжээ хэлтэрсэн чуулгуйг ил цэнэээр бутлахад;

254.6.3. таазыг суулгахын тулд бэхэлээний модон түлэүүрыг тэслэхэд.

255. Хий, тоосны аюултай уурхайд тэслэгээчнд ажлын нэг эзлжинд хамгаалалттай болон хамгаалалтгүй тэсрэх бодис нэг зэрэг олгохыг хориглоно.

256. Тэслэгээчний хоргодах байр нь уурхайн агаарын цэвэр ургасл бүхий хэсэгт тэслэгээ хийх газраас дор дурдсан зайд байна:

256.1. налуу болон хэвтээ /10 хэм хүртэл уналтай/ бэлтгэл малталаад-150 метр;

256.2. хэвтээ малталааны амнаас 10 м-ээс багагүй зайдай налуу буюу дорос дээш нэвтрэх /10 хэмээс их/ бэлтэл малталаад-100 метр;

256.3. олборлолтын мөргөцөт /18 хэм хүртэл уналтай/-50 метр;

256.4. камерын терлийн олборлолтын мөргөцөг болон нүүрний хамгаалах цулыг хураахад-200 метр;

256.5. металл бэхэлгээтэй мөргөцөт-50 метр;

256.6. нүүрс, чуулгуйг буулгах босоо малталаад-100 метр;

256.7. газрын гадаргуугаас малтаж байгаа босоо их ам буюу босоо малталаад /шурф/-ын үед-50 метрт.

257. Тэслэгээчний хоргодах байр, харуул хамгаалалт, бусад ажилчдын байрлалыг бөрмдлог-тэслэгээний ажлын зураг, тесел /паспорт/-д заасан байна.

258. Нүүрс болон нүүрс чууллаг чууллагалт үетэй мөргөцөөр 100 м-ээс их урттай мухар малталааг хийхдээ тэслэгээний еренхий хэлхээг тэслэгээчний хоргодах байрт байгаа тэслэгээний машинтай холбосон байна.

259. Хий ялгарах, тоосны тэсрэлтийн аюултай олборлолтын мөргөцөг болон бэлтгэл малталаад тэслэгээний ажил хийх мөргөцөг тус бүрийн онцлогт тохирсон тэслэгээний ажлын горимыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын тэслэгээний алба, ажилтан боловсруулж мөрднө.

260. Хий ялгарах, тоосны тэсрэлтийн аюултай малталааны мөргөцөт зөвхөн хамгаалалттай эгшин зуурын буюу хором удаашруулах үйлчилгээтэй цахилгаан тэслүүрийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

261. Хий, тоосны аюултай уурхайд малтаж байгаа түвшингээс уурхайн их амьг чууллаг дундуур түнгэгийрүүлж болон хээтээ, нэгнуу малталааг зөвхөн чууллаг дундуур малтаж үед хамгаалалтгүй тэсрэх бодис, хором удаашруулах

үйлчилгээтэй цахилгаан тэслүүр хэрэглэхийг дор дурдсан нөхцөлд зөвшөөрнө:

261.1. хамгаалалтгүй тэсрэх бодис, хором удаашруулах үйлчилгээтэй цахилгаан тэслүүр хэрэглэж байгаа үед мөргөцөг цэвэр агаараар тасралтгүй агааржуулж байх;

261.2. дээрх малталааны нүүрний үеэр дайран өнгөрсөн хэсгүүд хий үл нэвтрүүлэх, нүүрний тоосыг үл хуримтлуулах бэхэлгээ /бетон бэхэлгээ, шингэн бетоноор цардсан металл бэхэлгээ/-гэр бэхэлгэдэн байх;

261.3. малталааны мөргөцөт метан хий хуримтлагдаагүй байх;

261.4. цэнэглэх болон тэслэхийн эмне мөргөцөт метаны хийг урьдчилан хэмжинэ. Малталаан нүүрний давхаргад 5 метр зайдай ойртох үед болон нүүрний үеэр огтол гарсны дараа 20 метр хүртэл зайд хамгаалалтгүй тэсрэх бодис ба эгшин зуурын үйлчилгээтэй цахилгаан тэслүүрийг хэрэглэх.

262. Бортогон өдөөгчийг шпурийн аманд байрлуулна. Цахилгаан тэслүүр нь шпурийн аманд хамгийн ойр бөгөөд түүний хонгионы броол нь шпурийн мухар руу чиглэсэн байрлалтай байна.

263. Хий, тоосны аюултай уурхайд цэнэгийг түгжээсгүйгээр тэслэхийг хориглоно. Нүүрс, чуулгуйг тэслэхэд түгжээний урт нь дор дурдсан хэмжээтэй байна:

263.1. нүүрс болон чууллагад өрмдөх шпурийн тун нь 0,6-1 метр байвал шпурийн гүний хагастай тэнцүү;

263.2. шпурийн турт нь 1 м-ээс их бол 0,5 м;

263.3. цооногийн цэнэгт 1 м-ээс багагүй.

264. Тоосны аюултай нүүрс буюу нүүрс чууллаг чууллагалт үетэй мөргөцөт тэслэгээ хийхийн эмне нүүрний тоосыг усаар шүршиж чийглэх буюу эсхүл занаржуулна. Занаржуулах, чийгээ ажлыг тэслэх цэнэгээс 20 м-ээс доoshгийн зайд мөргөцөт холбогдсон бүх малталаад хийсэн байна.

265. Нүүрс, хүдрийг дамжуулах зориулалттай холбоос малталаад тээглэгдсэн нүүрс, чуулгуйг тэслэхийг хориглоно.

266. Цахилгаанаар тэслэх үед дор дурдсан нөхцөлийг хангасан байна:

266.1. хий, тоосны аюултай уурхайд цахилгаанаар тэслэгээ хийхдээ тухайн нөхцөлд ашиглахад зөвшөөрөгдж шалгасан хэмжих, хянах цахилгаан багажийг хэрэглэх;

266.2. цахилгам хэлхээний дамжуулах чадварыг шалгахын эмне метаны хий зөвзэл хэмжих.

266.3. тэсэлгээний өмнө тэсэлгээний станцын байранд хийн хэмжилт хийсон байх.

Тэсрэх материалыг далд уурхайд тээвэрлэх

267. Тэсэлгэчин болон ачигчийг ажлын байранд тэсрэх бодисын хамт тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр хүргэнэ.

268. Тэсрэх материалыг далд уурхайн гүнд аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан уурхайн тээврийн бүх төрлийн хэрэгслээр хүргж болно.

269. Уурхайн их амаар ажилчид орж, гарч байх үед тэсрэх бодис тээвэрлэхийг хатуу хориглоно. Тэсрэх материалыг уурхайн их амаар ачиж буулгах, зөвөрлөх үед уурхайн их амны ойролцоо малтарт, их амны дээр байгаа байгууламжид зөвхөн тэсэлгэчин, дохиочин, тэсэлгээний материалыг ачиж, буулгах ажилчин, түүний хүргэх ажлыг хариуцсан ажилтан байна.

270. Тэсрэх бодис хариуцсан ажилтан удирдлагаар диспетчерийн хяналтын ажилтан тэсрэх бодисыг ачиж уурхайн их амаар буулгана. Тэсрэх материалтай хайрцааг, сав нь уурхайн ерхэх машины /клетийн/ өндрийн турывны хоёр, түүний хаалга болон тэргэнцэрийн хашлагаас тус тус өндөргүй байна. Тэргэнцэрийн ерхэх машин /клет/-/д сайн бэхлэнэ. Тэсэлгээний хэрэгслийг тэсрэх бодисоос тусад нь зөвөрлөнө. Тэслүүртэй хайрцгийг давхарлахгүй нэг энэгэээр ачна.

271. Тэсэлгээний материал зөвж байгаа тэсэлгэчин, зөвгүй напуу малталаараа хүн тээврийн тэргэнцээр суудал бурт ногээс илүүгүй хүн байхаар суулгаж зөвнө. Туузан дамжлага, дүүжин замаар зохих журмын дагуу тэсрэх бодис тээвэрлэхийг зөвшөөрнө.

272. Далд уурхайд тэсрэх материалыг тээвэрлэхдээ дараахаа нехцэлийг хангасан байна:

272.1. тэсрэх бодисыг ачиж, буулгах ажлыг зөвхөн зориулалтын газарт явуулж;

272.2. ослын нехцэлд ачиж, буулгах талбайг хяналтын ажилтан, тэсрэх бодисыг хариуцагч нар тогтоох;

272.3. нэг цуваанд тэсрэх бодис, өдөөг хэрэгслийг тээвэрлэхдээ тэдгээрийн веер веер тэргэнцээр ачиж. Тэсрэх бодистой тэргэнцэр, цувааны толгой хоорондын зайд 3 метрээс доошгүй байх, цуваанд веер ачижыг хориглох;

272.4. тэслүүртэй моддоор доторлосон, шатдагчийг материалаар хийсэн битүү тагтай тэргэнцээр ачиж, өдөөг хэрэгслэлтийн цунх, савыг зөөлөн материалыаар бурж, нэг энэгэээр өрсөн байх, бусад тэсрэх материалыг ердийн тэргэнцээр хашлага хүртэл ачиж тээвэрлэх;

272.5. контактаар ажилладаг цахилгаан тэргэнцэрээр тэсрэх бодисыг зеөхдөө шатдагчийг материалаар хучсан байх;

272.6. тэсрэх материал ачсан цувазны урд, хойно нь тусгай гэрээн тэмдэг тавьсан байх;

272.7. уурхайд тэсрэх материал тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн өмнөс ирж байгаа тээврийн хэрэгслэл болон хүмүүс зогсож өнгөрүүлэх;

272.8. тэсэлгээний материал тээвэрлэх машинч болон холбоотой бусад хүмүүст аюулгүй ажиллагааны зааварынгаа өгсөн байх;

272.9. тэсрэх материал тээвэрлэхдээ тэргэнцэрийн машинч, тэсэлгэчин, тэсрэх материалыг хариуцагчаас өөр хүн байхыг хориглоно. Хэрэв тэргэнцэрийн хурд нь дагалдагч хүмүүсийн хурднаас илүүгүй бол явган дагаж болно;

272.10. тээврийн хэрэгслэл нь тусгай тоноглодсон цоож, лацтай бол хүн дагалдах шаардлагагүй;

272.11. дотоод шаталтын хөдөлгүүр бүхий далд уурхайн тээврийн хэрэгслийр тэсрэх материалыг аюултай ачаа тээвэрлэх шаардлагын дагуу тээвэрлэнэ, Гексоген, нитроэфиргүй тэсрэх бодисыг хадгалах байрнаас тэсэлгээний ажлын байр хүртэл ачиж тээвэрлэх машинь шанагаар аюулгүй ажиллагааны номжлт арга хэмжээ авсаар зөхийг зөвшөөрнө.

272.12. тэсрэх материалыг тээвэрлэхдээ шууд оролцох ажилтнууд аврах хэрэгслээр хангагдсан байна.

273. Шурфээр тэсрэх материалыг оруулж гаргахад дараахаа нехцэлийг мөрдөнө:

273.1. мөргөгтэй тэсэлгээний ажилд оролцоогүй бусад хүмүүсийн байхыг хориглоно;

273.2. тэсрэх материалыг оруулж гаргахад тэсэлгэчин, түүний туслах ажилчин эзрг хоёроос доошгүй хүн байх;

273.3. тээвэрлэх хэрэгслийн эргүүлэг, хаалт нь автомат тормоз буюу хамгаалалтын түгжээгээр тоноглодсон байх;

273.4. тэсрэх материалыг оруулж гаргахдаа өвөөгч материалыаас тусад нь зөвөрлөнө.

ҮИ. ГАЗРЫН ХӨРСОН ДЭЭР ТЭСЭЛГЭЭ ХИЙХЭД ТАВИГДАХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА

Үндсэн нехцэл

274. Тэсэлгээ хийх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэсэлгээний аюултай бүсэд багтаж барилга, байгууламжийн оршин сууцнад тэсэлгээ явуулах хугацаа, аюултай бүсийн тогтоогдсон хязгаар, дохионы төрөл, түүний шалтгааныг тухайн нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан иргэдэд урьдчилан мэддэгдэнэ. Тэсэлгээ хийх үед оршин



сүүгчид, бусад иргэд болон харуул хамгаалалтгыг аюултай бүсээс гаргана.

275. Тэсэлгээ хийх ажлын үед хоргodoх байгалийн хаалт байхгүй, тэсэлгээний аюултай бүсээс гаргах боломжгүй тохиолдолд тусгай хамгаалалт бүхий байр бэлтгэн. Уг хоргodoх байр нь тухайн орон нутгийн нөхцөлөөс шалтгаалан газар дор хийгдэх бөгөөд тусгай зураг төсөлтэй байна.

276. Байгалийн болон байгуулсан хоргodoх байр нь хумүүсийг тэсэлгээний уеийн бүх аюулаас нийдвартай хамгаалахар байна. Хоргodoх байранд тэсэлгээний машин байрлуулна. Хоргodoх байранд хүрэх замд саад болох зүйлийг зайлцуулж цэвэрлэсэн байна.

277. Тэсэлгээний машин руу цахилгааны утас татах үеэс эхлэн уг машин нь хамгаалалтад байна. Тэсэлгээний машин байрлуулсан хоргodoх байрт зөвхөн тэсэлгээчин орохыг зөвшөөрно.

278. Тэсэлгээний ажлын удирдагч, эсхүл түүний туслах нь аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүрэн төлөөлж тэсэлгээний ажлыг удирдан гүйцэтгэн.

279. Тэсэлгээний бүсийн ойролцоо цахилгааны шугам, дэд станц, үйлдвэрийн барилга, байгууламж, темер зам, газар доорхи төхөөрөмж, холбооны шугам зэрэг улсын чанартай объект байгаа тохиолдолд холбогдох байгууллагатай тэсэлгээ хийх талаараа үрьешилцэн байна.

280. Тэслэхэд бэлтгэж байгаа цэнэг нь бут, дээр зэрэг олоход хүндэртэй газар байрласан тохиолдолд галаар тэслэх үед цэнэгийн дэргэд таних тэмдэг байрлуулна.

281. Аюултай бүсийн хүрээнд байгаа орон сууцны байшин, бусад төрлийн байгууламж / үйлдвэр, агуулах, цахилгаан дамжуулгачийн ил шугам, ус, уур дамжуулах хоолой г.м./ийг тэсэлгээний нөхөнэллийн улмас гэмтэж зэрэгээс үрьешилцэн сэргийлэх арга хэмжээ /хаалт, хамгаалалт хийх зэрэг/ авна.

282. Хамгаалалттай бөөн цэнэгийг зайлшгүй тэслэх шалгарлагатай бол тэсэлгээг цахилгааныаар буюу цочир дамжуулах шижмээр хийж болно.

283. Цэнэглэх үед зарим цэнэг нь нүхэндээ чулуу, шавар зэрэг дарагдсан тохиолдолд нэмэлт цэнэг хийж тэслэн. Тэсэлгээний дараа нэмэлт цэнэгээр тэсэлсэн чулуулгийг тэсэлгээний хяналтын дор шалгаж тэсрээгүй үлдсэн цэнэгийн аюулгүй нөхцөлийг ханган устгах арга хэмжээ авна.

Газрын гадаргуу дээрх тэсэлгээний ажлын онцлог

Ил цэнэгийн арга

284. Нэг буюу зэрэгцээ байрлалтай хэд хэдэн овор ихтий хэсэгт ил цэнэгээр тэсэлгээ

хийдээ цэнэгийг нэг нь нөгөөдөө нөлөөлөхгүй байхвэр байрлуулна. Хэрэв ийнхүү байрлуулах бололцоо байхгүй тохиолдолд тэсэлгээг нэг зэрэг цахилгаан тэслүүр, нонель систем, түүнтэй адил төрлийн тэслүүр буюу цочир дамжуулах шижмийн туслаамжтай гүйцэтгэн.

Цооногийн цэнэгийн арга

285. Цооногийн амсраас 0,7 м-ийн доорхи зайд байгаа хог, чулуу, бусад зүйлийг цэвэрлэж, нуранги чулууллагатай цооногийг хамгаалалтын хоолойгоор бэхэлсэн байна.

286. Хэд хэдэн цэнэгийг зэрэг тэслэхээ зөвхөн цочир дамжуулах шижим, нонель систем, түүнтэй адил төрлийн тэслүүр, эсхүл цахилгааны аргаар гүйцэтгэн. 15 м-ээс дээш гүн цооногийг тэслэхээ туслах хэлхээ хэрэглэх бөгөөд энэ үед гал дамжуулах шижим хэрэглэхийг хориглоно. Цөвн тооны багаад 10 м-ээс илүүгүй гүн цооногийг гол дамжуулах шижмээр хоёр өдеөгчийг нэгэн зэрэг хэрэглэн тэслэхийг зөвшөөрно.

287. Цооногийг цэнэглэхээ мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрсөн машин, механизмыг ашиглана. Цооногийг чигжих ажилд зориулалтын автомашин ашигласан тохиолдолд уг машиныг оч баригч төхөөрөмжиеэр тоноглосон байно.

Тогоолсон буюу бага камерын цэнэгийн арга

288. Цооног буюу шпурийн доод хэсгийг тэлж томсгох зорилгоор буудаж таслэх үед өдеөгчийг шиджэх оруулахыг хориглоно. Цооногийн гүн нь 9,5 м-ээс дээш бол тэсэлгээг нонель систем, түүнтэй адил төрлийн тэслүүр, цахилгааны аргаар буюу цочир дамжуулах шижмээр гүйцэтгэн.

289. Цооног, шпурийг буудаж томсгосны дараа өмнөх тэсэлгээнээс хойш 15-30 минут өнгөрсний дараа шинээр цэнэглэхийг зөвшөөрно.

290. 4 м-ээс дээшгүй гүнд байрласан тогоолсон болон бага камерын цэнэгийг гол дамжуулах шижмээр тэслэхээ хоёр өдеөгчөөр нэгэн зэрэг тэслэн.

Цооногийн гүн нь 6 м-ээс дээш бол цэнэгийг зөвхөн цахилгааны аргаар буюу цочир дамжуулах шижмээр тэслэн.

291. Дээрх хоёр аргыг хэрэглэх тохиолдолд нөөц хэлхээг хэрэглэн. Цооногийн гүн 10 м-ээс хэтрэхгүй тохиолдолд цэнэгийг галын аргаар тэслэхийг зөвшөөрно.

Камерын цэнэгийн арга

292. Тэсэлгээний ажил хийх тесел /паспорт/-ийн дагуу мөргөцгийг тэсэлгээнд бэлтгэн.



293. Цэнэг байрлуулах камерыг газрын гадаргуутай холбох хувтээ гол ам /шотлын/-ын хөндлөн огтолын талбай нь 1.2 м²/ендер 1.5 м, ерген 0.8 м/, шурфын хөндлөн огтол нь 1 м²-ээс доошгүй байна.

294. Шурф болон хувтээ гол амнаас 3 м-ээс доошгүй зайд тэсрэх бодисыг бэлтгэх талбай зассан байна.

295. Тэсрэх бодисыг камерт хийж цэнэглэх ажлыг тэсэлгээчин хийж, туслах ажилчин тэсэлгээний ажилд тусална.

296. Тэсэлгээ хийх цэнэгт өдоөгчийг суулгах хүртэл 220 вольтын хүчдэлээр гэрэлтүүлж болох бөгөөд өдоөгчийг цэнэгт суулгахын өмнө мөргөцгөөс бүх цахилгааны утсыг салгаж зөвсөн байна. Цахилгааны хэлэхэг салгасан үед аккумуляторын гаралтуулгийг хэрэглэхийт зөвшөөрнө.

297. Тэсэлгээний ажлын удирдагч, бригадын дарга, эсхүл ахлах тэсэлгээчин нь тэсрэх бодисын цэнэглэсэн байдлыг шалгаж тэсрэх бодисын хэмжээг гаргана.

298. Цэнэглэх ажил 24 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжлэх тохиолдолд аммиакин шүүний тэсрэх бодисор болтгасэн өдоөгч, цасан болон темпер хонги бухий цахилгаан тэслүүрийг лак буюу резин, эсхүл тусгай усмалаар бурсэн байна.

299. Тэсэлгээчин болон түүний туслах ажилтыг босоо манталтаар тормоз болон бэхжэлт бухий өргөх машины тусламжтайгаар уурхайд оруулна. Босоо манталтын гун 5 м-ээс ихгүй тохиолдолд олсон буюу модон шат ашиглахыг зөвшөөрнө.

300. Камерыг цэнэглэх үед шурфт тэсрэх бодисыг ил задгай хаях, шидэж оруулахыг хориглоно.

301. Тэсэлгээчин нь мөргөцгөт байгаа болон газрын гадаргуу дээрх цахилгаан дамжуулах шугам, цочир дамжуулах шижмийг гэмтэхээс хамгаалж, тэсэлгээний ерөнхий хэлхээнд давхар туслах холболтыг хийнэ. Энэ тохиолдолд гал дамжуулах шижим хэрэглэхийг хориглоно.

302. Тэсэлгээчин нь тэсэлгээний хэлхээнд цахилгааны эсрэгүүлийг шалгаад, цэнэгийг түжиж дууссаны дараа дахин шалгана.

303. Цахилгаан тэсэлгээний машин нь хамгаалалтын таг бухий саванд байх бөгөөд тулхүүр нь тэсэлгээний ажил хариуцсан ажилтын мэдээлд байна.

304. Тэсэлгээний ажлын удирдагч нь тэсэлгээ хийснээс хойш 30-аас доошгүй минутын дараа тэсэлгээ хийсэн газрыг шалгана.

305. Камерын цэнэгийн аргаар тэспэх үед баарсан цэнэгийг эж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал буюу тэсэлгээний ажлын удирдагчийн баталсан зааврын дагуу устгана. Баарсан цэнэгийг устгаж дуустал түүний хяналтад байглана.

Чинирхийллийн хайгуулын тэсэлгээний ажлын онцлог

306. Тэсэлгээний станц дээр зөвхөн тэсэлгээний ажилтай холбоотой ажилтан байхыг зөвшөөрнө. Тэсэлгээний станцыг автомашин дээр суурилуулж тоноглосон үед машины бухээгт жолоочоос өөр хүн байхыг хориглоно.

307. Тэсэлгээний станцыг аюултай бусийн гадна байрлуулсан байна. Станц нь харуул хамгаалалттай байна. Станц байрлуулсан машин дээр тэсэлгээний материалаас бусад эд зүйлс байглахыг хориглоно.

308. Тэсэлгээний машины тулхуурний тэсэлгээний ажлын удирдагчаас тэсэлгээчинд олгоход тусгай журналд тэмдэглэл хөтөлнө. Тэсэлгээний машины тулхуурний тэсэлгээгүй үед тэсэлгээний ахлагч нь хадгалж байна. Тулхуурний машинд орхих, бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

309. Ажлын байранд хадгалах тэсрэх материалын хэмжээ нь нэг хоногт зарцуулах хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

310. Чинирхийллийн хайгуулын тэсэлгээний ажлыг зөвхөн тэсэлгээний станцаар гүйцэтгэнэ.

311. Тэсрэх бодисын гадуур цахилгаан тэслүүр, түүнтэй адил төрлийн тэслүүрийн дамжуулагч утсыг сайтар ороож бэхэнлээ.

312. Цахилгаан тэсэлгээний үндсэн хэлхээ нь уян хоёр салаа утас бухий хэсгээс бурдэнэ. Цооног буюу шурфыг цэнэглэсний дараа түүний холбоно.

313. Чинирхийллийн хайгуулын тэсэлгээний ажилд ногсэс илүү үндсэн хэлхээ хэргэлжийг хориглоно.

314. Тэсэлгээний үндсэн хэлхээ нь хоёр үзүүр, салах хэсгүүддээ цэнэгийн шугамаас ялгардах таних тэмдэгтэй байна.

315. Цооногт цэнэгийг утсанд оосорлон өөрийн жингээр нь оруулах, эсхүл цохиж доргиохгүйгээр модон савааны тусламжтай оруулна. Шаардлагатай үед цооногт байгаа цэнэгийг болгоомжтой гарган авч цооногийг цэвэрлэж шалгасны дараа дахин цэнэглэж тэсэлнэ. Цооногоос цэнэгийг гаргас боломж байхгүй тохиолдолд энэхүү дүрмийн 207, эсхүл 208-д заасны дагуу устгана.

316. Агаарт хөндий дүүжлэгдсэн буюу ил задгай, эсхүл усан дор цэнэглэх ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэнэ.

317. Цэнэглэх ажил бүрэн дусч хүмүүсийг аюулгүй зайд гаргаж, тэсэлгээний станцын оператор ажилд бэлэн болсны дараа тэсэлгээ хийхийг зөвшөөрнө.

318. Тэсэлгээ хийсний дараа доорхи зүйлийг хориглоно:

318.1. газрын дээрх тэсэлгээний дараа 5 минутаас эмне очих;

318.2. газрын доорхи тэсэлгээний дараа 30 минутаас эмне орох;

318.3. тэсэлгээнээс үлдсэн баарсан цэнэгтэй цооног, шпургийг үргэлжлүүлэн времдех.

319. Баарсан цэнэгийг дараахь аргаар устгана:

319.1. цэнэгийг шпурзэс гарган авч аюулгүй газарт тэслэх;

319.2. баарсан цэнэгийг шпурзэс сугалж авах боломжгүй тохиолдолд нэмэгдэл цэнэг хийж тэслэх;

319.3. цооногт баарсан цэнэгийг ил цэнэгээр тэслэх;

319.4. норж баарсан цэнэгийг энххүү дурмийн 209-д заасан шаардлагыг хангасны үндсэн дээр тэслэх.

Байгалийн хий, газрын тосны өрөмдмөл цооногт тэсэлгээ хийх ажиллагааны онцлог

Тэсэлгээнд бэлтгэсэн тэсрэх хэрэгслийг хадгалах

320. Тэсэлгээ хийх газар хүргэсэн тэсрэх материал, цэнэглэсэн буудлагын болон тэсэлгээний аппаратыг тусгай зориулалтын байранд хадгална. Тэсрэх материал, буудлагын болон тэсэлгээний аппаратыг зөвхөрийн цэнэглэх байранд хадгалж байгаа нөхцөлд тэдгээр нь тэслэх цооногийн амсраас 20-иос доошгүй метрийн зайд байрлана.

321. Тухайн ээлжийн тэсэлгээний ажлын хэрэгцээнээс илүү гарч агуулахад буцааж тушасан тэсрэх материалыг эхний ээлжинд тэсэлгээ хийхээр олгоно.

322. Үйлдвэрт тусгайлан бэлтгэсэн цоног, одоогийн хэрэгсэл, буудлагын болон тэсэлгээний аппаратыг задлахыг хориглоно.

Цэнэглэх байр

323. Тэсэлгээний аппаратыг цэнэглэх ажлыг дараахь ажлын байранд гүйцэтгэнэ:

323.1. анги, баазын байгын цэнэглэх байр;

323.2. 3 жил хүртэлх түр хугацаатай цэнэглэх байр;

323.3. нүүдлийн цэнэглэх газар;

323.4. цооногийн ойролцоо байрлуулсан нэг удаагийн зориулалттай тоноглосон агуулах, хашаа, саравч, байр.

324. Байнгын цэнэглэх байр нь тэсэлгээний багажийг цэвэрлэх, цэнэг салгах, дахин угсрал, цэнэглэх зэрэг ажлыг хийх тасалгаатай байна. Түр ашиглах цэнэглэх байр нь 2-оос доошгүй өрөөтэй байна. Цэнэглэх, цэнэг задлах, хадгалах тасалгааны хана нь 25 см-ээс доошгүй зузаантай, галд тэсвэртэй материалыар хийсэн байна. Цэнэглэх түр байрны ханыг шавардаж, галаас хамгаалах будгаар будна.

325. Цэнэглэх байр нь дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна:

325.1. цэнэглэх тасалгааны гэгээч шалнаасаа 1,7 м-ийн өндөрт байрласан, агааржуулалтын салхивчтэй байх;

325.2. цэнэглэх өрөөний шалыг зөвлөн хулдаас буюу резиний дэвсгэрээр бурссан байх;

325.3. тэсрэх аюулгүй материалыар хийсэн гэрэлтүүлэх төхөөрөмж ашиглах, чийдэнгийн шилт нь хамгаалах бүрхүүлтэй, асаагуур нь өрөөний гадна байрласан байх;

325.4. байрны халаалтыг усан буюу ханан пийшигийн тусламжтайгаар хийсэн байж болно. Ханан пийшигээр халаадаг тохиолдолд түүний ам нь байрны гадна байрласан байх;

325.5. 2-оос доошгүй галын хортой байх. Ус дамжуулах холойтгүй тохиолдолд байрны үүдэнд ус дуургэсэн сав тавсан байх;

325.6. цэнэглэх ажилтан-бүр цэнэглэх ажилд зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйлээр тоноглосон тусгай ширээтэй байх;

325.7. өдөөгчийг цэнэглэх байранд тусгай багажаар шалгах аюулгүйн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

325.8. цахилгаан хеделгүүр, цахилгааны запгуур, цахилгаанаар ажилладаг төхөөрөмж байрлуулахыг хориглоно.

- 326. Түр болон байнгын цэнэглэх байранд дараахь хэмжээтэй тэсрэх бодис, тэсэлгээний материалыг төмөр буюу модон хайрцагт хадгалахыг зөвшөөрнө:

326.1. тэсрэх бодис 30 кг хүртэл;

326.2. цэнэгт багаж 100 ширхэг хүртэл;

326.3. цахилгаан тэспүүр 100 ширхэгээс илүүгүй;

326.4. цочир дамжуулах шижим 500 м-ээс илүүгүй.



327. Тээлгээний багаж хэрэгсэл нэг бүрт гадна талын узлэг хийж, ямар нэгэн зөрчил илэрвэл нэн даруй арилгана.

328. Тээлгээний багаж хэрэгсэл нэг бүрт тооцооны дэвтэр хөтөлж буудалт, засвар, шалгалтын байдлыг тухайн багаж хэрэгслийн паспортад бүртгэнэ.

329. Тээлгээний хэрэгслийг аюулгүй газарт темер хаалт бүхий тусгай бэлтгэсэн нух, худаг /камер/-т буудаж шалгана.

330. Шалгалах хийх камерын тун нь дор дурдсан хэмжээтэй байна:

330.1. сүмт багажаар буудлага хийх үед 21 м-ээс доошгүй;

330.2. цэнэгт багажаар буудлага хийх үед 2 м-ээс доошгүй.

331. Тээлгээний багажийн ажиллагааг тусгай зориулалтын газар шалгана.

Тээлгээний багажийг цэнэглэх

332. Тээлгээний багаж нэг бүрийг цэнэглэхийн өмнө цэнэглэх голын ам нь дээш харсан байхаар тусгай бэхлэгч, хавчаараар бэхэлнэ.

333. Цэнэгийг жигнэж буюу тусгай зориулалтын саваар хэмжин авч гуулин буюу эзэхолойгоор багажинд хийнэ.

334. Тэсрэх бодисыг модон алхаар зеелен тогшиж нягтуулахыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ алхыг нийтэн алчуураар арчиж дарини тоосноос урьдчилан сэргийлнэ.

335. Цэнэглэсний дараа багажийн тагны эхний жийргийг картон цаас, хулдаас, резин зэрэг зеелен материалыар, түүний дээр темерлэг зүйлээр хийсэн жийргийг зеелен жийргэн дээр давхарлан хэрэглэнэ.

336. Өдөөгчийг эрэгдэж таглахын өмнө эрэгний эрчлээсэнд наалдсан тэсрэх бодисын тоосыг зеелен сойзын тусламжтай арчиж цэвэрлэх бөгөөд дараа нь эргийг тосон будаг буюу тосоор будна.

337. Өдөөгчийг эрэгдэж таглахдаа босоо байдалд байлагах бөгөөд цэнэглэгч өдөөгчөөс 0,5 м-ээс ойргүй зайд байна.

338. Өдөөгчийг доргилт, цохилтгүй, жигд даралтаар эрэгдэж таглана.

339. Цэнэглэж бэлэн болсон тээлгээний багажийг тусгайллан бэлтгэсэн хайрцагт хийнэ.

340. Буудлагын аппаратын цахилгаан асаагуурын сум бүтэн эсэхийг болон эсэргүүцлийг шалгасан байна.

Торпедийг цэнэглэх

341. Торпедийн гадар бүрхүүл нь дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна:

341.1. торпедийн бүрхүүлийн диаметр нь цооногийн диаметрээс 25 мм, ерөмдлөгийн хоолойгоос 10 мм бага байх;

341.2. бүрхүүл нэг бүрийг тохирсон хэмжээний даралтаар шалгах.

342. Торпедийг цэнэглэж бэлтгэх тусгай байранд цэнэглэнэ.

343. Торпедийг цооногт хийх бэлтгэл ажил дууссаны дараа цэнэглэнэ.

344. Торпедийг цооногт оруулахад зайлшгүй ачаа хэрэглэх шаардлагатай тохиолдолд:

344.1. ачааны диаметр нь торпедийн диаметрээс хэтрэхгүй байх;

344.2. ачааг хэрэглэх, бэхлэх аргыг зураг төсөлд тусгасан байвал зохино.

345. Торпедийг цэнэглэхдээ даралт, доргилт үүсгэхгүйгээр сум нэг бүрийг /бөөн/ сум нэг бүрийг/ тусад нь модон саваагаар хүчтэй тулхэнэ.

346. Торпедийг цэнэглэх үед хэрэглэх багаж нь оч үл гаргах ээс, гууль, темерлэг эдээр хийсан байна. Торпедийн толгойг бэхлэх тулхүүр нь ган байж болно.

347. Торпедийг цэнэглэх үед цэнэглэх ажилд оролцоогүй хүн байхыг хориглоно.

348. Цэнэгт сум нэг бүр нь торпедийг цооногт оруулахын өмнө бэлтгэгдсэн байна. Бэлтгэх ажлыг тэсрэх материалыг цэнэглэх, хадгалах байрнаас 25 м-ээс багагүй зайд гүйцэтгэнэ.

349. Цооногт торпедийг оруулах бэлтгэл ажлыг бүрэн дуусч, бусад хүмүүсийг тээлгээний байрнаас 50 м-ээс хол аюулгүй газарт гаргасны дараа торпедийн хувьт цэнэгт сумыг байрлуулах ажлыг тээлгээчин гүйцэтгэнэ.

350. Торпедийн таг буюу толгойг эрэгдэхийн өмнө түүнд наалдсан тэсрэх бодисын үлдэгдлийг арчиж тослоод, таг буюу толгойн эргийг зеелен эрэгдэнэ.

351. Өдөөгч нь цэнэгийн дээд талд байрлах болон түүнийг торпедод оруулаадаа болгоомжтой, хүчтэй даралт, цохилт, шахалт гаргалгүй гүйцэтгэнэ.



352. Цэнэгт сумыг торпедийн хуягт байрлуулж, цахилгаан тэслүүрийн утасны үзүүрийг болино холбоогоор холбосны дараа торпедийн цооног руу зөхөд бэлтгэн. Газрын дээр гарсан дамжуулагч утасны үзүүр нь резинэн хамгаалалттай байна.

353. Торпедийн бүрхэвчийн шалгалтаар цэнэгийн сум нь чөлөөтэй эргэгдэж болох эсэх, эргэг эрчлээс нь гэмтсэн эсэхийг тогтоож цэнэглэх байранд хийн.

354. Үйлдвэрээс бэлтгэсэн торпедод сум суулгах ажлыг торпедийг цооногт оруулахын өмнөхөн гүйцэтгэн.

355. Цооногт торпед хадгалахыг хориглоно.

Цэнэгтэй торпед, тэсэлгээний багажийг ажлын байранд хүргэх

356. Тэсэлгээний багажийг цооног руу зөхөдөө зөвхөн тусгай хайрцагт хийж хэрэглэх хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй.

357. Тэслэх цэнэг суулгасан цахилгаан тэслүүртэй тэсэлгээний аппарат, бэхлэгдээгүй цэнэгтэй торпедийг тээвэрлэхийг хориглоно.

358. Цэнэглэсэн тэсэлгээний багаж, торпедийг ажлын байранд хүргэхд тусгай эсийг буюу зөвлөвч бүхий модон хайрцагтай автомашин, нүүдлийн цэнэглэх байр буюу тусгай зориулалтын төхөөрөмж ашиглана.

359. 10 кг-аас дээш жингээр цэноглэсэн торпедийг ажлын байр руу зөврүүрийн хашлага хүрээтэй тусгай дамнуургаар зөөн.

360. Агаарын дулааны хэмжээ +40 хэмээс дээш үед нитроглицеринээр цэнэглэсэн тэсэлгээний багажийг нарны хурц цацрагаас хамгаалж бүтээгдэгтэйгээр зөөн.

361. Цэноглэсэн хайрцагтай буудлагын багажийг босоо байрлалтай тээвэрлэн. Тал бур тийшээ харсан амтай цэногтэй буудлагын багажийг сум үл нэвтрэх тусгай хуягт хайрцагт хийж тээвэрлэн.

362. Торпедын цахилгаан дамжуулах утсыг болино холбоогоор запгана. Цахилгаан дамжуулах утас нь гадагш гарсон танц үзүүртэй бол түүний багажийн их биетэй шууд холбоно.

363. Тусгайлан тоноглогдсон нүүдлийн цэнэглэх байр бүхий автомашинд хүнтэй хамт цэнэглэсэн багажийг тээвэрлэж болно.

Торпедтой цооногт хийх тэсэлгээний ажил

364. Дараахаа нехцелд цооногт тэсэлгээний ажил хийхийг хориглоно:

364.1. торпед буюу тэсэлгээний багажийн цэнэгийг цооногт оруулахад хүндэрэл учирсан;

364.2. цэнэг, сум, багажийг дарж гэмтээж болзошгүй нуралт даралт үүсэх үед;

364.3. хүнтэй салхи, шуурга, манан болон аянга цахилгаантай бороотой үед;

364.4. цооногийн ам тусгай халалтгүй үед;

364.5. цэнэглэхд мөргөсгөт тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг хэрэглэхийг зөвшөөрсөн хэмжээнээс дээш халуун үед.

365. Хийн даралттай нехцелд цооногт буудах аппаратыг оруулахаа, буудах, өргөх үед цооногийн амсыг хий алдуулахгүй зориулалтын тусгай лубрикатороор заавал тоноглосон байна. Хий ялгарах хэмжээ болон даралтаас хамаарч лубрикатор хөдөлгөөнтэй байвал түүнийг тусгай чангалаачаар бэхлэн.

366. Баарсан цэнэгийг лубрикатороос гаргаж авахдаа хамгаалалтын тусгай хайрцаг /хуяг/ хэрэглэн.

367. Цооногийн дотор тал цэвэр эсэхийг урьдчилан шалгаагүй тохиолдолд түүнд тэсэлгээний багаж оруулахыг хориглоно.

368. Цооногт хэрэглэхээр авчирсан тэсрэх материалыг цооногоос 50 м-ээс багагүй зайд тусгай байранд хадгалана. Тэсэлгээний багажийн цахилгаан дамжуулагчийн эсэртууцийг заавал шалгасан байна.

369. Аянга цахилгаантай бороотой үед буюу техникийн шалгаанаар ажлыг зогсоосон тохиолдолд цэнэглэсэн буудлатын аппарат, багажийг цооногоос зохих хэмжээний агуулгүй зайд 1 метрээс доошгүй гүнтэй урьдчилан ухаж бэлтгэсэн нүхэнд хадгалана.

370. Тэсэлгээний багаж, торпедийг буудлагын үндсэн хэлхээнд залгахын өмнө уг хэлхээнд цахилгааны гүйдлийг заавал шалгасан байна.

371. 50 кг-аас дээш жинтэй торпед, багажийг цооногийн амнаас дээш өргөх тэнцүүлэгчид тавихдаа лебедок буюу бусад өргөх хэрэгслийг ашиглана.

372. Торпед, тэсэлгээний багажийг цооногт оруулаадаарах зүйлийг анхаарна:

372.1. лебедок газардуулга хийсэн байх;

372.2. цахилгааны утсыг салтаж гүйдлгүй болгосон байх;

372.3. цооногт тэсэлгээний багаж оруулах хурд 2 м/сек, торпед оруулах хурд 1 м/сек байх.



373. Торпед, тэсэлгээний багажийг оруулах үед дараах хяналтыг тавина:

373.1. гүний тусгай хувиртай утас буюу гүн хэмжигчэр хэмжих;

373.2. кабель утасны суналтыг динамометрээр хэмжих.

374. Цооногийн амны бөглөөг буудлагын багаж буюу торпедоор онгойгохыг хориглоно.

375. Тэсэлгээ хийсний дараа цахилгааны хэлбээг эх үүсвэрээс нь хамгийн богино хугацаанд салгана. Тэсэлгээний ажлын ахлагч тэсэлгээ хийснээс хойш 5 минутын дараа цооногийн аманд ортохыг зөвшөөрнө.

376. Цооногт гацсан тэсэлгээний багажийг тэсэлгээний удирдагч, машин механизм ажиллуулагч маш болгоомжтой гаргаж авна. Энэ үед еер хүн байхыг хориглоно.

377. Тээрэгтүй торпед, багажийг тэсэлгээний үндсэн хэлхээнээс нэн даруй салгаж, дамжуулагчийг богино холбоогоор холбоно.

378. Баарсан торпедийг цооногоос гаргах боломжгүй тохиолдолд еер торпедоор нүхийг тэсэлж устгана.

379. Тэсэлгээний багажийг цооногоос гаргаж авсны дараа түүнийг тэсэлгээчин дараахь аргаар шалгаж, устгана:

379.1. баарсан цэнэгийг зөвхөн цэнэглэх газарт задлах;

379.2. дутуу тэсрэч багажинд үлдсэн тэсрэх бодисын үлдэгдлийг цуглуулан авч устгах.

380. Цооногт тэсэлгээ, буудлага хийх үед аянгатай бороо ойртоход дараах арга хэмжээг авна:

380.1. газар дээр байгаа тэсрэх материал, цэнэглэсэн багажийг урьдчилан бэлтгэсэн байранд далдах;

380.2. цооногоос гаргаж байсан тэсэлгээний багажийг аянга өнгөртөл тэнд нь цахилгаан дамжуулахгүй эдээр бүтээн үлдээж бусад бүх ажлыг түр зогсоох.

381. Зарцуулагдаагүй үлдсэн торпед, тэсэлгээний багаж, баарсаас бусад цэнэглэсэн багажийг түр байранаас цэнэглэх байранд авчирна. Цэнэглэх байрны тулхуурний тэсэлгээний ажлын удирдагч хадгална. Баарсан цэнэгтэй торпедийг урьдаас бэлтгэсэн нүхэнд дадллан хийж хадгална.

Баарсан цэнэгийг задлах

382. Цэнэгийг тухайн ажил хариуцагчийн шууд хяналтын дор тэсэлгээчин задлана. Энэ үед

цэнэглэх байранд еер хүн байхыг хориглоно. Цэнэгийг задалсын дараа цэнэглэх байрыг тэсрэх бодис, түүний тоосны үлдэгдлээс сайтар цэвэрлэнэ.

383. Цэнэгтэй хэрэгслийг цооногоос гаргаж авахдаа гэмтэлтэй бүх цэнэгийг зөвхөн хадгалахгүйгээр устгахад бэлтгэнэ. Зарим тохиолдолд цэнэгийг богино хугацаанд дахин ашиглаж болно.

Чанар муутай цэнэг, баарсан торпед, тэсрэх материалыг устгах

384. Тэсрэх материалын устгалыг энэхүү дүрмийн 87-103-т зааснаар гүйцэтгэнэ.

385. Цэнэг, торпедийн устгалыг цахилгаан тэсэлгээгээр гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ цэнэг болон торпедийг тусгайлан бэлтгэсэн талбайд 2 м-ээс доошгүй гүнтэй нух ухаж түүнд байрлуулна. Цэнэг болон торпедийн дээгүүр нунтаг, бутлах чадалтай тэсрэх бодис байрлуулан цэнэгийн хүчийг нэмэгдүүлэх зорилгоор элс буюу нунтаг зүйлээр хичин. Гацсан цэнэгийг торпедийн багажаар нүхэнд буудаж устгаж болно. Устгалын байрнаас 50 м-ээс ойргийн зайд бэлтгэсэн хоргодох тусгай байрнаас буудагч устгалыг гүйцэтгэнэ. Энэ үед аюултай бусийн хэмжээг 500 м-ээс дээш тогтоож энэхүү дүрмийн 163-164-т заасныг баримтална.

386. Цэнэг болон торпедийг нэг нүхэнд хамт байрлуулан устгахыг хориглоно.

387. Устгалын дараа торпед болон цэнэг нь бүрэн устгагдан эсэхийг шалгана.

388. Устгал хийснээс хойш 15 минутын дотор устгалын байранд хүн нэвтрэхийг хориглоно.

Мес тэслэх ажиллаганы онцлог

389. Мес тэслэх ажлыг туршлагатай тэсэлгээчинг 2 улирлаас доошгүй хугацаанд дагалдаж мес тэсэлсэн туршлага бүхий тэсэлгээ хийх эрхтэй тэсэлгээчин гүйцэтгэнэ.

390. Мессөнд тэсэлгээ хийх тэсэлгээний алба, ажилтан нэг бүр завь, олс, царил, дэгээ, урт болон богино банс зэрэг ажлын багаж хэрэгслээр хангагдсан байна.

391. Тэсэлгээний сум, асаах гуурс, өдөвгчийг бэлтгэхдээ тэслэх материалын агуулахаас 200 м-ээс багалуйг зайд хуурай, тэгшэн талбай дээр гүйцэтгэнэ. Цэнэгийг сумлах, өдөвгчийг бэлтгэх ажлыг сэлүүрт болон хөдөлгүүрт завь дээр гүйцэтгэхийг хориглоно. Цэнэгийг асаахдаа тэслэх талбайн төвөөс зргийн зүг чиглүүлнэ.

392. Мес жижиглэх үед нэг удаад 12-оос илүүгүй сумыг нэг тэсэлгээчин галаар тэслэхийг зөвшөөрнө.



393. Гол мөрний овор ихтэй цэнгээрээс буюу завины тусламжтайгаар цэнэгийг шидэх аргаар тэслэх гал дамжуулах шикмийн урт 150 см-ээс багагүй байна.

394. Тэсэлгээчин месен дээр цэнэгийг байрлуулах ховилыг 0.2-0.3 м-ийн өргөнтэй, 1.5-2.5 м-ээс багагүй урттай бансан дээр зогсч гаргана.

395. Тэсэлгээнд зориулан месен дээр гаргасан ховил, нүхний дэргэд хаалт, таних тэмдэг тавьсан байна.

396. Баарсан цэнэгийг сүүлчийн тэсэлгээ хийснээс 15 минутын дараа ховил буюу нүхнээс нь гаргана. Баарсан цэнэгийг зохих журмаар устгана. Баарсан цэнэгийг задлахыг хориглоно.

Барилга, байгууламж нураах, түүний суурийг бутлах тэсэлгээний ажлын онцлог

397. Барилга, байгууламж нураах, түүний суурийг бутлах тэсэлгээний ажлыг тусгай зураг төслийн дагуу гүйцэтгэн. Зураг төсөлд дараах асуудлыг тусгасан байна:

397.1. тэсэлгээнээс үүсч хөрсний доргилт; шавар, чулуулгийн шидэгдэх зайд, орчин тойрны барилга, байгууламжийн байршилыг харуулсан зураг;

397.2. газар доорхи барилга, байгууламж болон агаарын шугамын байрлал;

397.3. барилга, байгууламж нураах үед авах мэргэжлийн байгууллагар батлуулсан аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний төлвлөгөө.

398. Барилга нураах тэсэлгээг гагцхуу шпурийн буюу далд цэнэгээр гүйцэтгэн.

399. Тэсрэх бодисыг цэнэглэх ажлыг буулгах барилга, тусгай байранд хийн. Цахилгаан тэслүүрийг түгжик битүүмжилсэн хайрцагт хадгална. Тэсрэх материалыг зөвж эхлэнгүүт байранд харуул хамгаалалт тавина.

400. Барилга, байгууламж, зуухны янданг буулгахдаа галаар тэслэхийг хориглоно. Цахилгаанаар тэслэхийн өмнө уг барилгад байгаа цахилгаан утасны гүйдлийг төв хэлхээнээс салгана.

401. Тэсэлгээ хийх цэргт шpur өрөмдөхөд ямар нэг хөндийн зайд таарвал тэнд цэнэглэлт хийхийг хориглоно.

402. Буулгах барилгын гадна хананд түүний өндрийн хэмжээгээр бутралтаас хамгаалах зориулалттай, дээд оройн хэсгээр барилгын хананд налж доод хормойн хэсгээр хананзас 0,5 м-ээс багагүй хөндийн зайдтай байхаар халхавч барина.

403. Барилгыг тэсэлгээ хийж нураах үед түүний орчинд хүчтэй доргилт үүсч аюултай

байвал барилга нурах хэсэгт гуалин мод дервэлжлен ерж дэр зеэлбеч хийн.

404. Цэнэглэгдсэн шpur, цооногийг харуул хамгаалалттай байлан тэсэлгээний багажийг тэсэлгээ хийх хүртэл хугацаанд тусгай хайрцагт хийж цоожлон тулхүүрийг уг ажлын удирдагч авна.

405. Хүмүүс оршин суудаг барилгын ойролцоо тэсэлгээний ажил хийхдээ анхны дохигоор бүх хүмүүсийг аюултай бүсийн гадна гаргана. Хоёр дахь дохионы дараагаар тэсэлгээний үндсэн хэлхээний үзүүрийг машинд залгаж тэсэлнэ.

406. Тэсэлгээ хийсэн байранд зөвхөн тэсэлгээний ажлын удирдагчийн зөвшөөрлөөр тэсэлгээчин орж болно.

407. Нураасан барилгад ажилчид ажиллах үед тэсэлгээчин заавал байна.

408. Барилга байгууламжийн суурийг тэслэхдээ суурин усны болон уурын шугам хоолой, технологийн нарийн ажиллагаатай тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг зогсоож, даралтат сав, тоноглолтыг 1 атмосферээс бага даралтад оруулсан байна.

409. Нураах барилгын ойролцоо байгаа барилгын цонх, тоног төхөөрөмж, суурь машин зэрэгт хаалт хамгаалалт, бэхлэлт хийж хүмүүсийг аюулгүй зайд гаргана.

Мод, хожуулын үндсийг тэслэх, ойн түймэр унтраах тэсэлгээний ажлын онцлог

410. Мод, хожуулын үндсийг тэслэх шпурийг өмнө нь бэлтгэсэн цэнэгтэй бүсэд өрөмдөхийг хориглоно.

411. Нэг нэгээр буюу бригадаар тэсэлгээ хийхдээ тус тусын гүйцэтгэх ажлын байрыг нарийн мэдэж хоорондоо 500 м-ээс багагүй зайд байх бөгөөд цаашид шилжиж ажиллах байр, чигийг нарийн гаргасан байна.

412. Тэсэлгээ хийх үед ахлагч дараах үүрэгтэй байна:

412.1. галаар тэслэх үед тэсэлгээчин бурийн явах зам, хоргодох газрын чиг зүйгийг зааж тодорхойлох.

412.2. тэсэлгээндээ тэслэх өрөнхий дохио өгөх;

412.3. хяналтын түүрсэг асаах.

413. Мод, хожуулыг үндсээр нь тэслэхдээ баяарсан цэнэгийг дараах аргыг үндэс болгон устгана:



413.1. хожуул доогуур хөрсөнд өрөмдсөн шпурийн түжээг гарцаа болгоомжтой сугалан гаргаж баарсан цэнэгээс бортогон өдөвчийг авалгүйзэр шинийн байрлуулан энэхүү дүрмийн 202-221-д заасны дагуу тэслэх;

413.2. цэнэг баарсан нүхнээс 10 см зайд өөр шпур гаргаж тэслэх;

413.3. мод, хожуулын үндсийг менх цэвдэгтэй нөхцөлд галаараа тэслэхийг хориглох.

414. Цэнэгийн түжээг тэслэгээний ажлын удирдаач нарийчлан шалгасны дараа тэслэгээний ажлыг гүйцэтгэн.

415. Хелдүү хөрстэй модны үндэс, хожуулыг тэслэхээд хамгаалалт бүхий тэсрэх бодис хэрэглэж дараахаа шаардлагыг хангана:

415.1. зөвхөн цахилгаанаар тэслэгээ хийх;

415.2. тэслэгээний 1 шпурт 10 кг-асаа бага тэсрэх бодис хэрэглэх.

416. Ойн түймрийг хэсэгчлэн таслах ажиллагданы үед галын захаас 100 м-ээс бага зайд тэслэгээний ажил хийхийг хориглоно.

417. Тэсрэх материалыг хүргэх үед галын аюулын зурваасаас 100 м-ээс дотогш зайд ойртохыг хориглоно.

418. Ойн галын аюултай тэмцэх үед зөвхөн урьдчилан сумласан тэслэх хэрэгслийг хэрэглэх бөгөөд шижмийн урт нь 60 см-ээс бага байж болохгүй. Өдөвчийн галын аюултай талбайд бэлтгэхийг хатуу хориглоно.

Хөлдүү хөрсөнд тэслэгээний ажил явуулах онцлог

419. Хөлдсөн нүүрс, худэр, занар, худрийн баяжмалыг тэслэхэд нитроэфирийн агуулгатай тэсрэх бодис хэрэглэхийг хориглоно.

420. Металлын үртэс, давсыг тэслэхэд цахилгаан тэслэгээг хэрэглэхийг хориглоно.

421. Төмөр замын ачааны вагон дээр хөлдсөн нүүрс, худэр, давсыг бага хэмжээний тэслэгээний ажлаар бутлаадаа вагоныг замын бусад бүрэлдэхүүн, бусад барилгаас 50 м-ээс доошгүй зайд холдуулан мухар зам дээр байрлуулна. Тэслэгээг түршлагатай тэслэгчнээр гүйцэтгүүлэх бөгөөд цэнэгийн хэмжээ нь тээврийн хэрэгслийг гэмтээхгүй нөхцөлийг хангасан байна.

422. Хөлдүү давсанд тэслэгээ хийх үед зөвхөн аммиакийн шууний тэсрэх бодис, цаасан бортоготой бялт тэслүүр хэрэглэн.

ҮП. ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН АГУУЛАХЫГ БАЙГУУЛАХ, АШИГЛАХ

Үндсэн нөхцөл

423. Тэсрэх материалын агуулах нь Тэсрэх дэлбэрэх бодис, тэслэгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14.4-т заасны дагуу тогтоосон байршилд үндсэн болон туслах үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий барилга, байгууламжийн их бүрэн цогцолбор байна. Тэсрэх материалын агуулахад газрын доор буюу уурхайн малтапад тэсрэх материалын хадгалахад зориулан гаргасан хонгил, тусгайлан бэлдсэн байрлыг хамааруулна. Тэсрэх материалын агуулах болон тэсрэх материалын хадгалахад зориулалт бүхий байрлыг энэхүү дүрэм болон стандартын шаардлагад бүрэн нийцэн, батлагдсан зураг тэслэлийн дагуу тоноглож төхөөрөмжилсөн байна. Тэсрэх материалын агуулахын хамгаалалтыг энэхүү дүрмийн 7 дугаар хавсралтаар баталсан "Тэсрэх материалын агуулахын хамгаалалтын журам"-ын дагуу ажиллуулна.

424. Тэсрэх материалын агуулах нь байрлалын хувьд газар дээрх /ил/, хагас дадлалгасан, газрын доорхи гзж байж бөгөөд газар дээрх агуулахын суурин нь газрын гадаргуу дээр ил, хагас дадлалгасан агуулахын дээврийн хормойн хэсэг нь газрын гунц, газрын доорхи агуулах нь газрын хөрснөөс 15 м-ээс доош гунд тус тус байрлана.

425. Агуулахыг ашиглалтын хугацаанаас нь хамааруулан байгын, түр /3 жил хүртэл/, бөгөөн хугацааны /1 жил хүртэл/ гэж хуваана. Ашиглалтын хугацааг агуулахад тэсрэх материалын хадгалж эхэлсэн өдрөөс эхэлж тооцно. Тэсрэх материалын агуулахын паспортыг энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан 8 дугаар маягтын дагуу, агуулахын аягын хамгаалалтын байдлыг мөн хавсралтаар баталсан 9 дүгээр маягтын дагуу тус тус бүртгэнэ.

426. Тэсрэх материалын агуулахыг ашиглалтын зориулалтаар нь төв, түгээх гэж ангилсаар бөгөөд төв агуулахын зориулалт нь түгээх агуулахыг тэсрэх материалын хадгалахад оршино. Төв агуулахад тэсрэх материалын сав, баглаа, боодлыг задалж онгоилгохыг хориглоно.

427. Төв агуулахын багтаамжид хягзгаарлалт тоогохгүй боловч түүний нэг хадгалах байрны багтаамж 420 тн, аммиакийн шуу 600 тн-оos хэтэрч болохгүй.

428. Аммиакийн шууг нээлттэй, тусгай, задгай талбайд байгуулсан төмөр чингэлгэн агуулахад хадгалахыг зөвшөөрнө. Тэсрэх бодистой чингэлгэн агуулахыг тусгайлан зориулсан талбайд



тусад нь, эсхүл тусдаа талбайтай төв агуулахын хэсэг болгон байгуулж болно. Чингэлгээ нь бүрэн бүтэн, лацадсан бөгөөд дугаарлагдсан байна.

429. Тэсрэх материалын агуулах дахь өрөө, тавиур тус бурт тэсрэх материалы, хэрэгслийн болон тэсэлгээний аппаратын нэр төрөл, тэдгээрийн тоо ширхэг, ачилтын дугаар, үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр болон хадгалалтын хугацааг тус тус зассан товч тодорхойллыг өвлгесен байна.

430. Газрын дээрх болон хагас далдлагдсан түгээх агуулахад хадгалах тэсрэх материалын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно:

430.1. тэсрэх материалын байнтын түгээх байранд тэсрэх бодис 240 тн, тэслүүр 300 мянган ширхэг, цочир дамжуулах шижим 400 мянган метр байвал зохино. Гал дамжуулах шижим, асаачг хэрэглүүдэд хязгаар тогтоохгүй;

430.2. тур хадгалах байранд тэсрэх бодис 120 тн, тэслүүр 150 мянган ширхэг, цочир дамжуулах шижим 200 мянган метр байвал зохино. Гал дамжуулах шижим, түүнийг асаах хэрэгсэлд хязгаар тогтоохгүй;

430.3. богино хугацааны түгээх байранд тэсрэх бодис төсөлд зассан хэмжээгээр, тэслүүр 75 мянган ширхэг, цочир дамжуулах шижим 100 мянган метр байна. Гал дамжуулах шижим, түүнийг асаах хэрэгсэлд хязгаар тогтоохгүй;

431. Байнгын түгээх агуулахаас тэсрэх материалыг тэсэлгээнд тусгай бэлтгэсэн байранд буюу агуулахын үүдний өрөөнд олгоно.

432. Шинжилгээний лаборатори, их, дээд сургуульд шаардлагатай тэсрэх материалыг нь байранд тус тусдаа төмөр авдар /сейф/-т галын аюулгүй байдлын нөхцлийг хангаж хадгалина. Ингээдээ тэсрэх бодис 10 кг, тэсрэх бодисоос тусад нь тэслүүр 500 ширхэг, цочир болон гал дамжуулах шижмууд тус бүр 300 м-ээс илүүгүй хэмжээтэй хадгалахыг зөвшөөрнө.

433. Өөр өөр төрлийн тэсрэх материалыг байнгын ажиллагаатай түгээх агуулахад хамт хадгалах тохиолдолд дараах нэмэгдэл арга хэмжээг авсан байна:

433.1. тэсрэх материалыг төрөл тус бүрээр нь тусгай өрөөнд хадгалах, өрөөний ханын зузаан 25 см-ээс багагүй байх;

433.2. нэг өрөөнд хадгалах нийт тэслүүрийн хэмжээ 10000 ширхээс илүү байж болохгүй;

433.3. хайрцагтай тэслүүрийг агуулахын ханан талын тавиур дээр байрлуулах;

433.4. нийт тэсрэх бодисын хэмжээ 3 тн-оос хэтрэхгүй байх;

433.5. тэсрэх материалын агуулахын тааз хананаас бороо, цасны ус тоожихоос хамгаалсан, агааржуулалт сайтай байх.

434. Тэсрэх материалыг зориулалтын техник, өргөх байгууламжийн тусламжтайгаар агуулахад ачиж, буулгана. Өргөх байгууламжийг холбогдох дүрэм, зааврын дагуу ажиллуулна.

435. Тэсрэх материал хадгалах байрны засварыг тэсрэх материалыг зөвөрлөн хадгалах өөр байр, талбайд байрлуулсын дараа хийн. Хэрэв агуулах нь даацын хонаар тусгаарлагдан хэсэгчлэн хуваагдсан байвал нэг хэсэгт засварын ажил хийж байх хугацаанд тэсрэх материалыг нөхөн хэсэгт нь хадгалахыг зөвшөөрнө.

436. I, II, IV ангиллын тэсрэх материалыг давхарлаж хураахыг хориглоно. Тэсрэх материалын хураах тавиурын өндрийг 2 м, өргөний хойр хайрцаг буюу шуудай эзргүүлэн тавиж болохоор тооцоолж хийн. Нэг тавиур дээр адил жин бүхий хайрцаг, шуудайтай тэсрэх материалыг байрлуулна.

437. Тэсрэх материалын байнгын агуулах тус бүрийн онцлогт тохирсон аваарь ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулна. Тэсрэх материалын орлога, зарлагын бүртгэл, аягын хамгаалалт, цахилгаан болон галын аюулгүй ажиллагааны зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж; галын хорыг тодорхой хугацаанд шалгаж бүртгэл хөтөлнө.

Богино хугацааны агуулах

438. Геологи хайгуулын ажил, барилга, зам гүүр, чулуу балтэх зэрэг хээрийн үйлдвэрлэлийн албаны явцад хэрэглэх тэсрэх материалыг богино хугацааны агуулахад хадгалина.

439. Богино хугацааны агуулахад зориулалтын аяглаа зайлцуулагч, гэрэлтүүлэг, суваг, зурвасыг заавал шаардахгүй бөгөөд агуулах нь хагас далдлагдсан, цоожтой байна.

440. Хүн оршин суудалтой барилгыг агуулах болгон ашиглахад дараах нөхцлийг хангасан байна:

440.1. тэсрэх материалыг борооны ус, нарны илч зэрэгс хамгаалсан тусгай хайрцаг саванд хийж газраас 20 см өндөр тавиур дээр байрлуулах;

440.2. тэсрэх бодис 3 тн, тэслүүр 10000 ширхэг, түүнд тохиорх хэмжээний цочир дамжуулах шижмийг 10000 м-ээс хэтрүүлэхгүйгээр хадгалах.

441. Үйлдвэрлэлийн явцад тэсрэх материалыг автомашин, гар, майхан болон илэдэг талбайд хадгалахыг хориглоно.

Газрын доорхи агуулах

442. Тэсрэх материалыг уурхайн гунд тусгай төспөөр бэлтгэсэн байранд хадгаж болно.



Газрын доорхи байрыг жинхэнэ болон туслах чанарын гэж ангилна. Туслах чанарын байранд:

442.1. цахилгаан тэслүүр шалгах, тэсэлгээний асаах гуурс шижим болтгэх;

442.2. тэсрэх материалыг түгээх, түүнчлэн гал эсргүүцэх багаж зэвсэг, цахилгаан тоноглолтыг байрлуулах байр багтана.

443. Газрын доорхи агуулахад тэсрэх бодисыг З хоногийн, тэсэлгээний хэрэгслийг 10 хоногийн нооцтэй хадгална.

444. Хонгил /камер/-ын терлийн агуулахын багтаамж нь 2 тн-осс хэтрэхгүй байна.

445. Газар доорхи агуулах нь дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна:

445.1. агуулах нь уурхайн босоо их ам, түүний ойролцоо малтлалт, агааржуулалтын хаалганаас 100 м-ээс багагүй зайд байх;

445.2. хун байнга явдаг малталаас 25 м-ээс багагүй зайд байх;

445.3. агуулах бур хөөрөөс доошгүй гарцтай байх.

446. Агуулах болон түүнтэй холбоотой малтлалтыг галд тэсвэртэй материалыар бахлонд, -Хатуулаг өндөртэй чулуулга дундах малтлалтыг агуулахын зориулалтаар ашиглахад нэмэлт бэхжээ шаардахгүй.

447. Агуулахыг уурхайн еренхий агааржуулалтын урсгалын дагуу хэсэгчлэн агааржуулна.

448. Агуулах нь галын хор, устай сав, элстэй хайрцаг зэрэг гал эсргүүцэх хэрэгслийн хангагдсан байна.

449. Агуулахыг хамгаалалттай цахилгаан гэрэлзээр гарэлтийн бөгөөд цахилгааны хэлхээ нь резинэн бүрхүүлтэй байна, Гэрлийн тэжээлийн хүчдэл нь 220 вольтоос хэтрч болохгүй.

450. Агуулахын харуул хамгаалалт холбоогоор хангагдсан байна.

451. Хий, тоосны аюултай уурхайд агуулахын ханыг занаржуулсан байна.

Хагас далдлагдсан агуулах

452. Газрын доорхи ашиглаж байсан малтлалт тэсрэх материалын агуулахад тавигдах шаардлагад нийцж байвал түүнийг агуулахын зориулалтаар ашиглаж болно.

453. Энэхүү журмын 452-т заасан агуулах нь ашиглалтын болон бэлтгэл тус бүр хөөр давхар хоёр хаалгатай байна. Хаалгануудын гадна талд хамгаалалтын тавцэн байна.

454. Агуулахыг үер, усны аюулаас хамгаалсан байна.

455. Агуулахад очих малтлалтыг галд тэсвэртэй материалыар бэхжээ.

456. Агуулахын гэрэлтийг цахилгааны суурин эх үүсвэрээс авсан байна.

457. Хагас далдлагдсан агуулах нь тэсрэх материалын оруулах, гаргах малтлалттай байхад гадна хамгаалалтдын агааржуулах цооног, шурф, хэвтээ малтлалттай байна.

458. Агуулахын гадна талын хүчилтэн зузаанаас үл хамааран аяннын хамгаалалтыг заавал хийсэн байна.

459. Агуулахын гадна талаар тойруулан хамгаалалтын зэй гаргасан хаашаа барьж харуулын байрыг агуулахын малтлалтын аман талд байрлуулна.

ҮШ. ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ, АЧИЖ БУУЛАГХ

Тэсрэх материал тээвэрлэлт

460. Тэсрэх дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг авто зам, темер зам, усан зам, агаараар тээвэрлэхдээ тухайн тээврийн төрөлд зориулсан аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтална.

461. Ил уурхайн үйлдвэрлэлийн дотоод тээвэрт тусгай тоноглосон ачааны автомашинаар тэсрэх бодисыг тээвэрлэн. Далд уурхайд төв агуулахаас уурхайн ам хүртэл тусгай тоноглосон ачааны автомашинаар, уурхайн амнаас цааш тэргэнцэр болон бусад далд уурхайн тээврийн хэрэгслийн энэхүү дүрмийн 267-273-т заасантай нийцүүлэн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж тээвэрлэн.

462. Уул уурхайн үйлдвэр, импортлогч компани, тэсрэх материалын төв агуулах болон тэсрэх материалын үйлдвэрээс тэсэлгээнд ажил хийх аж ахуйн нэгжид тэсрэх материалын хургэх тээвэр стандартын шаардлагад нийцүүлэн тусгай тоноглосон ачааны автомашин хэрэглэн.

463. Тэсрэх материалыг темер замаар болон авто тээвэрээр импортлоно. Темер замаар тээвэрлэх нэхцэлдээ эрх бүхий байгууллагаас баталсан аюултай ачаа тээвэрлэх стандартын тэсрэх материалын тээврийн аюулгүй ажиллагааг хангана.

464. Нонель системийн болон түүнтэй адил төрлийн тэсэлгээний хэрэгслийс бусад тэсрэх материалыг агаарын тээврээр импортлохыг хориглоно.

465. Тэсрэх материалыг дотооддоо тусгай тоноглосон агаарын тээврийн хэрэгслийр дангаар нь тээвэрлэх болно. Тээвэрлэх болон анич буулах үеийн аюулгүй ажиллагааны нэхцэлийг мэргжлийн хяналтын төв байгууллага болон агаарын тээврийн асуудал хариуцсан байгууллага харилцан тохирсон байна.



466. Тэсрэх материалыг бусад төрлийн ачаатай хамт тээвэрлэхийг хориглоно.

Тэсрэх материалыг ачиж, буулгах талбай

467. Тэсрэх материалыг ачиж буулгах, тээвэрлэхдээ цэрэгжүүлсэн харуул хамгаалалттайгаар тэсрэх материалыг ажиллах эрх бүхий ажилтын удирдлагын дор тэсрэх материалыг харьцааж ажиллах эрх бүхий ажилчин гүйцэтгэн.

468. Тэсрэх материалыг едрийн цагаар ачиж, буулгана. Тэсрэх материалыг түр болон байнга ачиж, буулгах талбайд тухайн ажилтай холбоогүй хүн нэвтрүүлэхийг хориглоно.

469. Тэсрэх материалыг байнга ачиж, буулгах талбай нь дараах шаардлагыг хангасан байно:

469.1. талбайгаас гадагш 15x15 м-ийн зайд 2 м-ийн өндөртэй өргөстэй темер торон хашаатай байх;

469.2. шенийн цагт талбайг нь оч гарахас хамгаалсан тусгай бүрхүүлтэй, хангалттай хэмжээний гэрээр гэрэлтүүлсэн байх, гэрэлтүүлгийн хэргэсэл нь ачиж, буулгах цэгээс 50 м-ээс доошгүй зайд аяллагдсан байх;

469.3. ачиж, буулгах талбайгаас 50 метрээс багагүй зайд гэрлийн залгуур, телефон утасны бүхээгийн байрлууллах;

469.4. ачиж, буулгах байнгын талбайд гол эсэргүүцэх багаж хэрэгслийг тавьсан байх;

469.5. ачиж, буулгах талбай нь тухайн аж ахуйн байгууллагын удирдлага, цагдаагийн байгууллага, гол түймэртэй тэмцэх газартай найдвартай холбооны хэрэгслээр холбогдсон байх;

469.6. тэсрэх материалыг ачиж, буулгах талбай мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон гол түймэртэй тэмцэх газрын төлөөлгөчийг байцуулан тухайн аж ахуйн ногж, байгууллагаас гарасан комисс хүлээж авсан байх;

469.7. тээврийн замд тэсрэх материалыг шилжүүлэн ачиж, буулгах тохиолдолд зиёхүү дурмийн 467, 468-ыг баримтлах.

- 470. Тээвэрлэж байгаа тэсрэх материалын сав, баглаа, боодол, чанар, тоо хэмжээг нийлүүлэгч /ачиж/ байгууллага хариуцна. Тэсрэх материалыг тээвэрлэхдээ ўйлдвэрийн сав, баглаа, боодолтой тээвэрлэхийг хориглоно.

471. Тэсрэх материалыг байнгын ачиж, буулгах талбайгаас гадна түр ачиж, буулгах нөхцөлд төв, суурин газраас аяллагдсан газрыг сонгож тэсрэх материалыг ачиж, буулгахдаа зиёхүү дурмийн 467, 468-ыг засаан шаардлагыг хангахас гадна тээвэрлэлтийг хариуцах байгаа ажилтын шууд удирдлага, хяналтын дор гүйцэтгэн.

Тэсрэх материалыг авто тээвэрээр тээвэрлэх

472. Тэсрэх материалыг зөвхөн тусгайлан тоноглосон ачааны автомашинаар тээвэрлэхийг зөвшөөрнө. Ийнхүү тээвэрлэхдээ замын хедлэгээний дүрмийг чанд баримтална. Тээвэрлэхийн эрхийн үнэмлэхтэй ажилтан, эсхүл тэсрэх материалыг харьцааж ажиллах эрх бүхий /тэсрэх материалын агуулахын эрхлэгч, түгээгч болон бусад эрх бүхий/ ажилтан тээвэрлэлтийг биечлэн хариуцах бөгөөд хамгаалалтын хүмүүс дагалдан явна. Тээвэрлэлтийг хариуцаач нь харуул хамгаалалтын үргүйг давхар гүйцэтгэж болно.

473. Тэсрэх материалыг авто тээвэрээр тээвэрлэх замын маршрут, ачилт хийх, замд явах, буулгах тодорхой хугацаа бүхий зөвшөөрлийг тээвэрлэх автомашин, чиргуулийн техникийн болон аялтуулж ажиллагааны бэлэн байдлыг харгалзан мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагаас авах бөгөөд тэсрэх материалыг ачихын эмне орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлнэ. Тэсрэх материалыг буулгасны дараа тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад зөвшөөрлийн дагуу буулгат хийсэн тухайгаа бүртгүүлнэ.

474. Бялт тэслүүрийг автомашины чиргуулд ачиж тээвэрлэхийг хориглоно.

475. Тэсрэх материалы тээвэрлэх тээврийн хэргслийн жолооч нь тэсрэх материалыг харьцааж ажиллах аялтуулж ажиллагааны талаар зохих зааварчилга авсан байна. Жолооч нь тээвэрлэлтийг хариуцах байгаа ажилтын зөвшөөрлийгээр тэсрэх материалы ачсан автомашинаа орхиж явахыг хориглоно.

476. Тэсрэх материалыг автомашины цуваагаар тээвэрлэх үед тээвэрлэлтийг хариуцах байгаа ажилтан цувааны эхний машинд харуул хамгаалалт нь сүүлчийн автомашинд сууж явна.

477. Тэсрэх материалыг автомашины бүрэн бүтэн байдлыг тээвэрлэлтийг хариуцах байгаа ажилтан нягтлан шалгаж, тээвэрлэх маршрут бүхий тээврийн зөвшөөрлийн хуудсанд тухайн автомашинаар тээвэрлэх боломжтой нотолсон тэмдэглэгээ хийсэн байна. Ийм тэмдэглэгээгүй автомашинд тэсрэх материалы тээвэрлэхээр олгохыг хориглоно.

478. Шингэн нитроэфирийн найрлагатай тэсрэх бодис, бялт, тэслүүр эзргэс бусад тэсрэх материалыг тээврийн хэргслийн даацад хүргэх ачихыг зөвшөөрнө. Шингэн нитроэфирийн найрлагатай тэсрэх бодис, бялт, тэслүүрийг драцын гуравны хөёроос хэтрүүлэхгүйгээр ачиж тээвэрлэн.

479. Тэсрэх материалы ачсан автомашины нь хот суурин газрыг тойрж явах бөгөөд замаас 100 м, барилга, байгууламжаас 200 м-ээс алс зайд зогсч амарна. Тэсрэх материалы тээвэрлэж байгаа



автомашиныг унтраасны дараа ачааг буулгахыг зөвшөөрнө.

480. Тэсрэх материал ачсан автомашиныг гарваш болон хүн амьдардаг хашаанд оруулахыг хориглоно.

481. Тэсрэх материал ачник, тээвэрлэж явас автомашины урд, хойд талд анхааруулаг тэмдэг тавьж, дарсаг хадна. Шенийн цагт улаан гарзэн дохио тавьж явна. Цуваагаар тээвэрлэхэд цуваанд оролцож бүх автомашин дээр тэмдэг, дохиоплыг хэрэглэнэ.

482. Аянга, цахилгаантай үед замаас гарч ой мод, айл, орон сууцнаас 200 м-ээс хол зайд зогсоно. Цуваа зогсох үед автомашин хоорондох зайд нь 50 метрээс баагайг байна.

483. Тэсрэх материал ачсан автомашин зогсох үед автомашины урд, хойд талд 200 метр зайд урьдчилан анхааруулах тэмдэг тавина.

484. Тэсрэх материал ачсан автомашиныг гол мөрөн, нуур дээгүүр гаргахдаа дарааллыг үл харгалзан нэвтрүүлнэ.

IX. Хариуцлага

485. Энхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх болон тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл, тэсэлгээ хийх эрхийн ўнэмлэхийг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авна.

Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 1 дүгээр хэвслэлт

Тэсрэх бодисыг хэрэглэх нөхцөлийн төрөл, ангилал

Тэсрэх бодисын ангилал	Тэсрэх бодисын групп	Тэсрэх бодисын төрөл болон хэрэглэх нөхцөл	Бүрхүүлийн буюу зураасын ялгах өнгө
I	-	<u>Хамгаалалтгүй тэсрэх бодис</u> Зөвхөн гарзрын дээр өнгөн херсенд тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	цагаан
II	-	<u>Хамгаалалтгүй тэсрэх бодис</u> Өнгөн херсенд болон шатамхай хий; тоосны ялгаралгүй гарзрын доорхи малтлалд мөргөгчийг занаржуулж тэсрөмтгийн орчин бий болохоос хамгаалсан нөхцөлд тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	улаан
III	-	<u>Хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Зөвхөн шатамхай хий ялгаруулдаг тэсрөмтгийн нүүрс /занар-/ний тоосны ялгаралгүй гарзрын доорхи мөргөгчтэй чулуулагт тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	хөх
IV	-	<u>Хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Тоосны тэсрэх аюултай шатамхай хийн ялгаралгүй нүүрс /занар-/ний гарзрын доорхи малтлалтын нүүрс, чулуулагт тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	шар
V	-	<u>Хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Их хэмжээний шатамхай хийн ялгаралтай нүүрсний давхаргаар малтан гарзрын доорхи малтлалтын нүүрс, чулуулагт тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	шар
VI	-	<u>Хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Их хэмжээний шатамхай хийн ялгаралтай нүүрс, чулуулгийн малтлалтад, шатамхай хийн ялгаралтай нүүрсний ба 20 м-ээс их гүн босоо /восстающий/ (α)10градус) малтлалтад тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	шар
VII	-	<u>Хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Гарзрын доорхи малтлалтын мөргөгчтэй тусгай терплийн тэсэлгээний ажил явуулахад зориулсан V-VI ангиллын хамгаалалттай тэсрэх бодисын бутзэдхүүн энд багтана.	шар
Тусгай (C)	-	<u>Тусгай зориулалтын хамгаалалтгүй болон хамгаалалттай тэсрэх бодис</u> Нүүрсний тоос болон тэсрэх аюултай шатамхай хийн концентраци үүсч болох гарзрын доорхи малтлалтын мөргөгчөөс бусад тусгай зориулалтын тэсэлгээнд ажилд хэрэглэнэ.	-
1	Гарзрын гадаргууд тэсэлгээний ажил хийхэд хэрэглэнэ.	цагаан	
2	Хий, тоосны аюулгүй дэлд уурхай: сульфидын хүдээрт овор ихтэй уулын цулыг бутлахад хэзгаарлалттай болон тусгай зориулалтын тэсэлгээнд ажилд хэрэглэнэ.	улаан	
3	Нефтийн, хийн хайгуулын цооногт буудах тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	хар	
4	Хуурхийн тоос, устартыг, нуурстөрөгчийн ялгаралтай хүхэр, нефтийн болон бусад дадл уурхайд тэсэлгээ хийхэд хэрэглэнэ.	Ногоон	



Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны
нэгдсэн дүрмийн 2 дугаар хавсралт

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын
аюултай байдлын зэрэглэлийн ангилал

Хүснэгтийн дугаар	Хүснэгтийн нэр
1 дүгээр хүснэгт	Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын аюултай байдлын зэрэглэлийн ангилал
2 дугаар хүснэгт	Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын аюултай байдлын зэрэглэлийн дэд ангилал

Тайлбар: Хүснэгтийг хавсаргав.

Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны
нэгдсэн дүрмийн 2 дугаар хавсралтын
1 дүгээр хүснэгт

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын
аюултай байдлын зэрэглэлийн ангилал

Аюултай байдлын зэрэглэлийн ангилал	Тэсрэх материалын нэр
A	Өдеөгч тэсрэх бодис
B	Өдеөгч тэсрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүн
C	Шидэх үйлчилгээтай болон утаагүй дарь агуулсан тэсрэх бодис, бүтээгдэхүүн
D	Тэсрэх бодис, утаат дарь, өдеөгч хэрэгсэл болон шидэх үйлчилгээтай цэнэгүй, хоёрдогч тэсрэч дэлбэрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүн
E	Шидэх үйлчилгээ бүхий цэнэгтэй өдеөгч хэрэгсэлгүй хоёрдогч тэсрэч дэлбэрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүн (хялбар деп авалцаа шингэн агуулсанас бусад)
F	Өдеөгч хэрэгсэл болон шидэх үйлчилгээтай, эсхүү үйлчилгээгүй цэнэг хоёрдогч тэсрэч дэлбэрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүн
G	Пиротехникийн бодис, түүнийг агуулсан бүтээгдэхүүн
N	Онцгой мэдрэх чадваргүй тэсрэч дэлбэрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүн
S	Гадны гэнэтийн үйлдээс цочрол авч тэсрэх аюу тохиолдоход түүний үйлчилгээг хягаарлах сав, баглаа, боодлой буюу тусгай бодис бүтээгдэхүүн

Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны
нэгдсэн дүрмийн 2 дугаар хавсралтын
2 дугаар хүснэгт

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тэсрэх материалын
аюултай байдлын зэрэглэлийн дэд ангилал

Дэд ангилал	Дэд ангиллын нэр
1.1	Бееенеэр тэсрэх аюултай тэсрэх материалыуд,
1.2	Бееенеэр тэсрэхгүй тэсрэх материалыуд
1.3	Бееенеэр тэсрэхгүй, шатах аюултай тэсрэх материалыуд
1.4	Тодорхой хэмжээний аюул учруулахгүй тэсрэх материалыуд
1.5	Мэдрэх чадваргүй тэсрэх материалыуд
1.6	Нэн бага мэдрэх чадвартай тэсрэх материалыуд

/Үргэлжлэл нь дараагийн дугаарт/

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас гаргав.
Хаяг: <<Төрийн мэдээлэл>> эмхтгэлийн зөвлөл.

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын
Хэвлэх хүснэгт хэвлэв.